

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8128596439
Datum aktivace kuponu:	29. 09. 2023 10:55:10
Platnost do:	29. 10. 2023 10:55:10

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle


<div>VIN</div> <div>W1V44781513819209</div>			
<div>  <div>Mercedes-Benz</div> </div>	Tovární značka	Model	Druh vozidla
	MERCEDES-BENZ	V	osobní
	Palivo	Výkon	Objem
	nafta	140 kW	1950 ccm
Datum výroby		Datum 1. registrace	
2020		28. 12. 2020	

VAROVÁNÍ:




Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:2020</div><div>Barva vozidla:Barva laku černá obsidián metalická MB 9197</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
prosinec		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:28. 12. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:28. 12. 2020</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ČERNÁ</div></div>			
2021	duben1 600 km		
říjen	35 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
<div><div>Datum kontroly:06. 10. 2021</div><div>Číslo protokolu:CZ-3529-21-10-0250</div></div>			
listopad	36 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
<div><div>Datum kontroly:25. 11. 2021</div><div>Číslo protokolu:CZ-3635-21-11-1097</div></div>			
2022	srpen67 000 km		
říjen	73 000 km		
2023	červen99 500 km		

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 29. 09. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 29. 09. 2023
Česko	ANO - MONETA Auto

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 09. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	ANO
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 09. 2023
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Mercedes-Benz
Model	V 200/220/250 d, V 200/220/250 d 4matic, V 2
Směrnice EU	e1*2007/46*0457*25
Kód barvy	9197
Barva	Barva laku černá obsidián metalická MB 9197
Kód motoru	A654
Číslo motoru	65492081022058
Číslo dílu - motor	A6540104306
Číslo dílu - převodovka	A4472701801
Země	Česká republika
Iso název země	Česko
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	
Ostatní	19palcové (48,3 cm) disky kol z lehké slitiny, 10paprskové
Ostatní	2cestný reproduktor, přední a zadní
Ostatní	3místné lavicové sedadlo komfortní, 2. řada se sklopným vnějším sedadlem
Ostatní	9G-TRONIC
Ostatní	Adaptivní brzdové světlo
Ostatní	Aerodynamické obložení podlahy
Ostatní	Airbag spolujezdce
Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	Aktivní západka pro posuvné dveře
Ostatní	Alternátor 14 V/250 A

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Asistent hlídání mrtvého úhlu
Ostatní	Asistent jízdy v pruzích
Ostatní	Asistent potkávacích světel
Ostatní	Automatická klimatizace THERMOTRONIC
Ostatní	Automaticky sklopitelná vnější zrcátka
Ostatní	Avantgarde
Ostatní	Barevné zasklení v zadní části vozidla, černé sklo
Ostatní	Barva laku černá obsidián metalická MB 9197
Ostatní	Basic
Ostatní	Bederní opěrka sedadla řidiče
Ostatní	Bederní opěrka sedadla spolujezdce
Ostatní	Boční pánevní airbag Thorax řidiče
Ostatní	Boční pánevní airbag Thorax spolujezdce
Ostatní	černá barva
Ostatní	Černě lakovaná mřížka chladiče
Ostatní	Česká republika
Ostatní	Čistění výfukových plynů SCR generace 3
Ostatní	Dešťový senzor
Ostatní	Dětská pojistka u dveří v prostoru pro cestující
Ostatní	Digitální rádio (DAB)
Ostatní	Displej, úhlopříčka 26 cm (10,25")
Ostatní	Doklady COC
Ostatní	Elektrické ovládání pro posuvné dveře vlevo
Ostatní	Elektrické ovládání pro posuvné dveře vpravo
Ostatní	Elektrické stavitelné a vyhřívané vnější zrcátko s integrovaným směrovým světlem
Ostatní	Elektronický klíč v chromovaném designu
Ostatní	Emisní norma Euro 6d-TEMP M/N1, sk. II
Ostatní	Evropa
Ostatní	Export – kód
Ostatní	Funkce ECO Start-Stop

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Headunit ECE/RoW
Ostatní	Hmotnostní varianta 3.200 kg
Ostatní	HU Mid
Ostatní	Chladicí kapalina R-1234yf
Ostatní	Interval údržby 40 000 km
Ostatní	Kamera 360°
Ostatní	Kanál teplého/studeného vzduchu do prostoru pro cestující
Ostatní	Klimatické pásmo 1 (chladné/komfortní)
Ostatní	Koberec v interiéru vozidla vpředu
Ostatní	Koberec v zadní části
Ostatní	Kola značky Ronal
Ostatní	Komfortní obutí
Ostatní	Komfortní otevírání a zavírání s infračerveným dálkovým ovládáním
Ostatní	Komfortní střešní ovládací jednotka
Ostatní	Komfortní třímiestné lavicové sedadlo 1. řady, vnější sedadlo sklopné
Ostatní	Kompletní vozidlo
Ostatní	Komunikační modul (LTE) pro digitální služby
Ostatní	Koncová světla, brzdová světla a směrová světla v technice LED
Ostatní	Konstrukční řada C447 Vito/třída V
Ostatní	Kožený volant
Ostatní	LED Intelligent Light System
Ostatní	Letní pneumatiky
Ostatní	Live Traffic Information
Ostatní	Loketní opěrky pro sedadlovou výbavu v prostoru pro cestující
Ostatní	Luxusní mikrobuss
Ostatní	Madla v zadní části vozu
Ostatní	Mercedes-Benz Mobilo s DSB a GGD
Ostatní	Metalizový lak
Ostatní	Modelová generace 1
Ostatní	Mopf

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Multifunkční volant s cestovním čítačem
Ostatní	Nádrž velká
Ostatní	Nárazník a montované díly karoserie s lakováním v barvě vozu
Ostatní	Nástupní držadlo
Ostatní	Navigace
Ostatní	Nezávislé elektrické topení
Ostatní	Noční paket
Ostatní	Obchodní ukazatel 1
Ostatní	Oblast EU/ EFTA
Ostatní	Obložení stropu, šedá crystal
Ostatní	Obutí 245/45 R19
Ostatní	Odkládací síť pro opěradlo sedadla řidiče
Ostatní	Odkládací síť pro opěradlo sedadla spolujezdce
Ostatní	Okenní airbagy pro řidiče a spolujezdce
Ostatní	Okno přední levé, pevně spojené s boční stěnou / posuvnými dveřmi
Ostatní	Okno přední pravé, pevně spojené s boční stěnou / posuvnými dveřmi
Ostatní	OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 k) 3800 ot./min
Ostatní	Orientační osvětlení ve vnějších zrcátkách
Ostatní	Osvětlená zrcátka pro sluneční clony
Ostatní	Osvětlené výstupní prostory
Ostatní	Osvětlení interiéru
Ostatní	Osvětlení okolí, dveře zavazadlového prostoru
Ostatní	Osvětlení předního prostoru pro nohy
Ostatní	Osvětlení v zadním držadle s bodovým světlem pro čtení
Ostatní	Osvětlený nápis „Mercedes-Benz“ na vstupu
Ostatní	Ozdobná lišta spodní linie oken, černá eloxovaná
Ostatní	Ozdobné prvky v designu dvojítych pruhů
Ostatní	Paket jízdního pruhu
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Parkovací asistent s kamerou 360°

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Pevné okno vzadu
Ostatní	Podvozek AGILITY CONTROL
Ostatní	Pohon všech kol 4MATIC
Ostatní	Poloautomatická řízená klimatizace, TEMPMATIC v zadní části vozidla
Ostatní	Pomoc při rozjezdu ve stoupání
Ostatní	Posuvné dveře vlevo
Ostatní	Pozice spínače spodního ovládacího panelu
Ostatní	Přední náprava se zvýšenou nosností
Ostatní	Předpříprava pro navigaci
Ostatní	Registrace jako osobní vozidlo
Ostatní	Rezervní kolo se zvedákem vozu
Ostatní	Rok změny 0 - II
Ostatní	Rounový akumulátor 12 V/95 Ah
Ostatní	Rozvor náprav 3430 mm, dlouhý převis
Ostatní	Řídicí kód přestavby WLTP
Ostatní	Řídicí kód vývoje
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Řízení alternátoru
Ostatní	Sada BlueEFFICIENCY
Ostatní	Samostatně otevíratelné zadní okno
Ostatní	Sdružený přístroj s barevným displejem
Ostatní	Sedadlo řidiče komfort
Ostatní	Sedadlo spolujezdce komfortní
Ostatní	Signalizace ECO
Ostatní	Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách u PN a ZN, bezdrátové
Ostatní	Středová konzola s roletkou
Ostatní	Střešní výplň
Ostatní	Systém řízení při poruše
Ostatní	Systém tísňového volání Mercedes-Benz
Ostatní	Systém vodících lišt sedadel s rychlouzávěrem

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Štítky / tiskoviny v češtině
Ostatní	TEMPOMAT
Ostatní	Teplotně izolační sklo
Ostatní	Touchpad
Ostatní	Tříletá bezplatná aktualizace mapových dat
Ostatní	uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem
Ostatní	Varovné zařízení bezpečnostního pásu pro sedadlo spolujezdce
Ostatní	Velikostní kategorie kol 2
Ostatní	Velurové rohože
Ostatní	Vnější a vnitřní zrcátka s automatickým zcloněním
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko černě lakované
Ostatní	Volant s nastavením sklonu a výšky
Ostatní	Vozidlo s levostranným řízením
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro řidiče
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro spolujezdce
Ostatní	Výstražná asistence
Ostatní	Výstražná svítidla pro hladinu kapaliny ostřikovače
Ostatní	Záložní akumulátor pro startování
Ostatní	Zásuvka 12 V v zavazadlovém/ložném prostoru
Ostatní	Zásuvky 12 V pro pravou a levou zadní řadu sedadel
Ostatní	Značka pneumatik Continental (10)

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Barva laku černá obsidián metalická MB 9197
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	29. 09. 2023
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	28.12.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	28.12.2020
Tovární značka	MERCEDES-BENZ
Obchodní označení	V
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	MERCEDES-BENZ AG
Typ motoru	654
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	140
Zdvihový objem (ccm)	1950
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	199
Maximální hmotnost povolená (kg)	3200
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3200

Technický popis - rozšířený	
Počet míst k sezení	4+-8
Počet náprav - z toho poháněných	2 /2
Délka celková (mm)	5370
Šířka celková (mm)	1928
Výška celková (mm)	1884
Rozvor (mm)	3430

Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1650/1650
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5200/5200
Ráfky náprava 1	8Jx19 ET52
Pneumatiky náprava 1	245/45R 19XL102/--- Y
Ráfky náprava 2	8Jx19 ET52
Pneumatiky náprava 2	245/45R 19XL102/--- Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	79
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	7,3/6,1/6,5
Emise CO2 (g/km)	172

14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.