

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

8929763295

Datum aktivace kuponu:

09. 02. 2024 12:19:51

Platnost do:

10. 03. 2024 12:19:51

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VR7ECYHYCKN503300

Tovární značka
CITROEN

Palivo
nafta

Datum výroby
17. 01. 2019

Model
BERLINGO

Výkon
75 kW

Datum 1. registrace
13. 02. 2019


Druh vozidla
osobní

Objem
1499 ccm




VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:17. 01. 2019</div><div>Stáří vozidla:5 let</div><div>Barva vozidla:EXY - LAK ČERNÝ ONYX</div><div>Vyrobeno pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
únor		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:13. 02. 2019</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:13. 02. 2019</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ČERNÁ</div></div>			
únor		 Česko	Vystavení technického průkazu
duben	3 500 km		Záznam tachometru
červen	10 000 km		Záznam tachometru
září	19 500 km		Záznam tachometru
říjen	27 500 km		Záznam tachometru
listopad	29 000 km		Záznam tachometru
listopad	30 000 km		Servisní záznam
2020	leden	 Česko	Poškození
leden	37 500 km		Servisní záznam
duben	48 000 km		Servisní záznam
říjen	55 500 km		Servisní záznam
listopad	59 000 km		Servisní záznam


2021

březen	73 500 km	Záznam tachometru
květen	81 000 km	Servisní záznam
červen	87 500 km	Servisní záznam
červenec	89 500 km	Servisní záznam
září	98 000 km	Servisní záznam
říjen	102 000 km	Záznam tachometru
říjen	102 500 km	Servisní záznam

2022

březen	117 500 km	Servisní záznam
březen	120 000 km	Servisní záznam
březen	118 000 km	Servisní záznam
říjen	 Česko	Poškození

2023

říjen	139 500 km	 Česko	STK
-------	------------	---	-----

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 10. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3104-23-10-0644

říjen	139 500 km	 Česko	Měření emisí
-------	------------	---	--------------

Datum kontroly:

10. 10. 2023

Číslo protokolu:

CZ-110503-23-10-0308

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	01/2020
Země	ČR
Výše škody	10 909 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	10/2022
Země	ČR
Výše škody	41 867 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 13

Datum	11/2019
Stav tachometru:	30 000 km
Materiál (výčet)	olej 0w30
	Filtre A Huile
	Joint

Číslo záznamu 2 / 13

Datum	01/2020
Stav tachometru:	37 500 km
Materiál (výčet)	Sp Mocovina

Číslo záznamu 3 / 13

Datum	04/2020
Stav tachometru:	48 000 km
Materiál (výčet)	MOCOVINA

Číslo záznamu 4 / 13

Datum	10/2020
Stav tachometru:	55 500 km
Materiál (výčet)	olej 0w30
	Liquide Refroid
	Filtre A Huile
	Cartouche Filtr
	Element Filtre
	Joint
	Sada 4 Desticek
	Sp Mocovina

Číslo záznamu 5 / 13

Datum	11/2020
Stav tachometru:	59 000 km
Materiál (výčet)	Pneu 205/60/16 Polaris 5

Číslo záznamu 6 / 13

Datum	05/2021
Stav tachometru:	81 000 km
Materiál (výčet)	Sp Mocovina

Číslo záznamu 7 / 13

Datum	06/2021
Stav tachometru:	87 500 km
Materiál (výčet)	Brzd Kap
	olej 0w30
	Joint

Číslo záznamu 8 / 13

Datum	07/2021
Stav tachometru:	89 500 km
Materiál (výčet)	Sp Mocovina
	Sada 4 Desticek

Číslo záznamu 9 / 13

Datum	09/2021
Stav tachometru:	98 000 km
Materiál (výčet)	Sp Mocovina

Číslo záznamu 10 / 13

Datum	10/2021
Stav tachometru:	102 500 km
Materiál (výčet)	Sp Mocovina

Číslo záznamu 11 / 13

Datum	03/2022
Stav tachometru:	117 500 km
Materiál (výčet)	Sp Mocovina

Číslo záznamu 12 / 13

Datum	03/2022
Stav tachometru:	120 000 km
Materiál (výčet)	pneu 205/60/16 92h bar

Číslo záznamu 13 / 13

Datum	03/2022
Stav tachometru:	118 000 km
Materiál (výčet)	olej 0w30
	Liquide Refroid
	Cartouche Filtr
	Element Filtre
	Sada 4 Desticek

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 09. 02. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 09. 02. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 02. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 02. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	CITROEN BERLINGO(1CK9AFPM5B0A010) 1.5 BlueHDi 100 Live
Motor	1 499 ccm; 1,50 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,8 / 4,0 / 4,3
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění a vizuální/akustická výstraha	
Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Funkčnost	

Standardní vybavení

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Manuální 5-stupňová převodovka typ - manuální

Nastavení světel:

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele:

Selektivní katalytická redukce:

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Rozpoznávání dopravních značek

Ventilace:

Exteriér

Standardní vybavení

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a černá barva

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek a 16 " průměr

Přední mlhová světla

Přední světlomety:

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na zadním sedadle

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Exteriér

Černá barva Onyx

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	20. 06. 2023	Více info
motor / požár	26. 02. 2023	Více info
emise / motor	24. 01. 2022	Více info
palivo / požár	14. 01. 2022	Více info
palivo / požár	26. 12. 2021	Více info
havárie / řízení	23. 08. 2020	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	10. 03. 2020	Více info
havárie / řízení	22. 01. 2020	Více info
brzdy / havárie	22. 06. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	EXY - LAK ČERNÝ ONYX
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	09. 02. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	13.02.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	13.02.2019
Tovární značka	CITROËN
Obchodní označení	BERLINGO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	PSA
Typ motoru	YH01
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	75
Zdvihový objem (ccm)	1499
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolená (kg)	2090
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2090

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4403
Šířka celková (mm)	1848
Výška celková (mm)	1880

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2785
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3390/3390
Ráfky náprava 1	6.50J16 (E=47)
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 90U
Ráfky náprava 2	6.50J16 (E=47)
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 90U
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,8/4/4,3
Emise CO2 (g/km)	112

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.