

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1527078729
Datum aktivace kuponu:	03. 10. 2023 15:15:11
Platnost do:	02. 11. 2023 15:15:11


Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle








<div> <div>  <div>SKODA</div> </div> </div>	<div> <div>VIN</div> <div>TMBER6NW0M3146091</div> <div> <div>✓</div> <div>kontrolní číslice je v pořádku</div> </div> </div>		
	<div>Tovární značka</div> <div>ŠKODA</div>	<div>Model</div> <div>SCALA</div>	<div>Typ karoserie</div> <div>hatchback</div>
	<div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div>	<div>Palivo</div> <div>benzín</div>	<div>Výkon</div> <div>81 kW</div>
	<div>Objem</div> <div>999 ccm</div>	<div>Datum výroby</div> <div>25. 05. 2021</div>	<div>Datum 1. registrace</div> <div>03. 06. 2021</div>

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	květen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:25. 05. 2021</div><div>Stáří vozidla:2 roky 4 měsíce</div><div>Barva vozidla:Bílá Candy - kód 9P</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
	červen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:03. 06. 2021</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:03. 06. 2021</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
2023	leden	40 000 km	
	únor	40 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	duben	40 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	květen	40 000 km	
	červenec	40 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	srpen	40 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	září	40 000 km	 Česko Inzerce vozidla
	říjen	42 000 km	 Česko Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Neení evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 03. 10. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 03. 10. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 10. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 10. 2023
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Scala
Označení modelu	SCALA AMB TS81/1.0 A7F
Modelový rok	2021
Datum výroby	25. 5. 2021
Datum prodeje	4. 6. 2021
Kód barvy	9P
Barva	Bílá Candy
Kód barvy střechy	9P
Kód převodovky	URG
Kód motoru	DLAA
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	81
Počet válců	3
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NW13JD

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,6L Agregát: 050.F
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce

Soupis vybavy vozidla	
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent změny stopy
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedáček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
Clona	Bez clony
COC dokumenty	COC-dokument 11
Čelní okno	Tónované čelní sklo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Deštník	Deštník
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák na brýle	Držák na brýle
Dveře	4-dveřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Funkce volání	Ovládací přístroj pro volání o pomoc/ nouzové volání s eCall
Generátory	Alternátor 140A

Soupis výbavy vozidla

Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hinterachsgewicht	Hmotnost zadní nápravy - provedení 1
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z plastu
Hlavní světlomety	LED-hlavní světlomety
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 05
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "13" pro zadní nápravu
Hodiny	Bez hodin (vně nástrojů)
Houkačka	S jednotónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stíračů s fotosenzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera bez distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk ocelový 6J x 16
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Kontrola bezpečnostních pásů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní

Soupis výbavy vozidla

Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety
Množství paliva	Zvýšená sériová náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 3
Motory	3-vál. zážehový motor 1,0 L/81 KW TSI Agregát: TJ4
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobkou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Ochrana laku / ochrana při transportu	Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	S přídavnou spodní ochranou pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přídavným osvětlením (vnitřní osvětlení)
Ovládání oken	Elektrické ovládání předních oken, zadní mechanicky
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná

Soupis výbavy vozidla

Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Standardní lišty
Palivový systém	Palivový systém zážehový- vstřikování, tropizovaný
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91V super-optimalizace valivého odporu
Pohotovostní hmotnost	Pohotová hmotnost 1
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Bez pomocného parkovacího zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Bez potahu podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Prodejní program zemí	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provozní návod	Provozní návod ČESKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Síť v zavazadlovém prostoru
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převis	Převis zadní, střední
Převodovka - popis	7-stupňová automatická převodovka
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přívod vzduchu / ofukovače	Ofukovače
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	4 reproduktory (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní kolo, neplnohodnotné
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -2Z0-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému

Soupis výbavy vozidla

Rozvor	Rozvor
Řízení	Řízení s posilovačem
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Sloupek řízení	Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená na straně spolujezdce
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek česko-slovensky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-ČESKÁ REPUBLIKA
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střední konzola	Se střední konzolou
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Klimatizace s mechanickou regulací
Trhově specifické provedení vozidla	Verze Standard plus
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Sportback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení

Soupis výbavy vozidla

Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Varianty	Varianta
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Záchytné/úchytné prvky v zavazadlovém prostoru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Volant - dutý věnec
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná zad' s okenním otvorem
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpeč. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	Bez zásuvky
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	Baterie 320A (49Ah)
Ostatní	Bez dekorativní fólie/emblémů

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Entry-level infotainment system Radio 2 (MIB3) 6.5-inch
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AP
Ostatní	Externí USB zdířka Typ-C
Ostatní	Filtr s aktivním uhlím
Ostatní	Chladivo R1234yf
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	Popis v základním provedení
Ostatní	prenasecí frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	Proaktivní servis
Ostatní	provedení nekuracke
Ostatní	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém I-SIZE, 2x TOP TETHER a přídavné upevnění dětské sedačky přední BF strany
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy příjem digitalni
Ostatní	Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola
Ostatní	Rozsirena a prediktivni ochrana chodcu/ cyklistu
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	sedadlo komfortni
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Šrouby kol Standard
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating

Soupis vybavy vozidla

Ostatní	Without electronic steering column lock
---------	---

Ostatní	Zakrytí zavazadlového prostoru
---------	--------------------------------

Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní
---------	------------------------------------

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Bílá Candy - kód 9P
---------------------------	---------------------

Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ
---------------------------------	------

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

03. 10. 2023

Značení skel	NE
--------------	----

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AB HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	03.06.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	03.06.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DLA
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	81
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	198
Maximální hmotnost povolená (kg)	1660
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1660





Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1499




Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	880/880
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	620/620
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2860/2860
Ráfky náprava 1	6.0JX16 ET40
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.0JX16 ET40
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	64
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7
Emise CO2 (g/km)	129

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/8	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	27. 02. 2023
Inzerovaný nájezd	40 076 km
Inzerovaná cena	439000 CZK





Záznam 2/8

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

02. 04. 2023







Inzerovaný nájezd

40 076 km

Inzerovaná cena

419000 CZK







Záznam 3/8

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

26. 04. 2023


Inzerovaný nájezd

40 076 km

Inzerovaná cena

419000 CZK







Záznam 4/8

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

27. 04. 2023

Inzerovaný nájezd

40 076 km

Inzerovaná cena

419000 CZK



Záznam 5/8

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

11. 07. 2023

Inzerovaný nájezd

40 076 km

Inzerovaná cena

399000 CZK



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Záznam 6/8

Inzerce

Datum pořízení inzerátu


31. 08. 2023






Inzerovaný nájezd

40 076 km

Inzerovaná cena

399000 CZK





Záznam 7/8

Inzerce

Datum pořízení inzerátu


06. 09. 2023


Inzerovaný nájezd

40 076 km

Inzerovaná cena

399000 CZK





Záznam 8/8

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

03. 10. 2023







Inzerovaný nájezd



42 076 km

Inzerovaná cena

379000 CZK







Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.