

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER	
Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7243281843
Datum aktivace kuponu:	22. 06. 2023 12:55:06
Platnost do:	22. 07. 2023 12:55:06

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

1C4BU0000FPC27694

Tovární značka

JEEP

Palivo

benzín

Datum výroby

05. 08. 2015

Model

RENEGADE

Výkon

103 kW

Datum 1. registrace

07. 03. 2016

Druh vozidla

osobní


Objem

1368 ccm


Jeep

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	srpen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:05. 08. 2015</div><div>Stáří vozidla:7 let 10 měsíců</div><div>Vyrobena pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:Není k dispozici</div></div>			
2016	březen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:07. 03. 2016</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:07. 03. 2016</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:7 měsíců</div><div>Přihlášeno jako:nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ČERVENÁ</div></div>			
	březen	50 km	Servisní záznam
	listopad	7 500 km	Servisní záznam
2017	únor	9 000 km	Servisní záznam
2018	únor	18 000 km	Servisní záznam
2019	leden	26 000 km	Servisní záznam
	únor	26 500 km	Servisní záznam

2020

únor

32 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

20. 02. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3617-20-02-1025

únor

32 500 km

 Česko

Kontrola emisí

Datum kontroly:

20. 02. 2020

duben

33 500 km

září

37 000 km

říjen

37 000 km

2022

únor

43 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 02. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3617-22-02-1245

únor

43 500 km

 Česko

Kontrola emisí

Datum kontroly:

22. 02. 2022

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 6	
Datum	03/2016
Stav tachometru:	50 km
Práce (výčet)	PDI

Číslo záznamu 2 / 6	
Datum	11/2016
Stav tachometru:	7 500 km
Materiál (výčet)	OZDOBA
Práce (výčet)	R74 - Reprogram Reprogram Module Operations
	Switch/module headlamp and lighting control
	RRT 16-102 Reprogram Module, Transmission Control (TCM)

Číslo záznamu 3 / 6	
Datum	02/2017
Stav tachometru:	9 000 km
Materiál (výčet)	FILTR OLEJE
	SELENIA DIGITEK P.E.

Číslo záznamu 4 / 6	
Datum	02/2018
Stav tachometru:	18 000 km
Materiál (výčet)	FILTR OLEJE
	DROBNY MATERIAL
	SELENIA DIGITEK P.E.
Práce (výčet)	Filter, oil - Replace

Číslo záznamu 5 / 6

Datum	01/2019
Stav tachometru:	26 000 km
Materiál (výčet)	FILTR OLEJE
	SVICKA
	FILTRACNI VLOZKA
	CISTIC VZDUCHU
	SELENIA DIGITEK P.E.
Práce (výčet)	Filter,Oil-Replace

Číslo záznamu 6 / 6

Datum	02/2019
Stav tachometru:	26 500 km
Materiál (výčet)	BODY COMPUTER
Práce (výčet)	Module, body control - Test and replace All others
	Module, body control - Reconfigure Proxy Configuration

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 22. 06. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 22. 06. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 06. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / karoserie	26. 11. 2016	Více info
elektronika / havárie	25. 12. 2015	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla
Barva při první registraci v ČR
ČERVENÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 06. 2023
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	07.03.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	07.03.2016
Tovární značka	JEEP
Obchodní označení	RENEGADE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	FCA US LLC, MICHIGAN, USA
Výrobce motoru	FCA ITALY S.P.A.
Typ motoru	55263624
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	103.0
Při otáčkách (ot/min)	5 000
Zdvihový objem (ccm)	1 368
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	181
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 880
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 880

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4 255
Šířka celková (mm)	1 805
Výška celková (mm)	1 697
Rozvor (mm)	2 570
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	900/900

Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 200/1 200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 080/3 080
Ráfky náprava 1	6,5 J X 16 ET 40
Pneumatiky náprava 1	6,5 J X 16 ET 40; 215/65 R16 98H
Ráfky náprava 2	6,5 J X 16 ET 40
Pneumatiky náprava 2	6,5 J X 16 ET 40; 215/65 R16 98H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	73.0
Spotřeba předpis	ES 136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	7.4/5.0/5.9
Další záznamy	[*42: TRÍDA A50-X] CO2: 171/117/137 g/km ROZCHOD: 1 551 - 1 553 Variabilní provedení vozidla: #20-21: 6,5 J X 16 ET 40; 215/65 R16 98H 7 J X 17 ET 40; 215/60 R17 96H 7 J X 18 ET 40; 225/55 R18 Vozidlo plní ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	137

13. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.