

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

0286757878

Datum aktivace kuponu:

01. 11. 2023 11:28:00

Platnost do:

01. 12. 2023 11:28:00

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WBACM11050LF14365



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

Z3

Typ karoserie

roadster

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

87 kW

Objem

1895 ccm

Datum výroby

01. 12. 2000


Datum 1. registrace

21. 03. 2002

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

















2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.






3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2000	prosinec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>01. 12. 2000</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>22 let 11 měsíců</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>titan-silber - kód 354</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Není k dispozici</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>Není k dispozici</div> </div> </div>			
2002	březen		<div> <div> <div></div> <div>Uvedeno do provozu</div> </div> </div>
<div> <div> <div>Datum 1. registrace vozidla:</div> <div>21. 03. 2002</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. registraci:</div> <div>1 rok 3 měsíce</div> </div> <div> <div>Upozornění: Rozdíl mezi datem výroby a datem 1. registrace je větší než 12 měsíců.</div> </div> </div>			
2003	září	13 000 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
	říjen	16 500 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
2005	březen	18 000 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
	srpen	20 500 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
2006	červen	23 500 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
	říjen	25 500 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
	prosinec	25 500 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
2007	březen	26 000 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
	říjen	26 000 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
2008	červenec	26 000 km	<div> <div> <div></div> <div>Německo</div> </div> <div>Záznam tachometru</div> </div>
2009	duben	31 000 km	Záznam tachometru
2010	březen	32 000 km	Záznam tachometru
	březen	36 000 km	Záznam tachometru

2011	březen	41 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	září	47 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2012	březen	49 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2013	duben	54 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	listopad	54 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	prosinec	54 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2014	leden		 Německo	Poškození
	duben	60 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	listopad	60 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2015	duben	63 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	listopad	66 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2016	květen	66 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2017	květen	68 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	říjen	68 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2018	leden		 Německo	Poškození
2019	květen	72 000 km	 Německo	Záznam tachometru

2020

březen	71 500 km		Záznam tachometru
březen	1 500 km		Záznam tachometru
duben	71 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
květen	71 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
červen	73 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 17. 06. 2020
Číslo protokolu: CZ-3242-20-06-0858

červen	71 500 km		Servisní záznam
červen		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla: 19. 06. 2020
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 21. 03. 2002
Přihlášeno jako: Ojeté
Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ

2021

květen	74 500 km		Servisní záznam
--------	-----------	--	-----------------

2022

červen	76 500 km	 Česko	STK
--------	-----------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 30. 06. 2022
Číslo protokolu: CZ-3249-22-06-0661

červen	76 500 km	 Česko	Měření emisí
--------	-----------	---	--------------

Datum kontroly: 30. 06. 2022
Číslo protokolu: CZ-003249-22-06-0661

2023

listopad	77 000 km		Vámi zadaný stav
----------	-----------	--	------------------

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	01/2014
Země	Německo
Výše škody	10 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	01/2018
Země	Německo
Výše škody	1 056 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2	
Datum	06/2020
Stav tachometru:	71 500 km
Materiál (výčet)	SHELL HELIX ULTRA 5W-40
	OLEJOVY FILTR



Číslo záznamu 2 / 2	
Datum	05/2021
Stav tachometru:	74 500 km
Materiál (výčet)	SHELL HELIX ULTRA 5W-40
	OLEJOVY FILTR
	VZDUCH FILTR
Práce (výčet)	Vzduchovy filtr d+m

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 01. 11. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 01. 11. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 11. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 11. 2023
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	BMW
Označení modelu	Z3 1.8
Datum výroby	1. 12. 2000
Barva	titan-silber
Kód barvy	354
Vybavení	Zvláštní čalounění/bez údaje o barvě
Kód vybavení	Z1XX
Kód motoru	M43/TU
Série	E36

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Airbag spolujezdec
Ostatní	BMW kola z leh. sl. se smíšeným obutím
Ostatní	Boční airbag pro řidič/spolujezdec
Ostatní	Dálkové ovládání pro centrální zamykání
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	GERMANY VERSION
Ostatní	Hlavní vypínač akumulátoru
Ostatní	Chrome Line exteriér
Ostatní	Chrome Line interiér
Ostatní	Chrome Line interiér matný
Ostatní	Individuální řada
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Klimatizace
Ostatní	Kuřácký paket

Soupis vybavy vozidla

Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M Sportovní podvozek
Ostatní	Mlhový světlomet
Ostatní	Obchodnický seznam Evropa
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Palubní počítač
Ostatní	Radio BMW Business CD RDS
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Samosvorný diferenciál
Ostatní	Skládací střecha el.mech. poloautomat.
Ostatní	Skládací střecha tmavě modrá
Ostatní	Směrová světla bílá
Ostatní	Systém ochrany při převrácení
Ostatní	Vnější zrcátko / zámek řidiče vyhřívaný
Ostatní	Výbava na přání
Ostatní	výbavy z výrobního závodu:
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

titan-silber - kód 354

Barva při první registraci v ČR

ŠEDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

01. 11. 2023

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	ROADSTER
Datum první registrace vozidla	21.03.2002
Datum první registrace vozidla v ČR	19.06.2020
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	Z3
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	BMW AG, MNICHOV, SRN
Typ motoru	194E1
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	87
Zdvihový objem (ccm)	1895
Emisní třída	EURO 3
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	196
Maximální hmotnost povolená (kg)	1490
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1490

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	2
Počet míst k sezení	2+
Počet náprav - z toho poháněných	2/ 1 ZADNÍ
Délka celková (mm)	4050
Šířka celková (mm)	1740
Výška celková (mm)	1293

Technický popis - rozšířený

Rozvor (mm)	2446
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	820/820
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2765/2765
Ráfky náprava 1	7 J x 15 ET 47
Pneumatiky náprava 1	205/60 R15 91H
Ráfky náprava 2	7 J x 15 ET 47
Pneumatiky náprava 2	205/60 R15 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	83
Při otáčkách (ot/min)	4125
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	DLE EU 93/116
Spotřeba paliva (l/100km)	11/6/7,8
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	05. 04. 2020
Inzerovaný nájezd	71 520 km
Inzerovaná cena	358000 CZK

Záznam 2/4	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	14. 05. 2020
Inzerovaný nájezd	71 520 km
Inzerovaná cena	358000 CZK

Záznam 3/4	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	15. 05. 2020
Inzerovaný nájezd	71 520 km
Inzerovaná cena	333000 CZK

Záznam 4/4	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	26. 05. 2020
Inzerovaný nájezd	71 520 km
Inzerovaná cena	333000 CZK

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.