

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7693681453
Datum aktivace kuponu:	03. 11. 2023 10:33:14
Platnost do:	03. 12. 2023 10:33:14

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle


<div>  <div>SKODA</div> </div>	<div> <div>VIN</div> <div>TMBCP9NP1K7012560</div> <div> <div>✓</div> <div>kontrolní číslice je v pořádku</div> </div> </div>		
	<div>Tovární značka</div> <div>ŠKODA</div>	<div>Model</div> <div>SUPERB</div>	<div>Typ karoserie</div> <div>sedan/limuzína</div>
	<div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div>	<div>Palivo</div> <div>benzín</div>	<div>Výkon</div> <div>200 kW</div>
	<div>Objem</div> <div>1984 ccm</div>	<div>Datum výroby</div> <div>12. 10. 2018</div>	<div>Datum 1. registrace</div> <div>24. 10. 2018</div>

⚠












VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů







Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	říjen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:12. 10. 2018</div><div>Stáří vozidla:5 let</div><div>Barva vozidla:Vnější barva</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
říjen		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:24. 10. 2018</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:24. 10. 2018</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ŠEDÁ</div></div>			
listopad	10 500 km	 Česko	Poškození
prosinec	10 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2019	únor	26 500 km	 Česko Poškození
červen	51 000 km	 Česko	Záznam tachometru
červenec	53 000 km	 Česko	Záznam tachometru
říjen	81 000 km	 Česko	Záznam tachometru
listopad		 Česko	Poškození
listopad	90 000 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec			Servisní záznam
2020	květen	105 500 km	 Česko Záznam tachometru
červen	109 500 km	 Česko	Záznam tachometru





2021

březen	133 000 km	 Česko	Záznam tachometru
červenec	141 500 km	 Česko	Záznam tachometru
červenec	152 000 km	 Česko	Záznam tachometru
září	154 500 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	172 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
prosinec	172 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla



2022

leden	172 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
-------	------------	---	--------------------


Datum kontroly: 27. 01. 2022
Číslo protokolu: CZ-3123-22-01-1245

únor	172 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
březen	172 000 km		Záznam tachometru
duben	172 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
květen	172 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
červen	174 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 06. 06. 2022
Číslo protokolu: CZ-3637-22-06-0145

říjen		 Česko	Poškození
listopad	185 500 km	 Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 15. 11. 2022
Číslo protokolu: CZ-461011-22-11-0032

listopad	185 500 km	 Česko	STK
----------	------------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 16. 11. 2022
Číslo protokolu: CZ-3635-22-11-0607

2023

leden	188 500 km	 Česko	Záznam tachometru
únor	191 000 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	11/2018
Země	ČR
Výše škody	5 845 CZK
Druh události	Pojistná událost
Stav tachometru	10 500 km
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	02/2019
Země	ČR
Výše škody	12 667 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	26 500 km



Číslo záznamu 3 / 4

Datum	11/2019
Země	ČR
Výše škody	93 732 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Levá strana



Číslo záznamu 4 / 4

Datum	10/2022
Země	ČR
Výše škody	221 593 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	12/2019
Materiál (výčet)	barva 2 vrst uni LF7A

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 03. 11. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 03. 11. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 11. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 11. 2023
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA SUPERB(3V33VZ W40) 2.0 TSI 200kW SportLine 4x4 DSG
Motor	DNUA; 1 984 ccm; 2,00 L; 200 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	8,9 / 6,0 / 7,1
Převodovka	TDF; automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 7	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdi při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha	

Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alternativní pérování sportovní

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

Autonomní řízení semi

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadicí páka na volantu, sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modeem a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Standardní vybavení

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Paměť pro polohu vnějšího zrcátka

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 12, značka: Canton a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Telematika: roční předplatné - 0,00, počet měsíčních poplatků v ceně - 12, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Zábavný displej vpředu, 8,0, dotyková obrazovka a 20,3

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce a ve středové konzoli

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Standardní vybavení

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakovaná, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakovaná, sklápění při couvání s přepínačem, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 98, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Sklopná zrcátka

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, karbonový efekt na dveřích, karbonový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - Alcantara a doplňkový materiál - kůže

Úchyt na zavazadla

Standardní vybavení

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - paměť, nastavení posuvu - paměť, nastavení výšky - paměť, nastavení bederní opěrky - dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku - paměť

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava**Pakety**

Paket Multimedia

Paket Safety

Funkčnost

Adaptivní podvozek (DCC) a Driving Mode Select – volba jízdního režimu

Adaptivní tempomat do 210 km/h

Progresivní řízení-posilovač řízení s proměnlivým účinkem

Tažné zařízení sklopné s adaptérem

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Stínicí rola pro zadní sklo a boční skla, mechanická

Exteriér

El. ovládané střešní okno

Virtuální pedál – bezdotykové otevírání pátých dveří

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny Vega 8Jx19"

Komfort

Nezávislé přídatné topení s dálkovým ovládáním (pouze s vyhřívanými sedadly)

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

DAB – digitální radiopřjem

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	22. 11. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Vnější barva
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 11. 2023
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AA SEDAN
Datum první registrace vozidla	24.10.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	24.10.2018
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	AUDI AG
Typ motoru	DNU
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	200
Zdvihový objem (ccm)	1984
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2234
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2234

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /2
Délka celková (mm)	4861
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1458


Technický popis - rozšířený

Rozvor (mm)	2836
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1130/1130
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2200/2200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4434/4434
Ráfky náprava 1	8JX18 ET44
Pneumatiky náprava 1	235/45 R18 94W
Ráfky náprava 2	8JX18 ET44
Pneumatiky náprava 2	235/45 R18 94W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	8,9/6/7,1
Emise CO2 (g/km)	161

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/7	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	22. 12. 2021
Inzerovaný nájezd	171 977 km
Inzerovaná cena	700000 CZK



Záznam 2/7

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

26. 12. 2021

Inzerovaný nájezd

171 977 km

Inzerovaná cena

700000 CZK

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Záznam 3/7

Inzerce

Datum pořízení inzerátu


29. 12. 2021

Inzerovaný nájezd

171 977 km

Inzerovaná cena

700000 CZK



Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.

Záznam 4/7

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

24. 02. 2022


Inzerovaný nájezd

171 980 km

Inzerovaná cena

648000 CZK





Záznam 5/7

Inzerce

Datum pořízení inzerátu



21. 04. 2022

Inzerovaný nájezd

171 980 km



Inzerovaná cena





648000 CZK





Záznam 6/7		Inzerce
Datum pořízení inzerátu		09. 05. 2022
Inzerovaný nájezd		171 980 km
Inzerovaná cena		648000 CZK







Záznam 7/7

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

18. 05. 2022

Barva vozidla:

šedá

Stav tachometru:

172 323 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození

