

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

0273779102

Datum aktivace kuponu:

20. 02. 2024 16:43:35

Platnost do:

21. 03. 2024 16:43:35

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJB9NE9G0164283



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

81 kW

Objem

1197 ccm

Datum výroby

17. 02. 2016


Datum 1. registrace

18. 02. 2016









**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	únor	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:17. 02. 2016</div><div>Stáří vozidla:8 let</div><div>Barva vozidla:cappuccino bezova - kód F8H</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
únor	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR	
<div><div>Datum přihlášení vozidla:18. 02. 2016</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:18. 02. 2016</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ŽLUTÁ-ZÁKLADNÍ</div></div>			
únor	 Česko	Vystavení technického průkazu	
2017	leden	3 100 km	 Česko Evidenční kontrola
<div><div>Datum kontroly:16. 01. 2017</div><div>Číslo protokolu:CZ-3243-17-01-1127</div></div>			
2018	duben	22 000 km	 Česko Záznam tachometru
	květen	25 500 km	 Česko Záznam tachometru
	prosinec	41 000 km	 Česko Záznam tachometru
2019	leden	42 500 km	 Česko Záznam tachometru
	prosinec	70 500 km	 Česko Záznam tachometru

## 2020

únor		 Česko	Poškození
únor	72 500 km	 Česko	Měření emisí




Datum kontroly: 12. 02. 2020  
Číslo protokolu: CZ-521004-20-02-0008

únor	72 500 km	 Česko	STK
------	-----------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 13. 02. 2020  
Číslo protokolu: CZ-3243-20-02-1121

květen	75 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
červen	75 500 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 11. 06. 2020  
Číslo protokolu: CZ-3237-20-06-0543

červen	75 500 km	 Česko	Poškození
červenec	76 000 km	 Česko	Záznam tachometru
září	80 500 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 15. 09. 2020  
Číslo protokolu: CZ-3223-20-09-1181

## 2021

srpen	104 000 km	 Česko	Záznam tachometru
září	104 000 km	 Česko	Záznam tachometru

## 2022

únor

111 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 02. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3223-22-02-1215

únor

111 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 02. 2022

Číslo protokolu:

CZ-420117-22-02-0643

září

121 000 km

 Česko

Záznam tachometru

říjen

122 500 km

 Česko

Záznam tachometru

## 2023

květen

136 500 km

 Česko

Poškození

červen

136 500 km

 Česko

Záznam tachometru

září

143 000 km

 Česko

Záznam tachometru

## 2024

leden

150 000 km

 Česko

Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 3

Datum	02/2020
Země	ČR
Výše škody	16 133 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana



#### Číslo záznamu 2 / 3

Datum	06/2020
Země	ČR
Výše škody	33 067 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	75 500 km



Číslo záznamu 3 / 3

Datum	05/2023
Země	ČR
Výše škody	60 133 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	136 500 km



## 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 20. 02. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

## Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 20. 02. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 02. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE



Leasingové a úvěrové společnosti	20. 02. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(5E54FD) 1.2 TSI 81kW DSG Style Combi
Motor	CYVB; 1 197 ccm; 1,20 L; 81 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,1 / 4,2 / 4,9
Převodovka	RES; automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 7	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie	
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5	
Systém řízení stability ESP	

## Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

## Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikáče a zadní světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,760:1 první převodový stupeň (poměr), 2,270:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,530:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,120:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,180:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,950:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,170:1 zpětný převodový stupeň (poměr), DQ200-7F, sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,800 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 5,0, dotykový obrazovka a 1

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

## Standardní vybavení

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

## Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

## Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

## Sedadla/potahy sedadel

Standardní vybavení

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Chrompaket ozdobné lišty a těsnění oken v chromu

Sound System Canton s 8 reproduktory, centrálním reproduktorem, subwooferem a digitálním ekvalizérem (pouze s rádiem Bolero či s navigací, komfortním telefonováním a elektricky ovládanými okny vpředu a vzadu)

Traveller assistant

Bezpečnost

Crew Protect Assistant

Driver Alert - asistent rozpoznání únavy řidiče

Front Assistant

Funkčnost

Barevný Maxi DOT

**Volitelná výbava**

El. ovl. vyhřívání a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, s osvětlením nástupního prostoru s pamětí

Intelligent Light Assist

Optical Parking Assistant zadní kamera na couvání (Dostupné od září)

Vyhřívání trysky ostřikovače čelního skla

Vyhřívání vrstvené čelní sklo

Zásuvka na 230 V

**Volanty/interiéry/funkčnost sedadel**

Interiér kůže

Vnitřní zpětné zrcátko s autom. stmíváním

**Sedadla/potahy sedadel**

El. nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce - řidiče s pamětí

Vyhřívání předních a zadních sedadel

**Exteriér**

Bi-Xenonové světlomety s AFS a s LED denním svícením, automatická regulace sklonu světlometů a výsuvné integrované ostřikovače a přední mlhové světlomety černé s Corner funkcí

Střešní nosič, stříbrný

**Kola/Pneumatiky**

Kola z lehké slitiny DENOM 7J x 17", pneumatiky 225/45

**Rezervy**

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

**Komfort**

Automatic Parking Assistant

SunSet

**Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava**

DAB pro infotainment Bolero, navigační systém Amundsen a Columbus

Komfortní telefonování s Bluetooth a bezdrátovým spojením s vnější anténou (rSAP), hlasové ovládání, připojení k LTE prostřednictvím samostatné SIM karty (pouze pro infotainment Columbus)

Malý kožený paket (3ramenný multifunkční kožený volant s ovládáním pro rádio a telefon, s řazením DSG převodovky)

Media Command-ovládání infotainmentu ze zadních sedadel prostřednictvím tabletů (pouze pro infotainment Columbus)

**Zabezpečení vozu**

Elektrické otevírání zadních dveří

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	<a href="#">Více info</a>
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	cappuccino bezova - kód F8H
Barva při první registraci v ČR	ŽLUTÁ-ZÁKLADNÍ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 02. 2024
Značení skel	NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	18.02.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	18.02.2016
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	CYV
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	81.00
Při otáčkách (ot/min)	5 600
Zdvihový objem (ccm)	1 197
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŽLUTÁ-ZÁKLADNÍ
Maximální rychlost (km/h)	196
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 847
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 847

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ



Technický popis - rozšířený	
Délka celková (mm)	4 659
Šířka celková (mm)	1 814
Výška celková (mm)	1 465
Rozvor (mm)	2 668
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	920/920
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300/1 300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	630/630
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 147/3 147
Ráfky náprava 1	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 1	6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 2	6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	74.0
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6.1/4.4/4.9
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X] CO2: 142/101/114 g/km ROZCHOD: 1 533/1 504 #D.2: 5E; ACCYVBX0; NFD7FD7CW001STVLN627 #V.9b: 2015/45W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2:+45 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1520 mm Náprava 1: max.1549 mm #20-21: 195/65 R15 91H 6Jx15 ET43; 205/55 R16 91V 6,5Jx16 ET46; 225/40 R18 92Y 7,5Jx18 ET51; 225/45 R17 91W 7Jx17 ET49; 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET48; 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET45; 205/55 R16 94V M+S 6,5Jx16 ET46; 205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET50; 205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET48; 205/55 R16 94V M+S 6Jx16 ET48 #12: max 4781 #14: max 1495 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

### 14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení	19. 05. 2020

Inzerovaný nájezd

75 283 km





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.