

## TECHNICKÝ PROTOKOL

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	9AR 4307
Značka a typ vozidla	Škoda Scala 1,0 TSI 81 kW Monte Carlo
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	TMBER6NW5P3094932
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2023
Uvedení do provozu	13.2.2023
Stav km	13736
Barva karoserie	Šedá Graphite metalíza
STK / Emise do	2/2027
Země původu	ČR
Odpočet DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

### KAROSERIE

Karoserie	<input checked="" type="checkbox"/> původní <input type="checkbox"/> koroze <input type="checkbox"/> opravovaná
Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka	
Provozní oděry.	


### POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poslední servisní prohlídka	Předprodejní prohlídka
Záruka mobility	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Servisní knížka	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Ostatní dokumentace k vozu	Návod k obsluze
Klíče od vozu / počet	2 ks
Vozidlo po havárii	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne
Poznámka	

### PROVOZNÍ NÁPLŇ

Motorový olej	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav oleje	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		

### AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



## POHON VOZU

**Pohon** ☒ 4x2 ☐ 4x4

**Stav** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ zjevná závada  
☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce

**Poznámka**

## MOTOR

**Motor** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně

**Chod motoru** ☐ zvýšená hluchost  
☐ snížený výkon  
☐ kouřivost  
☐ zvýšená spotřeba oleje  
☐ zjevná závada

**Stav rozvodového řemene / řetězu** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ doporučená výměna

**Poznámka**

## SPOJKA

**Spojka** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ snížená účinnost  
☐ doporučená oprava / výměna  
☐ hluchost / vibrace setrvačníku

**Poznámka**

## PŘEVODOVKA

**Převodovka** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně  
☐ zvýšená hluchost  
☐ zjevný únik oleje  
☐ zjevná funkční vada

**Poznámka**

## NÁPRAVA

**Přední náprava** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ vůle v uložení a závěsech  
☐ mechanické poškození  
☐ snížená účinnost

**Zadní náprava** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ vůle v uložení a závěsech  
☐ mechanické poškození  
☐ snížená účinnost

**Poznámka**

## ŘÍZENÍ

**Řízení** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ zvýšená vůle  
☐ projevy netěsnosti  
☐ táhne stranou  
☐ zjevná závada

**Poznámka**

## BRZDY

**Brzdy** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně  
☐ snížená účinnost  
☐ zjevná závada  
☐ doporučená výměna  
☐ koroze

**Stav obložení**

**Ruční brzda** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ dlouhý proběh  
☐ snížená účinnost  
☐ zjevná závada

**Poznámka**

## TLUMIČE

**Tlumiče** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně  
☐ snížená účinnost  
☐ doporučená výměna

**Poznámka**

## VÝFUKOVÝ SYSTÉM

**Výfukový systém** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně  
☐ zvýšený hluk  
☐ zvýšená koroze  
☐ netěsnosti  
☐ doporučená výměna

**Filtr pevných částic DPF?** ☐ ano ☒ ne

**Stav filtru DPF** ☐ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ zjevná závada / nutná výměna  
☐ doporučená výměna

Stav

Poznámka

## DVEŘE

**Dveře** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☒ zámky nepoškozeny  
☐ vadný zámek  
☐ vůle v závěsech  
☒ plynové vzpěry funkční  
☐ el. vzpěry funkční  
☐ zjevná závada

Poznámka

## INTERIÉR

**Interiér** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ bez poškození  
☐ poškozený  
☐ znečištěný

Poznámka

## KLIMATIZACE

**Klimatizace** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ snížená účinnost  
☐ hlučnost

Poznámka

## BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

**Bezpečnostní pásy** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ poškozené  
☐ chybějící  
☐ nutná oprava  
☐ zjevná závada

Poznámka

## AIRBAGY

**Airbagy** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ zjevná závada

Poznámka

## SEDADLA

**Stav sedadel** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ znečištěná  
☒ funkční posun + sklápění  
☒ funkční vyhřívání sedaček  
☐ zjevná závada

Poznámka

## OKNA / SKLA

**Okna / skla** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☒ funkční vyhřev  
☒ funkční ostřik  
☒ mírně poškozené, posekané od kamínků  
☐ poškozená

Poznámka

## AKUMULÁTOR

**Akumulátor** ☒ původní  
☐ po výměně  
☐ snížená účinnost  
☐ doporučená výměna

Poznámka



## ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční

Poznámka

## POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	Dezén v mm <sup>6</sup>
Lékárnička	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Trojúhelník	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	

## POZNÁMKY

## PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	<input type="checkbox"/> ocelové	<input checked="" type="checkbox"/> hliníkové
Typ pneu	<input checked="" type="checkbox"/> letní	<input type="checkbox"/> zimní
Výrobce, značka, rozměr	NEXEN 205/50 R17	
Stav pneu v mm	LP 6 mm	LZ 6 mm
	pp 6 mm	pZ 6 mm
Odpovídá homologaci	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
Doporučená výměna	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne
Bezp. šrouby kol	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne

Poznámka

## ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) 29.2.2024 Petr Betyár

Převzal (technik - datum, jméno, podpis) 29.2.2024 Karel Židlický

## PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Podpis (razítko)

## KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Podpis (razítko)