

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	6H7 4380
Značka a typ vozidla	Opel Astra ST 1,6 CDTi 100 kW Enjoy
Druh vozidla	OA
Číslo karoserie VIN	W0LPD8E38G8036016
Technický průkaz číslo	UH 639496
Rok výroby	2016
Uvedení do provozu	31.1.2017
Stav km	114034
Barva karoserie	Hnědá metalíza
STK / Emise do	22.2.2025
Země původu	ČR
Odpočet DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

KAROSERIE

Karoserie	<input checked="" type="checkbox"/> původní <input type="checkbox"/> koroze <input checked="" type="checkbox"/> opravovaná
Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka	Provozní oděrky.


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poslední servisní prohlídka	11.7.2023 při 100778 km
Záruka mobility	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne
Servisní knížka	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Ostatní dokumentace k vozu	Návod k obsluze
Klíče od vozu / počet	2 ks
Vozidlo po havárii	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav oleje	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon ☒ 4x2 ☐ 4x4

Stav ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zjevná závada
☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

MOTOR

Motor ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně

Chod motoru ☐ zvýšená hlučnost
☐ snížený výkon
☐ kouřivost
☐ zvýšená spotřeba oleje
☐ zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☒ doporučená výměna

Poznámka

SPOJKA

Spojka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ snížená účinnost
☒ doporučená oprava / výměna
☐ hlučnost / vibrace setrvačníku

Poznámka

PŘEVODOVKA

Převodovka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ zvýšená hlučnost
☐ zjevný únik oleje
☐ zjevná funkční vada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava	Zadní náprava
<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
<input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech	<input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech
<input type="checkbox"/> mechanické poškození	<input type="checkbox"/> mechanické poškození
<input type="checkbox"/> snížená účinnost	<input type="checkbox"/> snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zvýšená vůle
☐ projevy netěsnosti
☐ táhne stranou
☐ zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ snížená účinnost
☐ zjevná závada
☐ doporučená výměna
☒ koroze

Stav obložení

Ruční brzda ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ dlouhý proběh
☐ snížená účinnost
☐ zjevná závada

Poznámka
 Stav brzd: přední 60 % + zadní 45 %

TLUMIČE

Tlumiče ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☒ snížená účinnost
☐ doporučená výměna

Poznámka

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

- Výfukový systém**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ po výměně
- ☐ zvýšený hluk
- ☐ zvýšená koroze
- ☐ netěsnosti
- ☐ doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF?

☒ ano ☐ ne

- Stav filtru DPF**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ zjevná závada / nutná výměna
- ☒ doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

- Dveře**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☒ zámky nepoškozeny
- ☐ vadný zámek
- ☐ vůle v závěsech
- ☒ plynové vzpěry funkční
- ☐ el. vzpěry funkční
- ☐ zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

- Interiér**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ bez poškození
- ☐ poškozený
- ☐ znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

- Klimatizace**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ snížená účinnost
- ☐ hlučnost

Poznámka

Doporučená výměna chladiva + klima kompresoru.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

- Bezpečnostní pásy**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ poškozené
- ☐ chybějící
- ☐ nutná oprava
- ☐ zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

- Airbagy**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

- Stav sedadel**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☐ znečištěná
- ☒ funkční posun + sklápění
- ☐ funkční vyhřívání sedaček
- ☐ zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

- Okna / skla**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
- ☒ funkční vyhřev
- ☒ funkční ostřik
- ☒ mírně poškozené, posekané od kamínků
- ☐ poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

- Akumulátor**
- ☒ původní
- ☐ po výměně
- ☒ snížená účinnost
- ☐ doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Poznámka		

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	Dezén v mm ⁶
Lékárnička	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	
Trojúhelník	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	

POZNÁMKY

Lakované díly: LP dveře, PP blatník, PP dveře, PZ dveře.
Vyměněné díly: přední nárazník, LP zpětné zrcátko.
Opravené díly po krupobíjí: kapota, střecha, PP dveře.

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	<input checked="" type="checkbox"/> ocelové	<input type="checkbox"/> hliníkové
Typ pneu	<input type="checkbox"/> letní	<input checked="" type="checkbox"/> zimní
Výrobce, značka, rozměr	Barum Polaris 5 215/60 R16 HXL	
Stav pneu v mm	LP 6 mm	LZ 6 mm
	pp 6 mm	pZ 6 mm
Odpovídá homologaci	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
Doporučená výměna	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne
Bezp. šrouby kol	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne
Poznámka		

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) 22.1.2024 Petr Betyár

Převzal (technik - datum, jméno, podpis) 22.1.2024 Karel Židlický

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)