

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

8278143610

Datum aktivace kuponu:

19. 03. 2024 09:05:28

Platnost do:

18. 04. 2024 09:05:28

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WVWZZZCDZNW519561

Tovární značka
VOLKSWAGENDruh vozidla
osobníObjem
1498 ccmModel
GOLFPalivo
benzínDatum výroby
27. 01. 2022Typ karoserie
kombiVýkon
96 kWDatum 1. registrace
18. 02. 2022

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru		Země	Popis
2022	leden	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>27. 01. 2022</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>2 roky 1 měsíc</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>Bílá Pure - kód 0Q</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Česko</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div>				
	únor		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>18. 02. 2022</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>18. 02. 2022</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>Menší než měsíc</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>BÍLÁ</div> </div>				
	únor		Česko	Vystavení technického průkazu
	únor	50 km		Záznam tachometru
	duben	3 600 km	Česko	Poškození
2024	březen	50 500 km		Vámi zadaný stav

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	04/2022
Země	ČR
Výše škody	88 324 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	3 600 km



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 19. 03. 2024
<div> <div></div> <div>Česko - Policie</div> </div>	NE - není evidováno jako odcizené

<div> <div></div> <div>EU - Soukromé databáze*</div> </div>	NE - není evidováno jako odcizené
---	-----------------------------------

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 19. 03. 2024
Česko	ANO - VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 03. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 03. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN GOLF(CG53GX02) 1.5 TSI EVO 96 kW Life Variant
Motor	DPBA; 1 498 ccm; 1,50 L; 96 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,5 / 4,2 / 5,1
Převodovka	UPH; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 6	
Program stabilizace přívěsu	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5	
Systém řízení stability ESP	

Standardní vybavení

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 210 a 130

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Autonomní řízení aktivní kontrola jízdního pruhu

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 99 999, 99 999, 0, 9 999, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej 10,3, Přístrojový panel 1, kolečko a 26,0, multifunkční displej 10,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1, kolečko a 25,4

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Standardní vybavení
Ovládání aplikací
Palivový systém: přímé vstřikování benzínu
Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka
Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar
Počet reproduktorů: 6
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu
Podstavec bezdrátového nabíjení
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina
Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0
Příprava pro mobilní telefon nabíječka
Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný
Sada na opravu pneumatik
Start/Stop
Stěrače: s dešťovým senzorem
Telematika: roční předplatné - 0,00, počet měsáčných poplatků v ceně - 36, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše
Tempomat se senzory vzdálenosti
Text na hlas / hlas na text
Venkovní teplota
Vyhřívání ostřikovače
Wifi síť 9 999 a zabudovaná SIM karta
Komfort
Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3
Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem, oddělené nastavení teploty pro zadní sedadla
Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce
Startovací tlačítko
Středová loketní opěrka vpředu
Středová loketní opěrka vzadu

Standardní vybavení

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí, spalovací a ovládání dotyk obrazovkou

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 7,0 " šířka, 40,6 a 17,8

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: barevný lak na středové konzoli, barevný lak na dveřích a není

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

System vstupního osvětlení projekce loga

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info
motor / požár	16. 04. 2022	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Bílá Pure - kód 0Q
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 03. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	18.02.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	18.02.2022
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DPB
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	96
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	214
Maximální hmotnost povolená (kg)	1910
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1910

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4635
Šířka celková (mm)	1789
Výška celková (mm)	1469

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2669
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	950/950
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400/1400
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3310/3310
Ráfky náprava 1	7,0JX16 ET48
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	7,0JX16 ET48
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4
Emise CO2 (g/km)	123

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.