

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

6547960111

Datum aktivace kuponu:

21. 03. 2024 11:35:30

Platnost do:

20. 04. 2024 11:35:30

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
TMBAJ7NE1J0347188

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
ŠKODA

Model  
OCTAVIA

Typ karoserie  
sedan/limuzína

Druh vozidla  
osobní

Palivo  
nafta

Výkon  
110 kW

Objem  
1968 ccm

Datum výroby  
22. 05. 2018

Datum 1. registrace  
11. 06. 2018





⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů



Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	květen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:22. 05. 2018</div><div>Stáří vozidla:5 let 10 měsíců</div><div>Barva vozidla:Black Magic Pearlescent - kód 1Z</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
	červen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:11. 06. 2018</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:11. 06. 2018</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ČERNÁ</div></div>			
	červen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2019	březen	31 500 km	Servisní záznam
	říjen	69 000 km	 Česko Záznam tachometru
2020	červen	99 000 km	 Česko Záznam tachometru

## 2022

březen	126 500 km	 Česko	Záznam tachometru
květen	139 500 km	 Česko	STK







Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 30. 05. 2022  
Číslo protokolu: CZ-3244-22-05-0748

květen	139 500 km	 Česko	Měření emisí
--------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 30. 05. 2022  
Číslo protokolu: CZ-420725-22-05-0537

říjen	156 000 km	 Česko	Záznam tachometru
-------	------------	---	-------------------

## 2023

únor		 Česko	Poškození
květen	179 500 km	 Česko	Záznam tachometru
červen		 Česko	Poškození
červen	185 500 km	 Česko	Záznam tachometru
srpen	188 500 km	 Česko	Záznam tachometru
září	189 500 km	 Česko	Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 2.

Datum	02/2023
Země	ČR
Výše škody	53 546 CZK
Druh události	Pojistná událost
Materiál	DVEŘE ZA. P.,KLIKA DVEŘÍ ZA. P.,FÓLIE OCHR. BOČNICE P.,FOLIE,IZOLACE PROTIHLUKOVÁ,MATICE,PÁSKA,PŘÍCHYTKA,PŘÍCHYTKA (2),ŠROUB
Práce	PRÁH ČÁSTEČNÁ NÁHRADA 6 OPRAVIT,BOČNICE ČÁSTEČNÁ NÁHRADA 1 OPRAVIT,VOZIDLO PO OPRAVĚ
Lakování	SLOUPEK STŘEŠNÍ VNĚJŠÍ P.,PRÁH VNĚJŠÍ P.,DVEŘE PŘ. P.,DVEŘE ZA. P. * DÍL VYMONTOVANÝ,KLIKA DVEŘÍ ZA. P. * DÍL VYMONTOVANÝ,BOČNICE ZA. P.,VÍKO NÁDRŽE PALIV. * DÍL VYMONTOVANÝ

## Číslo záznamu 2 / 2.

Datum	06/2023
Země	ČR
Výše škody	10 171 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

## 5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

## Číslo záznamu 1 / 1

Datum	03/2019
Stav tachometru:	31 500 km
Materiál (výčet)	OSTR.KAP.SUD-30
	SROUB UZAVIRACI S
	keramicky spray
	SROUB S VNITRNIM TORXEM,
	motorovy olej longlife III
	NASTAVEC FILTRU S TESNENIM
Práce (výčet)	Kapalina chladicí proverit a d
	Prohlídka s výměnou oleje (pro

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 21. 03. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 21. 03. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 03. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 03. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(5E3385) 2.0 TDI 110kW Ambition
Motor	CRMB; 1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,1 / 3,9 / 4,3
Převodovka	PGT; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 7	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5	
Systém řízení stability ESP	

Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Funkčnost
12v zásuvka vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
Anténa
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
Denní svícení
Dynamické řízení
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem
Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla
Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,770:1 první převodový stupeň (poměr), 1,960:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,260:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,870:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,860:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,720:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,550:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ 350 6F, typ - manuální
Multifunkční displej 6,5, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 16,5, multifunkční displej 6,5, dotykový obrazovka a 1
Nastavení světel: manuální nastavení výšky
Otáčkoměr
Palivový systém: diesel common rail
Počet reproduktorů: 8
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina
Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: AUX-in, USB
Přístrojové ukazatele: analogue & TFT
Sada na opravu pneumatik

## Standardní vybavení

Start/Stop

Stěrače:

Venkovní teplota

## Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr a spalovací

## Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na dveřích a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

## Standardní vybavení

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

## Ostatní

Pevné zadní okno

## Volitelná výbava

## Pakety

Paket Ambition Plus

## Funkčnost

Tempomat

## Exteriér

Přední mlhové světlomety s "CORNER" funkcí

## Rezervy

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

## Ostatní

Zadní stěrač Aero s ostřikovačem

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	22. 11. 2019	<a href="#">Více info</a>
sedadla / zranění	17. 02. 2019	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Black Magic Pearlescent - kód 1Z
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	21. 03. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AA SEDAN
Datum první registrace vozidla	11.06.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	11.06.2018
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	CRM
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110.0
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968.0
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	218
Maximální hmotnost povolená (kg)	1882
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1882

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4670

## Technický popis - rozšířený

Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1451
Rozvor (mm)	2667
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	940/940
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	660/660
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3482/3482
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET46
Pneumatiky náprava 1	6.5JX16 ET46; 205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	6.5JX16 ET46; 205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	68
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70.0
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	5.1/3.9/4.3
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X] ROZCHOD: 1533 / 1524 CO2: 135/101/113 g/km #V.9b: EURO 6 CO2: 135/101/113 g/km ROZCHOD: 1 533/1 524 #D.2: 5E; AACRMBX0; NFM6FM62Q025STVLN657 #V.9b: 2016/646W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2: +0 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1540 mm Náprava 1: max.1549 mm #20-21: 225/45 R17 91W 7Jx17 ET49; 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET48; 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET45; 205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET48; 205/55 R16 91H M+S 6,5Jx16 ET46 #12: max 4785 #14: max 1482 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	113

## 14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.