

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

2026154886

Datum aktivace kuponu:

05. 04. 2024 08:58:18

Platnost do:

05. 05. 2024 08:58:18

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle




VIN

WV2ZZZ2KZKX060857



Tovární značka  
VOLKSWAGENDruh vozidla  
osobníObjem  
999 ccmModel  
CADDYPalivo  
benzínDatum výroby  
20. 12. 2018Typ karoserie  
kombiVýkon  
75 kWDatum 1. registrace  
30. 01. 2019

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

| Datum  | Stav tachometru | Země  | Popis                         |
|--|-----------------|---|-------------------------------|
| 2018   | prosinec        | 0 km  | Vozidlo vyrobeno              |
| <div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>20. 12. 2018</div><div>Stáří vozidla:</div><div>5 let 3 měsíce</div><div>Barva vozidla:</div><div>candy bílá - kód B9A</div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Není k dispozici</div><div>Strana řízení:</div><div>levostranné</div></div>                             |                 |   |                               |
| 2019   | leden           |  Česko   | Přihlášení vozidla v ČR       |
| <div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>30. 01. 2019</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>30. 01. 2019</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>BÍLÁ</div></div> |                 |   |                               |
|  | leden           |  Česko | Vystavení technického průkazu |
|  | únor            | 50 km   | Záznam tachometru             |
| 2020   | květen          | 30 500 km   | Záznam tachometru             |
| 2021   | leden           | 41 000 km   | Záznam tachometru             |
|  | květen          | 47 000 km   | Záznam tachometru             |
|  | listopad        | 47 000 km   | Záznam tachometru             |
| 2022   | duben           | 64 000 km   | Záznam tachometru             |
|  | červen          | 66 500 km   | Záznam tachometru             |
|  | srpen           | 71 500 km   | Záznam tachometru             |

2023

leden

78 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

12. 01. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3517-23-01-0351

leden

78 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

12. 01. 2023

Číslo protokolu:

CZ-450415-23-01-0006

červen

85 500 km

Záznam tachometru

#### 4. Kontrola poškození

### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

**Upozornění:** Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

#### 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj   | Ke dni 05. 04. 2024               |
|---|-----------------------------------|
|  Česko - Policie               | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko - Policie            | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko - Policie            | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko - Policie           | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina - Policie            | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
|  EU - Soukromé databáze*     | NE - není evidováno jako odcizené |

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

## Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země  | Ke dni: 05. 04. 2024 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE - není evidováno  |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 05. 04. 2024 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| ALD Automotive                   | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |
| CASH4CAR                         | NE           |
| COFIDIS                          | NE           |
| ČSOB Leasing, a.s.               | NE           |
| D.S. Leasing, a.s.               | NE           |
| ESSOX LEASING                    | NE           |
| FCE Credit, s.r.o.               | NE           |
| GMAC                             | NE           |
| Home Credit CZ                   | NE           |
| HoppyGo (carsharing *)           | NE           |
| IMPULS-Leasing                   | NE           |
| Leasing České Spořitelny a.s.    | NE           |
| Mercedes-Benz                    | NE           |
| MONETA Auto                      | NE           |
| MONETA Leasing                   | NE           |
| Oberbank Leasing                 | NE           |
| Raiffeisen Leasing               | NE           |
| Toyota FS Czech                  | NE           |
| UniCredit Leasing                | NE           |
| UNILEASING a.s.                  | NE           |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 05. 04. 2024 |
|----------------------------------|--------------|
| VEXCAR                           | NE           |
| Vltavín Leas, a.s.               | NE           |
| VWFS                             | NE           |
| ZASTAV TO                        | NE           |
| Zástavy Aut-Ostrava              | NE           |

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla |   |
|----------------------|---|
| Vozidlo              | VOLKSWAGEN CADDY(SABTL2W0) 1.0 TSI 75kW Trendline |
| Motor                | DKRE; 999 ccm; 1,00 L; 75 kW                      |
| Palivo               | benzín  |
| Spotřeba l/100km     | 6,7 / 4,9 / 5,6                                   |
| Převodovka           | RGA; manuální; 5 převodových stupňů               |

| Standardní vybavení   |  |
|---|--|
| Bezpečnost  |  |
| ABS   |  |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ          |  |
| Boční airbagy vpředu  |  |
| Brzdový asistent BAS  |  |
| Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech             |  |
| Elektronické rozdělení brzdné síly EBD  |  |
| Hlavové airbagy přední a zadní sedadla  |  |
| Indikace nízkého tlaku v pneumatikách   |  |
| Isofix příprava   |  |
| Multikolizní brzdění  |  |
| Počet airbagů: 6  |  |
| Protipokluzový systém ETC   |  |
| Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním  |  |
| Rekuperace brzdové energie motor  |  |
| Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2  |  |
| Systém řízení stability ESP   |  |
| Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti a vizuální/akustická výstraha |  |
| Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači  |  |

## Standardní vybavení

## Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta

Asistent rozjezdu do kopce

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze, úplná konzole nad předním oknem

Manuální 5-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování - tuhá náprava se stabilizátorem, listové pero

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

## Komfort



## Standardní vybavení

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: pylový filtr a spalovací

## Exteriér

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 195 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index T, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: barevný lak na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Úchyt na zavazadla

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - samostatné + lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

## Ostatní

## Standardní vybavení

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

## Volitelná výbava

## Exteriér

Střešní nosníky (hagusy) - černé

Zadní křídlové dveře prosklené

## Kola/Pneumatiky

Pneumatiky 195/65 R15 91T: - s optimalizovaným valivým odporem

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

## Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce    | Datum vyhlášení | Detail                    |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| brzdy / podvozek  | 22. 02. 2020    | <a href="#">Více info</a> |
| airbag / zranění  | 13. 04. 2019    | <a href="#">Více info</a> |
| sedadla / zranění | 08. 06. 2018    | <a href="#">Více info</a> |

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

candy bílá - kód B9A

Barva při první registraci v ČR

BÍLÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | 05. 04. 2024 |
|-------------------------------------|--------------|
| Značení skel                        | NE           |

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

| Země  | Databáze               |
|-------|------------------------|
| Česko | Státní registr vozidel |

| Technický popis - základní          |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Druh vozidla                        | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Druh vozidla doplnění               | AC KOMBI         |
| Datum první registrace vozidla      | 30.01.2019       |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 30.01.2019       |
| Tovární značka                      | VOLKSWAGEN       |
| Obchodní označení                   | CADDY            |
| Kategorie vozidla                   | M1               |
| Výrobce motoru                      | VOLKSWAGEN AG    |
| Typ motoru                          | DKR              |
| Palivo                              | BA               |
| Maximální výkon (kW)                | 75               |
| Zdvihový objem (ccm)                | 999              |
| Emisní třída                        | EURO 6D          |
| Barva karoserie                     | BÍLÁ             |
| Maximální rychlost (km/h)           | 172              |
| Maximální hmotnost povolená (kg)    | 2160             |
| Maximální hmotnost přípustná (kg)   | 2160             |

| Technický popis - rozšířený      |             |
|----------------------------------|-------------|
| Počet míst celkem                | 5           |
| Počet míst k sezení              | 5+          |
| Počet náprav - z toho poháněných | 2 /1 PŘEDNÍ |
| Délka celková (mm)               | 4408        |
| Šířka celková (mm)               | 1793        |
| Výška celková (mm)               | 1822        |

| Technický popis - rozšířený                          |                |
|--|----------------|
| Rozvor (mm)  | 2682           |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)           | 1100/1100      |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)           | 1200/1200      |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)   | 1100/1100      |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 680/680        |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)            | 3200/3200      |
| Ráfky náprava 1                                      | 6JX15 ET47     |
| Pneumatiky náprava 1                                 | 195/65 R15 91T |
| Ráfky náprava 2                                      | 6JX15 ET47     |
| Pneumatiky náprava 2                                 | 195/65 R15 91T |
| Brzdy provozní                                       | NE             |
| Brzdy parkovací                                      | NE             |
| Hluk stojícího vozidla (db)                          | 74             |
| Při otáčkách (ot/min)                                | 3750           |
| Hluk za jízdy (db)                                   | 70             |
| Spotřeba předpis                                     | 2017/1347AG    |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 6,7/4,9/5,6    |
| Emise CO2 (g/km)                                     | 127            |

## 14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.