cebia

HAVEX auto

Ověření pravosti
www.cebia.cz/overeni

OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných

★★★★★

Číslo OSVĚDČENÍ:	**CR-433F-24-0007532**
Datum a čas vystavení:	**16.04.2024 15:59:02**

Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla):	**VSSZZZ5F6P6559394**
Tovární značka:	**SEAT**
Model vozidla:	**ATECA**
Rok první registrace dle tech. průkazu:	**2023**
Stav tachometru:	**1 929**

Výsledek kontroly vozidla

Kontrola stavu tachometru: ★★★

☑ **Kontrola stavu tachometru:**

Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:

- ☐ pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena. Pro vyloučení rizika stočení tachometru vyžadujte ještě např. servisní knihu.
- ☐ pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.
- ☑ pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (1 rok) a zadaného stavu tachometru (1 929 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů: **1 900 km/rok**

Kontrola odcizení, financování, VIN: ★

☑ **Kontrola odcizení:**

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR

☑ **Kontrola financování (leasing):**

Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na www.cebia.cz/overeni

☑ **Kontrola VIN:**

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla

Kontrola roku výroby: ★

☑ **Kontrola roku výroby:**

Rok výroby vozidla dle Cebia je: 2023/04

Původ vozidla: ČR

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVIN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VINTEST. Více o těchto službách na www.cebia.cz. Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter

Cebia, spol. s r.o.
BB Centrum, budova Alpha
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 207 207
IČ-18628443 DIČ-CZ18628443

SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA
Kontrola stavu tachometru, servisních záznamů, poškození
https://cz.cebia.com/cr/CR-433F-24-0007532/DE2D

PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU
Kontrola odcizení, registrace a odhlášení vozidla v zahraničí
www.cebia.cz/PROVIN

DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU
Kontrola originality VIN a štítků
www.cebia.cz/VINTEST