

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

1331988765

Datum aktivace kuponu:

17. 04. 2024 16:01:52

Platnost do:

17. 05. 2024 16:01:52

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJP6NJ6LZ077427



kontrolní číslice je v pořádku



Tovární značka

ŠKODA

Model

FABIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

70 kW

Objem

999 ccm

Datum výroby

24. 01. 2020


Datum 1. registrace

04. 02. 2020













VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
			<div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>24. 01. 2020</div><div>Stáří vozidla:</div><div>4 roky 2 měsíce</div><div>Barva vozidla:</div><div>Bílá Candy - kód 9P</div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Česko</div><div>Strana řízení:</div><div>levostranné</div></div>
	únor	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
			<div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>04. 02. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>04. 02. 2020</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>BÍLÁ</div></div>
	únor	 Česko	Vystavení technického průkazu
2021	duben	15 500 km	Servisní záznam
	červen	23 000 km	 Česko Záznam tachometru
	srpen	30 500 km	 Česko Záznam tachometru
	říjen		 Česko Poškození
	říjen	39 000 km	 Česko Záznam tachometru
	listopad	42 500 km	 Česko Záznam tachometru
2022	únor	54 000 km	 Česko Záznam tachometru
	březen	57 000 km	Servisní záznam
	duben	61 500 km	 Česko Záznam tachometru
	říjen	89 000 km	 Česko Záznam tachometru
2023	únor	110 000 km	Servisní záznam
	duben	117 500 km	 Česko Záznam tachometru
	listopad	147 500 km	 Česko Záznam tachometru
	prosinec	144 500 km	 Česko Záznam tachometru

2024

leden

154 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 01. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3102-24-01-0629

leden

154 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

18. 01. 2024

Číslo protokolu:

CZ-410908-24-01-0201

březen

159 000 km

 Česko

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	10/2021
Země	ČR
Výše škody	8 311 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	04/2021
Stav tachometru:	15 500 km
Materiál (výčet)	Mikrobaterie

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	03/2022
Stav tachometru:	57 000 km
Materiál (výčet)	Mot. olej 0W-30 LongLife - litr
	CHLADICI KAPALINA-HOTOVA SMES

Číslo záznamu 3 / 3

Datum	02/2023
Stav tachometru:	110 000 km
Materiál (výčet)	1 SADA AERO STIRATEK
	AERO-LISTA STIRACI
Práce (výčet)	2xLista stiraci - de a namontovat
	Lista zadního skla stiraci D+M

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 17. 04. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA FABIA(NJ54M4) 1.0 TSI 70kW Style Combi
Motor	DKLD; 999 ccm; 1,00 L; 70 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,7 / 3,8 / 4,5
Převodovka	QTS; manuální; 5 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	

Standardní vybavení	Funkčnost
12v zásuvka vpředu	
2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)	
AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka	
Asistent rozjezdu do kopce	
Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování	
Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu	
Centrální zamykání: dálkové	
Dálkové ovládání audia na volantu	
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru	
Denní svícení	
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem	
Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední	
Filtr pevných částic	
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45	
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem	
LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla	
Manuální 5-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,770:1 první převodový stupeň (poměr), 1,950:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,280:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,930:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,740:1 pátý převodový stupeň (poměr), 3,180:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ 200 5F, typ - manuální	
Multifunkční displej 6,5, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 16,5	
Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky	
Omezovač rychlosti	
Ostřikovače světel	
Otáčkoměr	
Palivový systém: přímé vstřikování benzínu	
Parkovací senzor vzadu, radar	
Počet reproduktorů: 6	
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu	
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina	
Přední zadní elektrické ovládání oken	

Standardní vybavení

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Standardní vybavení
Koberečky:
Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky a kůže
Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce
Osvětlení zavazadlového prostoru
Posuvný kryt zavazadlového prostoru
Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka
Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální
Úchyt na zavazadla
Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose
Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák dělený
Zpětné zrcátko s automatickou clonou
Ostatní
Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů
Volitelná výbava
Pakety
Dynamic Paket II (s lištou Dark Brusher 5MJ)
Exteriér
Bílá Candy
Rezervy
Rezervní kolo (plnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu
Komfort
Loketní opěrka prošíváná

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Bílá Candy - kód 9P
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 04. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	04.02.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	04.02.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DKL
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	70
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	187
Maximální hmotnost povolená (kg)	1591
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1591

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4262
Šířka celková (mm)	1732
Výška celková (mm)	1452

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2455
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	560/560
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2591/2591
Ráfky náprava 1	6.0JX15 ET38
Pneumatiky náprava 1	185/60 R15 84H
Ráfky náprava 2	6.0JX15 ET38
Pneumatiky náprava 2	185/60 R15 84H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7/3,8/4,5
Emise CO2 (g/km)	102

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.