

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

6476785348

Datum aktivace kuponu:

17. 04. 2024 16:19:22

Platnost do:

17. 05. 2024 16:19:22

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMBAR7NX2MY040855




kontrolní číslice je v pořádku


Tovární značka  
ŠKODAModel  
OCTAVIATyp karoserie  
sedan/limuzínaDruh vozidla  
osobníPalivo  
benzínVýkon  
110 kWObjem  
1498 ccmDatum výroby  
21. 09. 2020Datum 1. registrace  
29. 09. 2020**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:21. 09. 2020</div><div>Stáří vozidla:3 roky 6 měsíců</div><div>Barva vozidla:Bílá Candy - kód 9P</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
září		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:29. 09. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:29. 09. 2020</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
září		 Česko	Vystavení technického průkazu
listopad	3 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2021	březen	16 500 km	 Česko Záznam tachometru
červenec		 Česko	Poškození
červenec	25 500 km	 Česko	Záznam tachometru
září	30 000 km	 Česko	Záznam tachometru
listopad	38 000 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	16 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	leden	44 000 km	 Česko Záznam tachometru
duben	52 500 km	 Česko	Záznam tachometru
červenec	61 000 km	 Česko	Záznam tachometru
říjen	71 500 km	 Česko	Záznam tachometru

2023	únor	61 000 km	Česko	Poškození
	únor	90 000 km	Česko	Záznam tachometru
	květen	100 000 km	Česko	Záznam tachometru
	září	120 000 km	Česko	Záznam tachometru
2024	únor	120 000 km	Česko	Poškození
	únor	140 500 km		Servisní záznam
	únor	140 500 km		Servisní záznam

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 3

Datum	07/2021
Země	ČR
Výše škody	10 047 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Levá strana



#### Číslo záznamu 2 / 3

Datum	02/2023
Země	ČR
Výše škody	11 163 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	61 000 km



## Číslo záznamu 3 / 3

Datum	02/2024
Země	ČR
Výše škody	14 372 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	120 000 km



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2	
Datum	02/2024
Stav tachometru:	140 500 km
Materiál (výčet)    Práce (výčet)	Primer
	2K-Sada lepidel na sklo
	Sklo predni vrstvene vymenit
	Kamera asistencnich systemu se
	Akumulator - nabijet

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	02/2024
Stav tachometru:	140 500 km
Materiál (výčet)	DVOUSLOZKO
	PROSTREDEK KONZERVACE DUTIN
	WASHPRIMER
	ZNAK SKODA
	MIX 156 OCHRE 556 g
	MIX 182 BLACKTONER 502 g
	MIX 183 RED TONER 504 g
	MIX 190 S-BLUE 3545g
	SX VOC PLAST ADDITIVE U7590
	MIX 151 1643g
	brusivo Mirka, 3M
	VISCOSITY ADJUSTER 3524g
	Performance Hardener 15-30 Servind
	ABRANET MIRKA 150mm 80-800
	LAK PERFORMANCE PRO CLEAR K9590
	MIX 100 495g
Práce (výčet)	Viko motoroveho prostoru - lakovat
	Viko motoroveho prostoru - lakovat
	Karoserie lakovani pripravit
	Karoserie - lakovani pripravit
	Karoserie dohotovit
	Viko motoroveho prostoru - boule vyrovnat
	Karoserie - konzervovat
	Tlumici panel vika motoroveho prostoru - de a namontovat
	Znak vyrobce predni - de a namontovat
	Aerodynamicka lista de a namontovat
	Rizene vyhledavani zavad
	Akumulator - nabijet

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 17. 04. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.



## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(NX33N5) 1.5 TSI 110kW Ambition
Motor	DPCA; 1 498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,2 / 3,9 / 4,7
Převodovka	UEU; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 7
Program stabilizace přívěsu
Protipokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie motor
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP

Standardní vybavení

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,600:1 zpětný převodový stupeň (poměr), typ - manuální

Multifunkční displej 10,2, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 8,3, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 21,1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

**Standardní vybavení**

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

**Komfort**

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a spalovací

**Exteriér**

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 92, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 7,0 " šířka, 40,6 a 17,8

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

## Standardní vybavení

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

## Ostatní

Pevné zadní okno

## Volitelná výbava

## Pakety

Paket Ambition PLUS

Parkovací senzory vzadu

## Sedadla/potahy sedadel

Vyhřívání předních sedadel

## Exteriér

Bílá Candy

Mlhové přední LED světlomety

## Rezervy

## Volitelná výbava

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné) s příslušenstvím

## Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Bezdrátový SmartLink

## Ostatní

Zadní stěrač „AERO“

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
motor / požár	07. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
elektronika / výbava	07. 08. 2020	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Bílá Candy - kód 9P

Barva při první registraci v ČR

BÍLÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel		17. 04. 2024
Značení skel		NE



### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AA SEDAN
Datum první registrace vozidla	29.09.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	29.09.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DPC
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	230
Maximální hmotnost povolená (kg)	1890
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1890

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4689
Šířka celková (mm)	1829
Výška celková (mm)	1486

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2669
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	960/960
Ráfky náprava 1	7.0JX16 ET46
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 92V
Ráfky náprava 2	7.0JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 92V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,2/3,9/4,7
Emise CO2 (g/km)	109

## 14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.