

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

0199502773

Datum aktivace kuponu:

17. 04. 2024 17:59:25

Platnost do:

17. 05. 2024 17:59:25

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJJ7NX6MY031597



kontrolní číslice je v pořádku



Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

110 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

10. 09. 2020


Datum 1. registrace

29. 09. 2020

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:10. 09. 2020</div><div>Stáří vozidla:3 roky 7 měsíců</div><div>Barva vozidla:Bílá Moon metalíza - kód 2Y</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
září		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:29. 09. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:29. 09. 2020</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
září		 Česko	Vystavení technického průkazu
listopad	3 900 km	 Česko	Záznam tachometru
listopad		 Česko	Poškození
listopad	7 000 km		Servisní záznam
2021	březen	27 000 km	 Česko Záznam tachometru
duben	32 500 km	 Česko	Záznam tachometru
srpen	54 500 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	69 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	březen	86 000 km	 Česko Záznam tachometru
duben	86 000 km	 Česko	Záznam tachometru
srpen	114 500 km	 Česko	Záznam tachometru
září	114 500 km	 Česko	Záznam tachometru
říjen	127 500 km	 Česko	Záznam tachometru

2023	leden	142 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	duben	157 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	červenec	173 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	listopad	193 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	únor	203 000 km		Servisní záznam
	únor	203 000 km		Servisní záznam
	únor	203 000 km		Servisní záznam
	únor	203 000 km		Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	11/2020
Země	ČR
Výše škody	94 719 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 5

Datum	11/2020
Stav tachometru:	7 000 km
Materiál (výčet)	KROUZEK TESNICI
	MATICE
	ZINKOVY SPREJ
	COLAD SAMOLEPICI TLUMICI DESKY 2,2 x 250 x 550 mm
	Starline AD Blue 25L
	DRZAK CIDLA
	KRYT NARAZNIKU
	SPOJLER
	Ochr.dutin transpar.vosk.400ml
	TEROSON Primer PU 8519P 25ml
	Terostat 8590DK lepidlo na autoskla - 3
	SROUB PRO PRIVARENI
	ANTENA
	VYZTUHA PRO UPEVNENI
	PODBEH HOLY-UMELA HMOTA
	VYPLN PODLAHY
	NAPIS
	ZADNI SKUPINOVA SVITILNA
	VODICI PROFIL
	KRYT PRO TAZNE OKO
	LISTA UPEVNOVACI
	VIKO ZADNI
	ODRAZKA
	NADRZ REDUKCNIHO PROSTREDKU
	SENZOR

Číslo záznamu 2 / 5

Datum	02/2024
-------	---------

Stav tachometru:	203 000 km
------------------	------------

Materiál (výčet)	Primer
------------------	--------

2K-Sada lepidel na sklo

Práce (výčet)	Sklo predni vrstvene vymenit
---------------	------------------------------

Kamera asistencnich systemu se

Akumulator - nabijet

Číslo záznamu 3 / 5

Datum	02/2024
Stav tachometru:	203 000 km
Materiál (výčet)	PROSTREDEK KONZERVACE DUTIN
	WASHPRIMER
	2K EPOXY RESIN SPATULA
	MIX 111 WHITE PEARL 525 g
	MIX 136 SILVER DOLLAR 3580 g
	MIX 138 SILVER 513 g
	MIX 152 BLACK 3535 g
	MIX 182 BLACKTONER 502 g
	MIX 185 GREEN TONER 252 g NEOBJEDNAVAT
	MIX 199 METALLIC ADDITIVE 1045g
	COLOR BLEND (litry !!!)
	ABRALON
	ABRANET MIRKA
	MIX 190 S-BLUE 3545g
	MIX 151 1643g
	brusivo Mirka, 3M
	VISCOSITY ADJUSTER 3524g
	Performance Hardener 15-30 Servind
	Performance Additive k 84195
	ABRANET MIRKA 150mm 80-800
	LAK PERFORMANCE PRO CLEAR K9590
	SX VOC XTREME FILL. HARD. pro 78134/36
	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost
Práce (výčet)	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost

Číslo záznamu 3 / 5

Blatník predni - lakovat

Blatník predni - lakovat

Dvere predni - lakovat

Dvere predni - lakovat

Klika vnejsi lakovani

Klika vnejsi lakovani

Dvere predni boule vyrovnat

Blatník predni - boule vyrovnat

Karoserie - konzervovat

Svetlomet - d+n

Blatník predni - de a namontovat

Dvere predni - de a namontovat

Zpetne zrcatko de a namontovat

Klika vnejsi - de a namontovat

Tesneni pridavne - d+n

Tesneni stiraci prednich dveri - de a namontovat

Krytka dveri - de a namontovat

Svetlomet nastaveni

Číslo záznamu 4 / 5

Datum	02/2024
Stav tachometru:	203 000 km
Materiál (výčet)	DVOUSLOZKO
	PROSTREDEK KONZERVACE DUTIN
	WASHPRIMER
	MATICE ROZPINACI
	ZNAK SKODA
	MRIZKA
	KRYCI LISTA
	VLOZKA OZDOBNA
	MIX 111 WHITE PEARL 525 g
	MIX 136 SILVER DOLLAR 3580 g
	MIX 138 SILVER 513 g
	MIX 152 BLACK 3535 g
	MIX 182 BLACKTONER 502 g
	MIX 185 GREEN TONER 252 g NEOBJEDNAVAT
	MIX 191 TRANSPARENT 3545
	MIX 199 METALLIC ADDITIVE 1045g
	ABRANET MIRKA
	MIX 190 S-BLUE 3545g
	MIX 151 1643g
	brusivo Mirka, 3M
	VISCOSITY ADJUSTER 3524g
	Performance Hardener 15-30 Servind
	Performance Additive k 84195
	ABRANET MIRKA 150mm 80-800
	LAK PERFORMANCE PRO CLEAR K9590
	SX VOC XTREME PLASTIC ADITIV U7660
Práce (výčet)	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost

Číslo záznamu 4 / 5

Kryt narazniku predniho - novy dil lakovat

Kryt narazniku predniho - novy dil lakovat

Viko motoroveho prostoru - lakovat

Viko motoroveho prostoru - lakovat

Karoserie lakovani pripravit

Karoserie lakovani pripravit

Karoserie - lakovani pripravit

Karoserie dohotovit

Viko motoroveho prostoru - boule vyrovnat

Karoserie - konzervovat

Kryt predniho narazniku - opravit

Kryt narazniku predniho - d+n

Snimac pomoci pri parkovani d+n

Svetlo mlhove demontaz a montaz

Svetlo mlhove demontaz a montaz

Mrizka vetraci predni demontaz a montaz

Mrizka vetraci predni demontaz a montaz

Lista predniho narazniku - d+n

Lista predniho narazniku - d+n

Lista predniho narazniku - d+n

Mrizka chladice - d+n

Mrizka chladice vymenit

Spoiler predni - de a namontovat

Registracni znacka demontaz a montaz

Viko motoroveho prostoru - de a namontovat

Tlumici panel vika motoroveho prostoru - de a namontovat

Znak vyrobce predni - de a namontovat

Tesneni vika motoroveho prostoru - de a namontovat

Aerodynamicka lista de a namontovat

Akumulator - nabijet

Číslo záznamu 4 / 5

- 2xRameno stíratka - de a namontovat
- Kryt ramu celního skla demontaz a montaz
- 2xTryska ostřikovace vyhrivana - de a namontovat
- Rizene vyhledavani zavad
- Cidlo radaru nastaveni
- Geometrie predni a zadni napravy mereni
- 2xMlhove svetlo - seridit
- Oprava vozu - rozpracovanost
- Oprava vozu - rozpracovanost

Číslo záznamu 5 / 5

Datum	02/2024
Stav tachometru:	203 000 km
Materiál (výčet)	MATICE PLECHOVA
	DRZAK
	MATICE ROZPINACI
	KRYT NARAZNIKU
	DRZAK CIDLA
	VEDENI CIDLA PRO OTEVIRANI
	ODRAZKA
	SPOJLER
	KONCOVY DIL
	MIX 111 WHITE PEARL 525 g
	MIX 136 SILVER DOLLAR 3580 g
	MIX 138 SILVER 513 g
	MIX 182 BLACKTONER 502 g
	MIX 185 GREEN TONER 252 g NEOBJEDNAVAT
	MIX 191 TRANSPARENT 3545
	MIX 199 METALLIC ADDITIVE 1045g
	MIX 190 S-BLUE 3545g
	SX VOC PLAST ADDITIVE U7590
	MIX 151 1643g
	brusivo Mirka, 3M
	VISCOSITY ADJUSTER 3524g
	Performance Hardener 15-30 Servind
	Performance Additive k 84195
	LAK PERFORMANCE PRO CLEAR K9590
	SX VOC XTREME PLASTIC ADITIV U7660
Práce (výčet)	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost
	Oprava vozu - rozpracovanost





namu 5 / 5
Oprava vozu - rozpracovanost
Naraznik zadni - novy dil lakovat
Naraznik zadni - novy dil lakovat
Kryt zadniho narazniku nahrazeni, vymena
Kryt zadniho narazniku - vrtat
Kryt podbehu zadni - de a namontovat
Snimac otevirani zadniho vika - de a namontovat

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 17. 04. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(NX547D) 2.0 TDI 110kW DSG Style Combi
Motor	DSTB; 1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,4 / 3,3 / 3,6
Převodovka	UVP; automatická; 7 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 7	
Program stabilizace přívěsu	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	

Standardní vybavení

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadicí páka na volantu, sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto mode a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,2, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 8,3, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 21,1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání - dotykem na obrazovku, zdroj dat - internet, barevný displej, 10,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 25,4

Standardní vybavení

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Zábavný displej vpředu, 10,0, dotyková obrazovka a 25,4

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Standardní vybavení

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,0 " šířka, 43,2 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Standardní vybavení

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Style PLUS

Parkovací senzory vpředu a vzadu

Exteriér

Červená Corrida

Metalické barvy

Přisvěcování při odbočování pro přední mlhové LED světlomety

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (nepřilohodnotné) s příslušenstvím

Komfort

SunSet

Zabezpečení vozu

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru s virtuálním pedálem

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	Více info
motor / požár	07. 04. 2022	Více info
elektronika / výbava	07. 08. 2020	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Bílá Moon metalíza - kód 2Y
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 04. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	29.09.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	29.09.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DST
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	222
Maximální hmotnost povolená (kg)	1990
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1990

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4689
Šířka celková (mm)	1829
Výška celková (mm)	1505

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2667
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1060/1060
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3590/3590
Ráfky náprava 1	7.0JX17 ET46
Pneumatiky náprava 1	205/55 R17 91V
Ráfky náprava 2	7.0JX17 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R17 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,4/3,3/3,7
Emise CO2 (g/km)	97

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.