

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0853804968
Datum aktivace kuponu:	20. 04. 2024 08:11:28
Platnost do:	20. 05. 2024 08:11:28

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
U5YPV81BANL063356



Tovární značka  
KIA

Palivo  
benzín

Datum výroby  
22. 06. 2022

Model  
SPORTAGE

Výkon  
110 kW

Datum 1. registrace  
02. 01. 2023

Druh vozidla  
osobní

Objem  
1598 ccm

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru		Země	Popis
2022	červen	0 km		Vozidlo vyrobeno
	<div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>22. 06. 2022</div><div>Stáří vozidla:</div><div>1 rok 9 měsíců</div><div>Barva vozidla:</div><div>Lunar Silver metallic - kód CSS</div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Není k dispozici</div><div>Strana řízení:</div><div>Není k dispozici</div></div>			
	září	50 km		Servisní záznam
2023	leden		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	<div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>02. 01. 2023</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>02. 01. 2023</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>6 měsíců</div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>ŠEDÁ</div></div>			
	leden		Česko	Vystavení technického průkazu
	leden	50 km		Záznam tachometru
	květen	6 500 km		Záznam tachometru
	září	9 000 km		Servisní záznam
	říjen	9 000 km		Servisní záznam
2024	leden	11 500 km		Servisní záznam
	leden	11 500 km		Servisní záznam
	leden		Česko	Poškození
	únor	14 500 km		Záznam tachometru
	březen	9 000 km		Servisní záznam

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	01/2024
Země	ČR
Výše škody	43 349 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

## 5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

### Číslo záznamu 1 / 6

Datum	09/2022
Stav tachometru:	50 km
Materiál (výčet)	TEXTILE FLOOR MATS, STANDARD L

### Číslo záznamu 2 / 6

Datum	09/2023
Stav tachometru:	9 000 km
Materiál (výčet)	SERVICE KIT-OIL FILTER 60L KIA ENGINE OIL 0W20 ACEA C5

### Číslo záznamu 3 / 6

Datum	10/2023
Stav tachometru:	9 000 km
Práce (výčet)	ECM upgrade

### Číslo záznamu 4 / 6

Datum	01/2024
Stav tachometru:	11 500 km
Práce (výčet)	Oprava metodou PDR

## Číslo záznamu 5 / 6

Datum 01/2024

Stav tachometru: 11 500 km

Materiál (výčet) BOLT-FLANGE, TAPER

SROUB NATLOUKACI

SROUB SAMOREZNY S PRIRUBO

MATICE S PRUZINOU

RETAINER-BUMPER SIDE MTG

COVER-FR BUMPER

COVER-FR BUMPER FOG LAMP,LH

COVER-FR BUMPER,LWR

BRACKET-FR BUMPER COVER,LH

BRACKET-FR BUMPER COVER,RH

MOULDING-FRONT BUMPER,LH

Práce (výčet) Material laku

## Číslo záznamu 6 / 6

Datum 03/2024

Stav tachometru: 9 000 km

Materiál (výčet) SERVICE KIT-OIL FILTER

60L KIA ENGINE OIL 0W20 ACEA C5

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 20. 04. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

## Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 20. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE



## 9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Název modelu	Sportage
Označení modelu	SPORTAGE(NQ5E), G 1.6 T-GDI GAMMA II (MHEV)
Úroveň výbavy	GLS (EX)
Modelový rok	2022
Datum výroby	22.06.2022
Datum počátku záruky	13.09.2022
Kód motoru	G4FP
Motor	G 1.6 T-GDI GAMMA II (MHEV)
Objem ccm	1598
Objem(l)	1,60
Počet válců	4
Palivo	UNLEADED GASOLINE
Sériové číslo motoru	G4FPNZ320217
Kód barvy	CSS
Barva	Lunar Silver metallic
Kód Čalounění	WK
Karosérie	5DR 5P (WAGON)
Oblast	EUROPE (S4)
Sériové číslo převodovky	WNJ6 L783775
Převodovka	MANUAL M/T
Řazení	MAN
Pohon	2WD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	A/BAG - FRONT - DR + PASS SIDE

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	A/BAG LABEL - PICTOGRAM
Ostatní	ACTIVE AIR FLAP - UPPER + LOWER (A TYPE)
Ostatní	AIR BAG SENSOR - ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ANTENNA ROOF TYPE - RADIO SHARK FIN COMBI
Ostatní	BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR) AGM
Ostatní	BODY TYPE - 5DR 5P (WAGON)
Ostatní	BRAKE PERFORMANCE - ESC (ELEC. SYSTEM CONTROL)
Ostatní	BUMPER COLOR MLDG - BRIGHT COLOR
Ostatní	CLUSTER - INTEGRATED DISPLAY 4" TFTLCD
Ostatní	COLOR PACKAGE - TYPE 9
Ostatní	CONSOLE (W/STORAGE BOX ARM RES - DLX (SLIDING)
Ostatní	CRASH PAD MAIN - TPU PSM
Ostatní	DOOR SCUFF - STD PLATE
Ostatní	DR CENTER TRIM - PLASTIC (NO COVER'G)
Ostatní	DR WINDOW # FR DR GLASS - TINTED
Ostatní	DRIVE MODE SELECT - DRIVE MODE SELECT
Ostatní	EMBLEM (GRADE) - HIGH (GLS)
Ostatní	ENGINE CAPACITY - 1600 CC GAMMA II
Ostatní	ENGINE PACKAGE - LOW POWER ENG
Ostatní	ENGINE TYPE - DOHC - TGDI
Ostatní	FCA (FORWARD COLL.AVOIDANCE AS - CAR/PED/CYC & DAW
Ostatní	FR HEATER CONTROL - AUTO DEFOG SYSTEM
Ostatní	FR L/PLATE HORIZONTAL SIZE - LONG SIZE
Ostatní	FR TURN SIGNAL - BUBL
Ostatní	FRT FOG LAMP - LED (LIGHT EMITTING DIODE)
Ostatní	FRT FOG LAMP (TYPE) - MFR (MULTI FOCUS REFLECTOR)
Ostatní	FUEL TYPE - UNLEADED GASOLINE
Ostatní	GRADE - GLS (EX)
Ostatní	GRAIN- CENTER FACIA - METAL PAINT + PAD PRINT
Ostatní	HANDSFREE - BLUETOOTH W/REMO S/WHEEL

## Soupis vybavy vozidla

Ostatní	HBA (HIGH BEAM ASSIST) - HIGH BEAM ASSIST
Ostatní	HEAD LAMP LEVELING DEVICE - MANUAL
Ostatní	CHILD ANCHOR - REMOTE FOLD'G - REMOTE FOLD'G
Ostatní	I/S HANDLE - METAL PAINT
Ostatní	INNER VIEW MIRROR - ECM (ELECTRIC CHROMIC)
Ostatní	KEY SET - FOLDING KEY
Ostatní	L.D.C. CONVERTER - 200 W
Ostatní	LICENCE PLATE (FENDER TRIM) - EUROPE TYPE
Ostatní	LKA (LANE KEEP'G ASSIST) - L/R (LINE/ROAD - EDGE)
Ostatní	LUGGAGE LAMP - BUBL
Ostatní	LUGGAGE TRIM - LUGGAGE SIDE LH
Ostatní	LUGGAGE TRIM - LUGGAGE UNDER TRAY
Ostatní	LUMBORT SUPPORT (DR) - POWER (2 WAY MECHANICAL TYPE)
Ostatní	MAIN WIRING CONECTOR - MAIN WIRING CONECTOR
Ostatní	MDPS - MDPS - COLUMN
Ostatní	MEDIA INPUT - MEDIA INPUT (NAVI)
Ostatní	MIC - 2 MIC
Ostatní	MOBIL TELEMATICS SYSTEM (MTM) - EUROPE
Ostatní	MODEL - NQ5S CAR (MODEL 2ND BYTE)
Ostatní	MODEL (PEL) YEAR - 22MY - PEL YEAR
Ostatní	MODEL 1ST BYTE - MODEL 1ST BYTE
Ostatní	MODEL YEAR - MY 2022
Ostatní	MONTHLY ORDERING PACK - MAY
Ostatní	MOULDING - GARNISH SIDE - SILVER PAINT
Ostatní	MUD GUARD - FR & RR
Ostatní	O/S HEAD CONSOLE LAMP - BUBL
Ostatní	O/S MIRROR - ELECTRIC HTD-CONV (WIDE) DR'S
Ostatní	O/S MIRROR FUNCTION - SIDE REPEATER LAMP
Ostatní	PARK'G BRAKE - EPB
Ostatní	PASS'S SEAT BACK - SEAT BACK PNL (W/POCKET)

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	POWER WINDOW - DRIVER'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	POWER WINDOW - PASS'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	RAIN SENSOR - RAIN SENSOR
Ostatní	REGION - EUROPE (S4)
Ostatní	ROOM LAMP - 2ND ROW SEAT (1 BUBL)
Ostatní	RR COMBINATION LAMP -BACK UP - SEPALETED
Ostatní	RR COMBINATION LAMP -TAIL/STOP - LED+BUBL
Ostatní	RR COOLING DUCT - CONSOLE A/VENT
Ostatní	RR DR & BACK LITE GLASS & QTR - TINTED
Ostatní	RR GARNISH - BLACK
Ostatní	RR SEAT - CTR H/REST - DRINK HOLDER
Ostatní	RR TURN SIGNAL - LIGHTING SOUR - BUBL
Ostatní	RR VIEW MONITOR - RVM (RR VIEW MONITOR) W/SWITC
Ostatní	SEAT COVERING - CLOTH
Ostatní	SEAT WARMER FRT - DR+PASS
Ostatní	SEAT WARMER RR - HIGH/LOW - PUSH RETURN
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR - SIDE IMPACT SENSOR
Ostatní	SPARE TIRE & WHEEL - TMK
Ostatní	SPEEDOMETER - KMPH
Ostatní	STEER'G REMOTE CONTROL - VOICE RECOGNITION (W/CUSTOM)
Ostatní	STEER'G WHEEL - 4-SPOKE LEATHER
Ostatní	T/GATE OPENING DEVICE - GAS LIFT
Ostatní	T/M TYPE 1 - 4*2
Ostatní	T/M TYPE 2 - MANUAL M/T
Ostatní	TIRE ASSY MAIN - 215/65 R17
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITOR'G) - HIGH LINE (DIRECT TYPE)
Ostatní	TRAILER PACKAGE - EU+AUSTRALIA TYPE
Ostatní	ULTRASONIC - FRONT ULTRASONIC (X4)
Ostatní	UPR TRIM FINISH'G - TPO FR (THERMO PLASTIC OLEFIN)
Ostatní	USE - EXPORT

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	WARN'G & INDICATOR - WASHER FLUID WARN'G LAMP
Ostatní	WASHER FLUID LEVEL SENSOR - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Ostatní	WHEEL ASSY MAIN - B TYPE - 7.0J*17
Ostatní	WINDSHIELD GLASS TYPE - TINTED (W/O S/BAND)

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

## Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / havárie	14. 08. 2023	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Lunar Silver metallic - kód CSS
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 04. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Datum první registrace vozidla	02.01.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	02.01.2023
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	SPORTAGE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	HYUNDAY OR KIA
Typ motoru	G4FP
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	110,1
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	182
Maximální hmotnost povolená (kg)	2085
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2085

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4515
Šířka celková (mm)	1865
Výška celková (mm)	1645

### Technický popis - rozšířený

Rozvor (mm)	2680
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1260/1260
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1650/1650
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3735/3735
Ráfky náprava 1	7.0JX17/ET43.5
Pneumatiky náprava 1	215/65R17 103V
Ráfky náprava 2	7.0JX17/ET43.5
Pneumatiky náprava 2	215/65R17 103V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,8
Emise CO2 (g/km)	153

## 14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.