

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0893096936
Datum aktivace kuponu:	17. 10. 2024 19:08:37
Platnost do:	16. 11. 2024 19:08:37

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

	VIN		
	WV2ZZZ2KZLX047528		
	Tovární značka	Model	Typ karoserie
	VOLKSWAGEN	CADDY	kombi
	Druh vozidla	Palivo	Výkon
	osobní	nafta	75 kW
	Objem	Datum výroby	Datum 1. registrace
	1968 ccm	15. 11. 2019	16. 12. 2019

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	listopad	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:15. 11. 2019</div><div>Stáří vozidla:4 roky 11 měsíců</div><div>Barva vozidla:candy bílá - kód B9A</div><div>Vyrobeno pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
	prosinec	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:16. 12. 2019</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:16. 12. 2019</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
	prosinec	 Česko	Vystavení technického průkazu
2020	únor	5 500 km	Záznam tachometru
	říjen	30 000 km	Záznam tachometru
2021	červenec	59 500 km	Záznam tachometru
2022	duben	89 500 km	Záznam tachometru
	listopad	120 000 km	Záznam tachometru
	prosinec	122 000 km	Záznam tachometru

2023

listopad

163 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

13. 11. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3130-23-11-0401

listopad

163 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

13. 11. 2023

Číslo protokolu:

CZ-410303-23-11-0136

2024

duben

179 500 km

Záznam tachometru

červenec

189 500 km

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 17. 10. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 10. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 10. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 10. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN CADDY(SAJT22W0) 2.0 TDI 75kW Maxi Trendline
Motor	DFSD; 1 968 ccm; 2,00 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,5 / 4,7 / 5,4
Převodovka	TLE; manuální; 5 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Bezpečnostní pásy ve 3. řadě sedadel:	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech, dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy ve 3. řadě	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti a vizuální/akustická výstraha	

Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta

Asistent rozjezdu do kopce

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze, úplná konzole nad předním oknem

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvající palivo

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování - tuhá náprava se stabilizátorem, listové pero

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Standardní vybavení

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: pylový filtr a spalovací

Exteriér

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakovaná

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr, 6,0 " šířka, 40,6 a 15,2

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 7 v konfiguraci 2+3+2

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: barevný lak na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Třetí řada sedadel: typ - lavice, směr sezení - dopředu, vyjímatelná, sklopné opěradlo - vcelku a počet osob: 2

Úchyt na zavazadla

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - samostatné + lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Standardní vybavení

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Multifunkční ukazatel "Plus", asistent rozpoznání únavy - palubní počítač

Sedadla/potahy sedadel

Bederní opěrky v obou předních sedadlech

Klimatizace Climatronic pro vyhř. okno: - dvouzónová automatická regulace - zadní stěrač s ostřikovačem - vyhřívané zadní okno - vyhřívaná sedadla vpředu, samostatně nastavitelná

Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce: - pro převoz dlouhých předmětů

Výškově nastavitelná sedadla - odkládací zásuvky pod sedadly řidiče a spolujezdce

Exteriér

Mlhové světlomety integrované v nárazníku

Střešní nosníky (hagusy) - černé

Zadní křídlové dveře prosklené

Komfort

Tónovaná zadní okna: - v prostoru pro cestující Privacy - přední sklo pohlcující tepelné záření

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Multifunkční kožený volant

Rádio Composition Colour

Telefonní rozhraní pro Composit. Colour

Zabezpečení vozu

Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - houkačka - senzor naklonění vozu - 2stupňové otevírání dveří - 2 funkční klíče - záložní houkačka

Ostatní

Posuvné okno v prostoru pro cestující vpředu vlevo

Posuvné okno v prostoru pro cestující vpředu vpravo

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	candy bílá - kód B9A
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 10. 2024
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	16.12.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	16.12.2019
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	CADDY
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DFS
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	75
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	172
Maximální hmotnost povolená (kg)	2280
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2280

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4878
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1831

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	3006
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1175/1175
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1230/1230
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400/1400
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3650/3650
Ráfky náprava 1	6,0JX16 ET50
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 94H RF.
Ráfky náprava 2	6,0JX16 ET50
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 94H RF.
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,5/4,7/5,4
Emise CO2 (g/km)	141

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.