

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

8400876867

Datum aktivace kuponu:

17. 10. 2024 19:40:09

Platnost do:

16. 11. 2024 19:40:09

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WF0EXXTTRELE14463



Tovární značka

FORD

Model

TRANSIT

Typ karoserie

skříň

Druh vozidla

užitkový

Palivo

nafta

Výkon

95 kW

Objem

1995 ccm

Datum výroby

21. 08. 2020

Datum 1. registrace

14. 10. 2020

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	srpen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:21. 08. 2020</div><div>Stáří vozidla:4 roky 1 měsíc</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
říjen		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:14. 10. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:14. 10. 2020</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
říjen		 Česko	Vystavení technického průkazu

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 17. 10. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 10. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 10. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 10. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Transit
Označení modelu	2021 Transit - TS (V363 EU), 2.0L CR TC DSL PANTHER F
Modelový rok	2021
Datum výroby	21.08.2020
Úroveň výbavy	1.7-350M-2T
Kód karosérie	CAVA
Typ karosérie	Regular Cargo Van
Kód motoru	ENBK
Motor	2.0L CR TC DSL PANTHER F
Kód převodovky	TRA7
Převodovka	6-Speed Manual Transaxle - VMT(IND=M)
Země	Czech republic
Iso název země	Česko
Výrobní závod	KOCAELI PLANT BUILD
Emise	STAGE 6.2 EMISSIONS
Palivo	Diesel
Klimatizace	MANUAL AIR CONDITIONER
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	(+)"CZR"
Ostatní	2019 job #1 program control

Soupis vybavy vozidla

Ostatní	4.429/3.263 final drive ratio
Ostatní	Acc 1 usb port-1 remote port
Ostatní	Akumulátor pro velké zatížení
Ostatní	Altern. pro extra vysoké zatížení
Ostatní	Barva interiéru - Dark Palazzo Grey
Ostatní	Barva vnitřních doplňků - Ebony
Ostatní	Bez 2. jedn. mřížky za zadním sklem
Ostatní	Bez 3. rady zadních sedadel
Ostatní	Bez 6. řady sedadel
Ostatní	Bez A/V Jack
Ostatní	Bez Airbagu Pro Spolucestujícího
Ostatní	Bez akumulátorů pro hluboké vybití
Ostatní	Bez asist. zachování jízdy. pruhu
Ostatní	Bez automatiz.park.systému
Ostatní	Bez balíčků speciální hodnoty
Ostatní	Bez bederní opory sed. spolujezdce
Ostatní	Bez bocního okna v 2.rade LH
Ostatní	Bez bocního okna v 2.rade RH
Ostatní	Bez bocního okna v 3.rade LH
Ostatní	Bez bocního okna v 3.rade RH
Ostatní	Bez bočních obrys.světél
Ostatní	Bez čtvrté řady zadních sedadel
Ostatní	Bez dálkového ovládání zámek
Ostatní	Bez deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Bez doku na zařízení
Ostatní	Bez Fleet klíče
Ostatní	Bez horního odkl. prostoru
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo
Ostatní	Bez integrovaného ovládacího panelu
Ostatní	Bez kabelového svazku

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez kabelů pro střešní maják
Ostatní	Bez kamery
Ostatní	Bez klimatizace sedadla řidiče
Ostatní	Bez klimatizace sedadla spolujezdce
Ostatní	Bez kolejnicí v nákl. prost.
Ostatní	Bez Kontrolky/Zvonku Bezpeč.Pásu
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez loketní operky uprostřed vzadu
Ostatní	Bez marketingových sad SVO
Ostatní	Bez modulů aktivovaných hlasem
Ostatní	Bez modulu Média brány
Ostatní	Bez mont.bočn. airbagu sed.řdč/sjzd
Ostatní	Bez mříže zadní prepážky
Ostatní	Bez multifunkčního displeje
Ostatní	Bez Navigačního Systému
Ostatní	Bez nouzového asistenta
Ostatní	Bez obrác. troj sedadla ve 2. řadě
Ostatní	Bez ochrany spodku karosérie
Ostatní	Bez omez.otevření dveří nákl.prost.
Ostatní	Bez omezovače rychlosti v mílích/h
Ostatní	Bez operky hlavy vzadu
Ostatní	Bez operky sedadla spolujezdce
Ostatní	Bez pásů zvýr.linii boku karosérie
Ostatní	Bez pásů zadních sedadel
Ostatní	Bez podběhu zadního nárazníku
Ostatní	Bez Pomocného Ohříváče
Ostatní	Bez pomocného pojistkového panelu
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez předních zásterek

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez protiprachových krytů brzd
Ostatní	Bez přidavných přívodů paliva
Ostatní	Bez přístupového žebříku
Ostatní	Bez regulace otáček motoru
Ostatní	Bez relé odpojovacího akumulátor
Ostatní	Bez rozhraní syst.mobil.telefonu
Ostatní	Bez Řízení Klimat. V Zadní Podlaze
Ostatní	Bez sady dvojitých zadních kol
Ostatní	Bez sady chlazení
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez servisní opravárenské sady
Ostatní	Bez sklád.stup.- boční nákl.dveře
Ostatní	Bez sklopení zadního sedadla
Ostatní	Bez skupiny bezpečnost. zámku
Ostatní	Bez skupiny elektrického ovládání
Ostatní	Bez skupiny vnitřního osvětlení
Ostatní	Bez směrovek mont. na střeše
Ostatní	Bez snímačů tlaku v pneumatikách
Ostatní	Bez snímání náklonu vozidla
Ostatní	Bez spodní lišty před. nárazníku
Ostatní	Bez Stěrače/Omývače Zadního Skla
Ostatní	Bez stropního airbagu
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez syst.varov.opuštění jízdn.pruhu
Ostatní	Bez tachografu
Ostatní	Bez telesa druhé jednotky
Ostatní	Bez upev.popruhů první pomoci
Ostatní	Bez upevnění Isofix
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez větracího systému
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez vyhřívání zadního prostoru
Ostatní	Bez Vyhřívávaného Zadního Skla
Ostatní	Bez zadní stropní lampicky na ctení
Ostatní	Bez zadní vnitř. strop. odkl. přih.
Ostatní	Bez zadního okna
Ostatní	Bez zadního zpětného zrcátka
Ostatní	Bez zadních sedadel v 2.rade
Ostatní	Bezpečnostní pás - Černá
Ostatní	Bílá Frozen
Ostatní	Brakes-ESP/HLA/FBS
Ostatní	Conf int light/batt saver-10m
Ostatní	Configurable Unlocking - Conf 1
Ostatní	Čelní světlomety, statické natáčení
Ostatní	Držák tabletu, styl 1
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	Emisní třída 6.2
Ostatní	Exterior Paint - Solid
Ostatní	Fuel Tank Fill Neck-With Inhibiter
Ostatní	Chladicí médium klimatizace R-R134A
Ostatní	Chromovaný
Ostatní	Interior Trim Accent Pack B
Ostatní	Kontrol. nízké hlad. kapal. v ostř.
Ostatní	Less 4th Row LH Side Window
Ostatní	Less 4th Row RH Side Window
Ostatní	Less air curtain restraint-rh
Ostatní	Less Auxiliary I/P Console
Ostatní	Less cab air shield equipment
Ostatní	Less cab back panel

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Less camera-front video
Ostatní	Less Certification Label
Ostatní	Less Collision Mitigation System
Ostatní	Less Courtesy Light Delay
Ostatní	Less delete pack category a
Ostatní	Less delete pack category b
Ostatní	Less delete pack category c
Ostatní	Less diagnostic maint monitor
Ostatní	Less emergency hammer
Ostatní	Less exterior door lighting
Ostatní	Less Fifth Row Seating
Ostatní	Less fire extinguisher
Ostatní	Less Fleet
Ostatní	Less Headlamps - Wiper Activated
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less kit
Ostatní	Less Load Area Protection Kit
Ostatní	Less manual regen initiation
Ostatní	Less marketing body code
Ostatní	Less marketing comfort pack
Ostatní	Less marketing cv pack
Ostatní	Less marketing design wheel pk
Ostatní	Less marketing protection pack
Ostatní	Less mass movement sensor
Ostatní	Less Power Convertor
Ostatní	Less prgramble interface mdule
Ostatní	Less rear reflector device
Ostatní	Less Rear Seat Packs
Ostatní	Less Rear Step
Ostatní	Less Rear Window Protector

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Less Restraint Devices
Ostatní	Less Revers Gear Alarm
Ostatní	Less Roof Marker/Clearance Light
Ostatní	Less Safe Deposit Box
Ostatní	Less side auxiliary step
Ostatní	Less Side Parking Aid
Ostatní	Less smart acceler truncation
Ostatní	Less smart fuse box
Ostatní	Less Tailboard Support Straps
Ostatní	Less tie down hooks
Ostatní	Less tpo/order code
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Less wheel chock
Ostatní	Less Zonal Opposite Door Relocking
Ostatní	Manual locking latch
Ostatní	Mechanizm.nos.pneum.-směr otevření
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mikrofon
Ostatní	My Key
Ostatní	Nezamykací bezzátkové plnicí hrdlo
Ostatní	Nižší audio ICE (OC) s DAB USB
Ostatní	No description available
Ostatní	No ship to required
Ostatní	Oblož. podl. lož. prostoru – vyliš.
Ostatní	Ocelové silniční kolo 6.5 X 16"
Ostatní	P235/65 r16c bsw tyre
Ostatní	Plastová přepážka
Ostatní	Potah podlahy - gum.vložka-částečný
Ostatní	Prodejní stupeň 4
Ostatní	Před. nárazník částečně v barvě kar

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Předepínač bezp.pásů - řidič
Ostatní	Přední náprava s neomez. prokluzem
Ostatní	Pwr lock grp-speed dependent
Ostatní	Reprodukt.rádia-2 hlubkt/2 vysktn
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S airbagem ridice
Ostatní	S automatickým ovládáním světlometů
Ostatní	S část. lis. calounením stropu
Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S dálk. ovl. dv. vst.-2 ovladače
Ostatní	S dolů směřovanou koncovkou výfuku
Ostatní	S el.připoj.zásuvkou úrovně 2
Ostatní	S elektrickou zásuvkou – vzadu
Ostatní	S Filtr Pylový
Ostatní	S halogenovými světly
Ostatní	S jedn.bočními dveřmi nákl.prostoru
Ostatní	S jedn.L/B říd./dvoj. L/B sed.spol.
Ostatní	S jednoduchou pal. nádrží
Ostatní	S Jednoduchými Zadními Koly
Ostatní	S kompl.zad.oblož. lisovaná deska
Ostatní	S koženým potahem volantu
Ostatní	S lisovanou hlavicí red. páky.
Ostatní	S loketn. operkami u sed. ridice
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S mechanickou parkovací brzdou
Ostatní	S ocelovým náhr. kolem
Ostatní	S op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
Ostatní	S ovládáním rádia na volantu

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S plným krytem kola
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S Regulátorem Rychlosti
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S taznými oky pro přives
Ostatní	S upev. popruhy nákl. prostoru
Ostatní	S víkem uzamykatelné odkl. příhr.
Ostatní	S vyšší sadou viditelnosti
Ostatní	Se sadou ICE Feature Pack 13
Ostatní	Se sadou nářadí
Ostatní	Se samonav. bezp. pásem pr. sedadla
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se standard.tón.skly
Ostatní	Se standardní celk. hmotností
Ostatní	Se standardní stropní konzolou
Ostatní	Se střední strechou
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se Světly Pro Denní Provoz
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zadními lapači nečistot
Ostatní	Se Zadními Mlhovými Světly
Ostatní	Se zavěšenými zadními dveřmi
Ostatní	Seat Pack 13
Ostatní	Sed.řid.,ruč.nast:4 sm.,nakl.sedáku
Ostatní	Single stage vehicle

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Stand tread-continental vendor
Ostatní	Startér - systém Stop/Start
Ostatní	Stropní schránka-slun.clona řidiče
Ostatní	Střešní anténa audio
Ostatní	Studený start do -20°C
Ostatní	Stůl - př.sedadlo
Ostatní	Syst.odemk.dv.ve dvou krocích
Ostatní	Širok.výlisky boku karos. – šedá
Ostatní	Unspecified wheelbase
Ostatní	Velké zrcátko s krátkým ramenem
Ostatní	Vn.duál.el.ovl.zrcátka-el.sklápění
Ostatní	Vyrobeno v závodě Otosan (Turecko)
Ostatní	With Door Auto Relocking - Enabled
Ostatní	With Trailer Sway Control (TSC)
Ostatní	Zadní alternativní náprava A
Ostatní	Zadní nárazník – plastový, bez laku
Ostatní	Zatížení přední nápravy-normální
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / převodovka	09. 01. 2022	Více info
havárie / podvozek	25. 12. 2020	Více info
havárie / podvozek	22. 10. 2020	Více info
havárie / podvozek	22. 10. 2020	Více info
havárie / podvozek	08. 09. 2020	Více info
havárie / podvozek	08. 09. 2020	Více info
motor / požár	05. 07. 2020	Více info
motor / požár	05. 07. 2020	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 10. 2024
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	BB SKŘÍŇOVÝ
Datum první registrace vozidla	14.10.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	14.10.2020
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	TRANSIT
Kategorie vozidla	N1
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	BKFB
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	95,6
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	152
Maximální hmotnost povolená (kg)	3500
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3500

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	3
Počet míst k sezení	3+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	5531
Šířka celková (mm)	2059
Výška celková (mm)	2550

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	3300
Ložná plocha délka (mm)	2900
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1750/1750
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	2150/2150
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500/2500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5065/5065
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET60.0
Pneumatiky náprava 1	235/65R16C 115/113R
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET60.0
Pneumatiky náprava 2	235/65R16C 115/113R
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	80
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	2018/1832CI
Spotřeba paliva (l/100km)	7,2/6,6/6,8
Emise CO2 (g/km)	179

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.