

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

5573754277

Datum aktivace kuponu:

11. 03. 2025 17:37:29

Platnost do:

10. 04. 2025 17:37:29

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WF0NXXGCHNMC75344



Tovární značka

FORD

Model

FOCUS

Typ karoserie

hatchback

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

92 kW

Objem

999 ccm

Datum výroby

17. 09. 2021

Datum 1. registrace

11. 10. 2021

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>17. 09. 2021</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>3 roky 5 měsíců</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>BLUE METALLIC - kód PN4FT</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Česko</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div> </div>			
	říjen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>11. 10. 2021</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>11. 10. 2021</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>Menší než měsíc</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>MODRÁ</div> </div> </div>			
	říjen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2022	srpen	29 500 km	Servisní záznam
2023	září	59 500 km	Servisní záznam
	říjen	 Česko	Poškození
2024	květen	76 500 km	Servisní záznam
	prosinec	76 500 km	Záznam tachometru
2025	leden	76 500 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1.

Datum	10/2023
Země	ČR
Výše škody	14 335 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	08/2022
Stav tachometru:	29 500 km
Materiál (výčet)	CASTROL MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E - 1 l
	Desinfekce AC

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	09/2023
Stav tachometru:	59 500 km
Materiál (výčet)	CASTROL MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E - 1 l
	Desinfekce AC

Číslo záznamu 3 / 3

Datum	05/2024
Stav tachometru:	76 500 km
Materiál (výčet)	Pojistky MICRO2 20A (10 ks) TESLA BLATNA
	CASTROL MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E - 1 l
	70Ah P,s.p.640A,EXIDE Classic,12V,278x175x190
	rozv. kolo klika
	el.mag. ventil
	ventil
	Sítka s krytem

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 11. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Focus
Označení modelu	2022 Focus - GE (C519 EU), 1.0L EcoBoost (92kW/125PS)
Modelový rok	2022
Datum výroby	17.09.2021
Datum počátku záruky	21.10.2021
Úroveň výbavy	SERIES 70
Kód barvy	PN4FT
Barva	BLUE METALLIC
Kód karosérie	BSHC
Typ karosérie	5 Door Saloon
Kód motoru	B7DA
Motor	1.0L EcoBoost (92kW/125PS)
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	92
Kód převodovky	TRE7
Převodovka	8 SPD AUTOMATIC TRANS 8F24(IND=A)
Země	Czech republic
Iso název země	Česko
Směrnice EU	e13*2007/46*1911*13
Výrobní závod	SAARLOUIS PLANT BUILD
Emise	EURO 6.2 EMISSIONS
Palivo	GASOLINE
Klimatizace	MANUAL ELECTRIC AIR COND
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Identifikace vozidla

Prodejní typ	51FBU6A2ABR
--------------	-------------

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(+) Zadní tlumice standard
Ostatní	(+)"CZR"
Ostatní	2018 job #1 program control
Ostatní	205/60R16
Ostatní	3 bod.bezp.pás- Evropské předpisy
Ostatní	3.52 final drive ratio
Ostatní	5.3/3.4/2.6/2.0/1.4/1/.86/.69
Ostatní	Acc media hub 2xusb+au+sd slot
Ostatní	Acoustic laminated windscreen
Ostatní	AECS bez SMS / detekce odklonu 2G
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Alternátor - vylepšení ECO
Ostatní	Asistence zachování jízdního pruhu
Ostatní	Barva vnitřních doplňků - Ebony
Ostatní	Bez automatiz.park.systému
Ostatní	Bez bederní opery sed. spolujezdce
Ostatní	Bez bezdrátového nabíjení
Ostatní	Bez bezpečnostní sady
Ostatní	Bez bočního pomocného schodu
Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez dálkového ovládání zámků
Ostatní	Bez el. zásuvky
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez kontrolky brzdových světel
Ostatní	Bez krytu stresního okna
Ostatní	Bez krytů zámků dveří
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez loketní operky uprostřed vzadu
Ostatní	Bez madla park.brzdy
Ostatní	Bez manuál. řazení aut. převodovky
Ostatní	Bez marketingových sad SVO
Ostatní	Bez nákladové podložky
Ostatní	Bez nástavce předního nárazníku
Ostatní	Bez ochranných dveřních lišt
Ostatní	Bez ok v zavazadlovém prostoru
Ostatní	Bez osvetl. prostoru pro nohy
Ostatní	Bez paliv.filtru montovaného na rám
Ostatní	Bez Pomocného Ohříváče
Ostatní	Bez pomocného přehrávače CD
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez přípravy pro mont. tazn. zar.
Ostatní	Bez průhledového displeje
Ostatní	Bez rozpoz. značek rychlost. limitů
Ostatní	Bez sady mark. přípravy pro trh
Ostatní	Bez sady Performance
Ostatní	Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady Styl
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady výbavy na přání
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení

Soupis výbavy vozidla

Ostatní Bez servisní opravárenské sady

Ostatní Bez Sítky Přidržující Náklad

Ostatní Bez skupiny vnitřního osvětlení

Ostatní Bez speciálních potahů sedadel

Ostatní Bez stresního nosice

Ostatní Bez SVO kromě sad

Ostatní Bez syst.sledování pozorn.řidiče

Ostatní Bez ukazatelů panelu

Ostatní Bez úpravy střešní části

Ostatní Bez úpravy/nálepky SVO

Ostatní Bez vnitřní přepážky

Ostatní Bez vozidla pro speciální účely

Ostatní Bez výbavy pro brodění vodou

Ostatní Bez výbavy pro kuráky

Ostatní Bez Vyhřívané Trysky Ostřikovačů

Ostatní Bez znaku prodeje

Ostatní Brzdy-TS/HLA/ESP/TC/ABS

Ostatní Capless Fuel Filler Without Lock

Ostatní Centre console-level 5

Ostatní Collision Mitigation System

Ostatní Černá/lesklá ozd.ext.lišta na dveře

Ostatní Dal-def off-not cust configur

Ostatní Drive away release

Ostatní DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos

Ostatní Eco tread - any vendor

Ostatní Efficient drive mode

Ostatní El. ovl. před. okna s imp. spoušt.

Ostatní Emergency brake light flashing

Ostatní Emise Euro 6.2

Ostatní Exterior Paint - Metallic

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Foot pedal design - standard
Ostatní	Ford Corporate Badge
Ostatní	Front load bar
Ostatní	Grab handle drive side-folding
Ostatní	Háček na kabát vzadu
Ostatní	Chlad. médium klimatizace HF01234YF
Ostatní	ICE Feature Pack 47
Ostatní	ICE-druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	ICP - uzavír.panell Mini Electronic
Ostatní	Intelig. asistent udrž. rychlosti
Ostatní	Interiér / okolí barvy-Ebony
Ostatní	Jednotónová el. houkačka
Ostatní	Klíč zapal. vyklápěcí s dálk.ovl.
Ostatní	Komponenty unikátní pro AI ráfky
Ostatní	Koncová světla - úroveň 1
Ostatní	Konvenční přístroje - úroveň 2
Ostatní	Kryty upevnění kolejnic sedadla
Ostatní	Led reflector lamp
Ostatní	Less accessory wheels
Ostatní	Less auto hdlamps-fol me home
Ostatní	Less Aux Roof Rack Crossbars
Ostatní	Less camera offering
Ostatní	Less cargo mat
Ostatní	Less Compass Display
Ostatní	Less contrast stitching
Ostatní	Less Decklid Liner
Ostatní	Less delete pack category a
Ostatní	Less engine cover - under hood
Ostatní	Less engine related badge
Ostatní	Less except eao svp

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Less exterior protection group
Ostatní	Less Front Door Sill Protection
Ostatní	Less illminted gear shift knob
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less local plant process
Ostatní	Less marketing comfort pack
Ostatní	Less marketing design wheel pk
Ostatní	Less marketing family pack
Ostatní	Less marketing items
Ostatní	Less marketing technology pack
Ostatní	Less mass customization packag
Ostatní	Less mk cb-flr mat/flr cov
Ostatní	Less mkt driver assist pack
Ostatní	Less mkt performance pack
Ostatní	Less mrkt cb-a/c & aux heater
Ostatní	Less Occupant Sensor
Ostatní	Less partitioning bezels
Ostatní	Less rear bumper extension
Ostatní	Less rear floor mats
Ostatní	Less rear splash guards
Ostatní	Less seat track sensors
Ostatní	Less splash guards
Ostatní	Less stall apply
Ostatní	Less tailgate badges
Ostatní	Less window deflectors
Ostatní	Madlo zadních dveř.v barvě karos.
Ostatní	Manual adj frt seat belt mount
Ostatní	Marketing winter pack #1
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Med length overhead console

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mini ocelové náhradní kolo
Ostatní	Modrá Metallic
Ostatní	Monitor sled. nahuš. pneu verze II
Ostatní	Mřížka - sp. ok., v pův. barvě, tm.
Ostatní	Mřížka - spod, lišta a okolí chrom.
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	Náhr.mini kolo s omez. rychlostí
Ostatní	Nameplate
Ostatní	Nezamykací bezzátkové plnicí hrdlo
Ostatní	No description available
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Pollen/Carbon Filter
Ostatní	Pravé dveře spolujezdce
Ostatní	Provedení pro mírné klima
Ostatní	Př./zad.třm.a destč.pro stand.prov.
Ostatní	Před.mlh.sv.–zatáč.se syst.ad.sv.
Ostatní	Přední a zadní světlo LED
Ostatní	Přední koberce - Velour logo W/O
Ostatní	Přední nárazník v barvě karoserie
Ostatní	Přítomnost teploty venk.vzduchu
Ostatní	Rear floor ducts
Ostatní	Rear suspension - level 1
Ostatní	Rotary gear shift knob
Ostatní	Rr st blt-2nd row active outbd
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 6 reproduktory

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S Airbagem Pro Spolucestujícího
Ostatní	S airbagem řidiče
Ostatní	S automat.zavíráním oken
Ostatní	S automatickým ovládáním světlometů
Ostatní	S Bezpečnostním Zámkem Pro Děti
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S centrem informací
Ostatní	S černými rámečky světlometů
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S druhým vykl. klíčem s dálk.ovl.
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S hliníkovými madly dveří interiéru
Ostatní	S jedn.dálk. ovl. vst. dveří
Ostatní	S jednoduch. vys. oper. predn. sed.
Ostatní	S jednoduchými zadními mlhovkami
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kobercem nákladového prostoru
Ostatní	S konvenčním obložím stropu
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S krytem ložné plochy
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Ostatní	S man. ovl. sed. řid ve 4 smerech
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S měkce obloženou přepážkou
Ostatní	S Navigačním Systémem

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S olovnatým/bezolovnatým palivem
Ostatní	S op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
Ostatní	S ovládáním rádia na volantu
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S pedály bez seřizování
Ostatní	S Poplaš.Zař.Proti Krádeži (Pats)
Ostatní	S prerus.oknem
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohřivačem
Ostatní	S reostatem na sestavě přístrojů
Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S terénní sadou pro stand. zatížení
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhr. sedadlam řidice
Ostatní	S Vyhříváním Sedadlem
Ostatní	S vyhříváním volantem
Ostatní	Se clonou chladiče Kysor
Ostatní	Se slitin.koly 6,5 x 16" Trend
Ostatní	Se standard.tón.skly
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se světlým rámečkem mlhových světel
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	Se zad.skł.děleným sedadlem 60/40
Ostatní	se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Se zadní parkovací pomuckou
Ostatní	Se zadním spojlerem
Ostatní	Se zadními brzdovými kotouči
Ostatní	Se základní odkládací schránkou
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Slun.clona-řid.vinyl W/vložka zrc.
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Standardní akumulátor
Ostatní	Startér - systém Stop/Start
Ostatní	Studený start -25 stupňů C
Ostatní	Styl 1 zádržného úchyty lana
Ostatní	Světlo LTS FR Individual a RR Map
Ostatní	Sync III
Ostatní	Systém rozhraní mob. telefonu - 4
Ostatní	Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Ostatní	Včet. otoč. ovl. skláp. sed. řidiče
Ostatní	Včet.otoč.ovl.skláp.sed.spolujezd.
Ostatní	Vid.rov.sam.trub., jedn.sam.tlumič
Ostatní	Vin. svít. spol. s vložkou do zrc.
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Volant - 3 paprsky s kůží
Ostatní	Vyhř.signální zrc.s dvojím ovlád.
Ostatní	Výlisek prahu - ochranná lišta C/K
Ostatní	Vyrobeno v závodě Saarlouis
Ostatní	Wheel hub caps-plastic painted
Ostatní	With Body Coloured Roof
Ostatní	With Fixed Rear Seat Cushion
Ostatní	Wrong way alert
Ostatní	Zadní plast. nárazn. v barvě karos.

Soupis výbavy vozidla

Ostatní Zař. bez snímače v před. nárazníku

Ostatní Zpětná kamera - 2. úroveň

Ostatní Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / karoserie	30. 04. 2023	Více info
motor / požár	30. 04. 2023	Více info
EV/Hybrid / požár	03. 12. 2021	Více info
elektronika / zranění	27. 06. 2021	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla BLUE METALLIC - kód PN4FT

Barva při první registraci v ČR MODRÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 03. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AB HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	11.10.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	11.10.2021
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	FOCUS
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	B7DA
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	92
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	195
Maximální hmotnost povolená (kg)	1905
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1905

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4397
Šířka celková (mm)	1844
Výška celková (mm)	1515

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2700
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1005/1005
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	920/920
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	685/685
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3205/3205
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET50.0
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 92 H
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET50.0
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 92 H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6
Další záznamy	Rozchod: 1571+1566, [Alternativní provedení vozidla:, *42: (#16): TRÍDA A50-X], #V.7: CO2: 137 g/km, #14: ROZCHOD: 1 571/1 566, #D.2, #3, #4: DEH, B7DA1NX, 51FBU6A2ABR, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #11: 4378, #12: 1825, #13: 1446, #N.1-N.2: 195/65 R16 92 H 6.5Jx16OS47.5, #N.1-N.2: 195/65 R16 92 H 6.5Jx16OS50.0, #N.1-N.2: 195/65 R16 92 Q M+S 6.5Jx16OS47.5, #N.1-N.2: 195/65 R16 92 Q M+S 6.5Jx16OS50.0, #N.1-N.2: 205/60 R16 92 H 6.5Jx16OS47.5, #N.1-N.2: 205/60 R16 92 Q M+S 6.5Jx16OS47.5, #N.1-N.2: 205/60 R16 92 Q M+S 6.5Jx16OS50.0, #N.1-N.2: 215/50 R17 91 H 7.0Jx17OS50.0, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2700
Emise CO2 (g/km)	137

14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.