

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8718704699
Datum aktivace kuponu:	11. 03. 2025 17:44:12
Platnost do:	10. 04. 2025 17:44:12

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
U5YH5815AML104171



Tovární značka	Model	Typ karoserie
KIA	CEE'D	kombi
Druh vozidla	Palivo	Výkon
osobní	benzín	117 kW
Objem	Datum výroby	Datum 1. registrace
1482 ccm	08. 07. 2021	23. 11. 2021

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	červenec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>08. 07. 2021</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>3 roky 8 měsíců</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>Lunar Silver metallic - kód CSS</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Není k dispozici</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>Není k dispozici</div> </div> </div>			
	listopad	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>23. 11. 2021</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>23. 11. 2021</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>4 měsíce</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>ŠEDÁ</div> </div> </div>			
	listopad	 Česko	Vystavení technického průkazu
	listopad	10 km	Záznam tachometru
2022	listopad	9 500 km	Záznam tachometru
2023	říjen	25 000 km	Záznam tachometru
2024	duben	34 500 km	 Česko Poškození
	září	38 500 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	04/2024
Země	ČR
Výše škody	27 535 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	34 500 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 11. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Název modelu	Ceed
Označení modelu	Ceed(CD) - Sportswagon, G 1.5 T-GDI KAPPA PE(MHEV)
Úroveň výbavy	WGN GLS
Modelový rok	2021
Datum výroby	08.07.2021
Datum počátku záruky	26.11.2021
Kód motoru	G4LH
Motor	G 1.5 T-GDI KAPPA PE(MHEV)
Objem ccm	1482
Objem(l)	1,50
Počet válců	4
Palivo	UNLEAD
Sériové číslo motoru	G4LHMZ063545
Kód barvy	CSS
Barva	Lunar Silver metallic
Kód Čalounění	WK
Karosérie	WAGON
Oblast	EUROPE
Sériové číslo převodovky	WMJ6 C575525

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	ACU Code - CD01
Ostatní	ADAS CAMERA - FRONT VIEW CAMERA-MONO
Ostatní	AIR BAG - AIR BAG
Ostatní	ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK FIN COMBI

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	ANTI CORROSION - HIGH GRADE
Ostatní	AUDIO & NAVIGATION TYPE - 10.25 INT LCD+RDS+DAB+TMS
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM - AUTO DEFOG SYSTEM
Ostatní	AUTO STOP (ISG) - ISG
Ostatní	BACK LITE GLASS - PRIVACY
Ostatní	BODY TYPE - WAGON
Ostatní	BRAKE BOOSTER TYPE - 11 INCH BOOSTER TYPE
Ostatní	BRAKE PERFORMANCE - ABS+ESP+HAC+VSM+ESS
Ostatní	CLUSTER - 1E40
Ostatní	CLUSTER - SUPER VISION 3.5" TFT LCD
Ostatní	COMPRESSOR - CLUTCH W/ OIL-SEPARATOR
Ostatní	CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
Ostatní	CTR ARM REST (CUP HOLDER) - W/ CUP HOLDER
Ostatní	DAW (DRIVER ATTENTION WARNING) - DAW (DRIVER ATTENTION WARNING)
Ostatní	DAYTIME RUNN'G LIGHT SOURCE - DEDICATED LED TYPE
Ostatní	DOUBLE PIPE IHX - DOUBLE PIPE IHX
Ostatní	DR ARM REST COVER'G - CLOTH
Ostatní	DR BELT LINE MLDG - BRIGHT
Ostatní	DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
Ostatní	DR INSIDE HANDLE - PAINT
Ostatní	DR SCUFF - STD D/SCUFF
Ostatní	ENGINE CAPACITY - 1500CC KAPPA PE
Ostatní	Engine No. - G4LHMZ063545
Ostatní	EVP(ELECTRIC VACUUM PUMP) - LOW VACUUM BRAKE ASSIST
Ostatní	Exterior Color - CSS
Ostatní	FCA (FR COLLISION AVOIDANCE) - CAR/PEDESTRIAN
Ostatní	FOOT REST - PLASTIC
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K(EUROPE)
Ostatní	FRT HEATER CONTROL - FATC TYPE
Ostatní	FUEL TYPE - UNLEAD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	GRADE - WGN GLS
Ostatní	GRIP HANDLE - METALIC PAINT
Ostatní	HADSFREE - WIRELESS CHARGING (FR)
Ostatní	HANDSFREE - BLUE TOOTH
Ostatní	HEAD LAMP - BI-FUNCTION PROJECTION
Ostatní	HEAD LAMP SOURCE - LED LIGHTING SOURCE
Ostatní	HIGH BEAM ASSIST - SMART HIGH BEAM
Ostatní	HOOD FINISH'G - HOOD INSULATOR
Ostatní	IGN & STEER'G LOCK - ILLUMINATED BULB TYPE
Ostatní	Interior Color - WK
Ostatní	KEY SET FUNCTION - MIRROR FOLDING
Ostatní	LDC (LOW DC-DC CONVERTER) - L.D.C CONVERTER 200W
Ostatní	LUGGAGE TRIM - CARGO SECURITY SCREEN
Ostatní	LUGGAGE TRIM - LUGGAGE NET
Ostatní	LUGGAGE TRIM - LUGGAGE SIDE BOX
Ostatní	LUGGAGE TRIM - POWER OUTLET
Ostatní	MAP LIGHT SOURCE - BULB
Ostatní	MEDIA INPUT - MEDIA INPUT (AVN)
Ostatní	MIRROR-INSIDE RR VIEW - ELECTRIC CHROMIC MIRROR
Ostatní	MODEL - CD CAR
Ostatní	MONTHLY ORDERING PACK - MAY
Ostatní	O/S MIRROR - ELECTRIC HTD-CONV+DR WIDE
Ostatní	O/S MIRROR COLOR - BODY COLOR
Ostatní	O/S MIRROR FOLDING - ELECTRIC FOLD'G CONTROL
Ostatní	PARK'G BRAKE - HAND TYPE
Ostatní	PARK'G BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED
Ostatní	PARKING CONVENIENCE - PDW (PARKING DISTANCE WARNING)
Ostatní	PEDAL - PAD TYPE - RUBBER PAD
Ostatní	PEL YEAR - 2021 PEL YEAR
Ostatní	POSITION LAMP SOURCE - LED (DIRECTION TYPE)

Soupis výbavy vozidla

Ostatní POWER WINDOW CONTROL - AUTO UP/DOWN AND SAFETY-DRIVER

Ostatní POWER WINDOW CONTROL - NONE AUTO

Ostatní Production Date - 2021-07-08

Ostatní RADIATOR GRILLE - GLOSSY BLACK + WHITE CHROME

Ostatní RADIO - AVN STD

Ostatní RAIN SENSOR - RAIN SENSOR

Ostatní REAR VIEW MONITOR (RVM) - REAR VIEW MONITOR W/O SWITCH

Ostatní REFRIGERANT - ALTERNATIVE

Ostatní REGION - EUROPE

Ostatní RETRACTOR PRETENSIONER - RETRACT PRETENSIONER-2nd S/BEL

Ostatní ROOF RACK - ROOF RACK

Ostatní RR BRAKE DISC - 14-INCH RR BRAKE DISC

Ostatní RR COMBINATION LAMP - LED TYPE

Ostatní RR FOG LIGHTING SOURCE - BULB

Ostatní RR SEAT - 6:4 SPLIT BACK FOLDING - BACK

Ostatní RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL

Ostatní SALES REGION - WEST EU

Ostatní SEAT BACK POCKET - DR+PASS SEAT BACK POCKET

Ostatní SIDE AIR BAG-FR - SIDE AIR BAG-FR

Ostatní SPECIAL CAR - BASIC

Ostatní SPEED LIMIT - MSLA(MANUAL SPEED LIMIT ASSIST

Ostatní SPEEDOMETER TYPE - KMPH

Ostatní STEER'G WHEEL - LEATHER

Ostatní STEER'G WHEEL HEATING - S/WHEEL W/HEATED FUNCTION

Ostatní SUNVISOR - ILLUMINATED DR+PASS

Ostatní T/M GEAR SHIFT LEVER - LEATHER WRAPPED MANUAL T/M

Ostatní TEMPERATURE UNIT - CELSIUS

Ostatní TIRE SIZE - 205/55 R16

Ostatní TIRE SOURCE - HANKOOK

Ostatní TPMS - TPMS - LOW LINE (INDIRECT)

Soupis vybavy vozidla	
Ostatní	TRAILER PACKAGE - FULL SYSTEM-EU+AUSTRALIA TYPE
Ostatní	Transmission No. - WMJ6 C575525
Ostatní	USB CHARGER-FRONT TRAY - USB CHARGER-FRONT TRAY
Ostatní	USE - EXPORT
Ostatní	VIN MODEL YEAR - 21 MODEL YEAR
Ostatní	WARN'G DEVICE BAND - WARNING BAND - GERMANY TYPE
Ostatní	Warranty Start Date - 2021-11-26
Ostatní	WHEEL & TIRE SPARE - STEEL WHEEL

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	19. 01. 2025	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	03. 06. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Lunar Silver metallic - kód CSS
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 03. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	23.11.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	23.11.2021
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	CEED
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	HYUNDAI OR KIA
Typ motoru	G4LH
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	117,5
Zdvihový objem (ccm)	1482
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolená (kg)	1850
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1850

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4600
Šířka celková (mm)	1800

Technický popis - rozšířený	
Výška celková (mm)	1465
Rozvor (mm)	2650
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1410/1410
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3260/3260
Ráfky náprava 1	205/55R16 91H
Pneumatiky náprava 1	6.5JX16/ET50
Ráfky náprava 2	205/55R16 91H
Pneumatiky náprava 2	6.5Jx16/ET50
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6
Další záznamy	"Rozchod: 1559+1567, Variabilní provedení vozidla: , *N.1-N.2:195/65R15 91H,6.0Jx15/ET46,205/55R16 91H,6.5Jx16/ET50,225/45R17 91W,7.0Jx17/ET53,225/45R17 91V,7.0Jx17/ET53 , *N.1-N.2: 15" kola nelze použít v případě, že je vozidlo vybaveno elektrickou parkovací brzdou nebo v kombinaci s většími než 300mm brzdovými kotouči na přední nápravě. , , M: 2650"
Emise CO2 (g/km)	136

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.