

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6371653091
Datum aktivace kuponu:	11. 03. 2025 17:59:03
Platnost do:	10. 04. 2025 17:59:03

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

<div>  <div>HYUNDAI</div> </div>	<div>VIN</div> <div>TMAH381AALJ075085</div>		
	<div>Tovární značka</div> <div>HYUNDAI</div>	<div>Model</div> <div>I30</div>	<div>Typ karoserie</div> <div>kombi</div>
	<div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div>	<div>Palivo</div> <div>nafta</div>	<div>Výkon</div> <div>85 kW</div>
	<div>Objem</div> <div>1598 ccm</div>	<div>Datum výroby</div> <div>10. 03. 2020</div>	<div>Datum 1. registrace</div> <div>01. 06. 2020</div>

VAROVÁNÍ:

Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:10. 03. 2020</div><div>Stáří vozidla:5 let</div><div>Barva vozidla:kód U3S</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:Není k dispozici</div></div>			
	červen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:01. 06. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:01. 06. 2020</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:2 měsíce</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ŠEDÁ</div></div>			
	červen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2022	únor	61 500 km	Záznam tachometru
	březen	67 000 km	 Česko Poškození
	prosinec	90 500 km	Záznam tachometru
2023	březen	98 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	117 000 km	Záznam tachometru

2024

květen122 500 kmČeskoSTK

Typ kontroly:Pravidelná

Datum kontroly:29. 05. 2024

Číslo protokolu:CZ-3215-24-05-1663

květen122 500 kmČeskoMěření emisí

Datum kontroly:29. 05. 2024

Číslo protokolu:CZ-003215-24-05-1663

prosinec133 500 kmZáznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	03/2022
Země	ČR
Výše škody	17 208 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	67 000 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 11. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Hyundai
Model	i30 17 (CZECH PLANT-EUR) (2016-2020) [HEURPG417]
Datum výroby	10.03.2020
Motor	DOHC - TCI 1600 CC - NEW U
Objem(l)	1,60
Kód barvy	U3S
Země	C24 - CZECH
Iso název země	Česko
Karosérie	WAGON - 5DR 5P
Palivo	DIESEL - DIESEL
Oblast	C51 - EUROPE
Speciální verze	EUR

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	***
Ostatní	205 TIRE - 205/55 R16
Ostatní	3-SPOKE - LEATHER (W/ HEATED)
Ostatní	A PILLAR - CLOTH(STD)
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACC REMO.
Ostatní	AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM
Ostatní	AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
Ostatní	ATTENTION ASSIST

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
Ostatní	AUTO STOP (ISG)
Ostatní	AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING - CITY
Ostatní	AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING - URBAN
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Ostatní	B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE)
Ostatní	B TYPE - BLACK+CR COAT'G
Ostatní	B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
Ostatní	BATTER CAPACITY AGM TYPE - 56AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BLADE TYPE - AERO
Ostatní	BLOWER - 4 SPEED FAN
Ostatní	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	C PILLAR - STD
Ostatní	CARGO SCREEN
Ostatní	CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
Ostatní	CENTER TRIM - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN
Ostatní	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA
Ostatní	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
Ostatní	CLOTH - CLOTH
Ostatní	CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL+3.5" MONO TF
Ostatní	CLUTCH LOCK
Ostatní	COLOR - BODY COLOR

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	CRUISE CONTROL
Ostatní	CTR - ELR
Ostatní	CTR FLR UNDER COVER - FULL
Ostatní	CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	DIRECTION INDICATOR
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DLX - PVC
Ostatní	DR AJAR - DR AJAR
Ostatní	DR BELT LINE MLD'G - SATIN FINISH
Ostatní	DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
Ostatní	DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
Ostatní	DR FRAME MLDG - SATIN FINISH
Ostatní	DRIVER SIDE - DEPOWERED
Ostatní	E.D.R (EVENT DATA RECORDER)
Ostatní	E.S.P
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
Ostatní	EMISSION REGULATION - EURO 6C
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE COVER - FULL
Ostatní	ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	EU+AUSTRALIA TYPE - FULL SYSTEM
Ostatní	FLOOR - WALL PAPER
Ostatní	FOOT REST - PLASTIC
Ostatní	FR - 1 EA
Ostatní	FR BRAKE - DISC-16 INCH
Ostatní	FR DR GLASS - TINTED
Ostatní	FR DR CHECKER - SEMI-ROLLER

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	FR IMPACT SENSOR
Ostatní	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FR WIPER-2 SPEED
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G
Ostatní	FUEL TANK-CAPACITY - 50 LITER
Ostatní	FUNCTION - AIR FILTER
Ostatní	FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	GLOW INDICATOR
Ostatní	GRADE - GLS
Ostatní	HEAD LAMP HIGH
Ostatní	HEAD LAMP LOW
Ostatní	HEAD REST - CTR - UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST - LH - UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST - RH - UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST - UP/DOWN & TILT
Ostatní	HIGH BEAM
Ostatní	HIGH GRADE
Ostatní	HMSL LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTIN
Ostatní	HOLDER - UPR ANCHOR
Ostatní	HOOD INSULATOR
Ostatní	HOOD OPENING DEVICE - STAY ROD
Ostatní	HOOD SWITCH
Ostatní	HORN - SINGLE
Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	CHIME BELL & BUZZER
Ostatní	IGN KEY REMINDER
Ostatní	IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ILLUMINATED
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatní	ISG + AMS 2
Ostatní	KEY TYPE - INSIDE CUTTING
Ostatní	KEYLESS ENTRY-B/ALARM
Ostatní	KEYLESS ENTRY-T/OPEN
Ostatní	KEYLESS ENTRY-WDW CTL
Ostatní	KICKDOWN MECHANISM
Ostatní	L.D.C CONVERTER - 200W
Ostatní	LEVELING DEVICE - MANUAL
Ostatní	LEVER FINISH'G - SATIN CROME
Ostatní	LICENSE PLATE MLDG - LONG TYPE
Ostatní	LIGHTING SOURCE - BULB
Ostatní	LIMOUSINE PACKAGE - PACKAGE 3
Ostatní	LKAS (LANE KEEP'G ASSIST SYSTEM)
Ostatní	LOCATION - 2 ROWS SEAT
Ostatní	LOW BEAM
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE LAMP TYPE - BULB
Ostatní	LUGGAGE MAT - STD
Ostatní	LUGGAGE NET
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SIDE - W/PAPER
Ostatní	LUGGAGE SIDE RH
Ostatní	LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
Ostatní	LWR
Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	M/T SHIFT INDICATOR
Ostatní	MAKER MARK - HYUNDAI

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	MAP LIGHT SOURCE - BULB
Ostatní	MAP POCKET-RR DR
Ostatní	MATERIAL - VINYL
Ostatní	MDPS-BLAC-COLUMN
Ostatní	MIRROR FOLDING
Ostatní	MIST FUNCTION
Ostatní	MODEL YEAR PACKAGE - 18MY
Ostatní	MT KNOB - LEATHER WRAPPED
Ostatní	MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
Ostatní	MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD
Ostatní	N/PUNCH - FLAT TYPE
Ostatní	O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
Ostatní	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
Ostatní	OIL PRESSURE
Ostatní	P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC
Ostatní	P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
Ostatní	PAB ON/OFF LAMP
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
Ostatní	PASSENGER SIDE - DEPOWERED
Ostatní	PEDAL TYPE - RUBBER PAD
Ostatní	POWER OUTLET
Ostatní	POWER OUTLET(FR)
Ostatní	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Ostatní	PTC HEATER_INT TYPE
Ostatní	REFRIGERATOR - ALTERNATIVE
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT)
---------	--

Ostatní	RHEOSTAT
---------	----------

Ostatní	ROLLOVER SENSOR
---------	-----------------

Ostatní	ROOF RACK
---------	-----------

Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
---------	---------------------------------

Ostatní	ROOM LAMP - 1 BULB
---------	--------------------

Ostatní	RR - 2 EA
---------	-----------

Ostatní	RR - WALL PAPER
---------	-----------------

Ostatní	RR BRAKE - DISC-14 INCH
---------	-------------------------

Ostatní	RR COMBI LAMP - SEPARATED (INSIDE & OUTS
---------	--

Ostatní	RR DEFLECTOR
---------	--------------

Ostatní	RR DR GLASS - TINTED
---------	----------------------

Ostatní	RR DR CHECKER - SLIDER
---------	------------------------

Ostatní	RR FOG LAMP
---------	-------------

Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
---------	--------------------

Ostatní	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
---------	-----------------------------

Ostatní	RR QTR GLASS TYPE - TINTED
---------	----------------------------

Ostatní	RR R/R TYPE - SEPARATED
---------	-------------------------

Ostatní	RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
---------	-----------------------------

Ostatní	RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
---------	----------------------------------

Ostatní	S/ABSORBER TYPE - GAS
---------	-----------------------

Ostatní	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
---------	----------------------------

Ostatní	S/BELT REMINDER
---------	-----------------

Ostatní	SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
---------	------------------------------

Ostatní	SEAT BACK POCKET
---------	------------------

Ostatní	SEAT BELT
---------	-----------

Ostatní	SEAT BELT REMINDER
---------	--------------------

Ostatní	SECURITY INDICATE
---------	-------------------

Ostatní	SENSOR TYPE - CAMERA
---------	----------------------

Ostatní	SIDE - ELR
---------	------------

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR)
Ostatní	SIDE REPEATER LAMP
Ostatní	SINGLE BOOSTER - 10 INCH
Ostatní	SMART HIGH BEAM(HBA)
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD
Ostatní	SPEED LIMITER - A TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE
Ostatní	SPEEDOMETER
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE - KMPH
Ostatní	T/SIG LAMP
Ostatní	TACHOMETER
Ostatní	TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR
Ostatní	TAIL INNER LIGHTING
Ostatní	TEMPERATURE UNIT - C
Ostatní	TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
Ostatní	TICKET HOLDER
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
Ostatní	TIRE SOURCE - HAN KOOK
Ostatní	TOOL CASE(OVM TOOL)
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYSTEM) - L
Ostatní	TRIP REMO

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TYPE - 2.5 MILE
Ostatní	TYPE - DIGITAL
Ostatní	TYPE - FOLDING
Ostatní	TYPE - SEPARATED TYPE
Ostatní	UNDER COVER - W/O NOISE PAD
Ostatní	UPR TRIM FINISH'G - ARTIFICIAL LEATHER
Ostatní	VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Ostatní	VANITY MIRROR COVER
Ostatní	VIN LABEL - VIN
Ostatní	VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Ostatní	W/ DAMPER
Ostatní	W/ HEATED
Ostatní	W/ ILLUM
Ostatní	W/ SUNGLASS CASE
Ostatní	W/O LOCK
Ostatní	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
Ostatní	WATER SEPARATER
Ostatní	WATER TEMP.

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / motor	02. 02. 2024	Více info
brzdy / havárie	14. 08. 2023	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	15. 07. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kód U3S
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 03. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	01.06.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	01.06.2020
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	i 30
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	HYUNDAI OR KIA
Typ motoru	D4FE
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	85
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	192
Maximální hmotnost povolená (kg)	1920
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1920

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Počet náprav - z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4585
Šířka celková (mm)	1795

Technický popis - rozšířený	
Výška celková (mm)	1465
Rozvor (mm)	2650
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650/650
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3420/3420
Ráfky náprava 1	6.5JX16/ET50
Pneumatiky náprava 1	205/55R16 91H
Ráfky náprava 2	6.5JX16/ET50
Pneumatiky náprava 2	205/55R16 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,7/4/4,3
Další záznamy	"Rozchod: 1565+1573, Variabilní provedení vozidla: , *N.1-N.2: 195/65 R15 91H, 6.0J X 15 ET46, 205/55 R16 91H, 6.5J X 16 ET50, 225/45 R17 91W, 7.0J X 17 ET53 Je-li vozidlo vybaveno elektronickou parkovací brzdou nebo předními brzdovými kotouči o průměru 305 mm, není možné použít kola 15". , , M: 2650"
Emise CO2 (g/km)	111

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.