

Výpis z historie vozidla

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 2038652012 |
| Datum aktivace kuponu: | 26. 03. 2025 08:19:20 |
| Platnost do: | 25. 04. 2025 08:19:20 |

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

| | | | |
|---|--|---|--|
| <div>  <div>SKODA</div> </div> | <div> <div>VIN</div> <div>TMBEP6PJ2R4009520</div> <div> <div>✓</div> <div>kontrolní číslice je v pořádku</div> </div> </div> | | |
| | <div>Tovární značka</div> <div>ŠKODA</div> | <div>Model</div> <div>FABIA</div> | <div>Typ karoserie</div> <div>hatchback</div> |
| | <div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div> | <div>Palivo</div> <div>benzín</div> | <div>Výkon</div> <div>70 kW</div> |
| | <div>Objem</div> <div>999 ccm</div> | <div>Datum výroby</div> <div>05. 02. 2024</div> | <div>Datum 1. registrace</div> <div>08. 03. 2024</div> |

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

| Datum | Stav tachometru | Země | Popis |
|--|-----------------|-------|-------------------------------|
| 2024 | únor | 0 km | Vozidlo vyrobeno |
| <div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>05. 02. 2024</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>1 rok 1 měsíc</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>Brilliant Silver Metallic - kód 4E</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Česko</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div> </div> | | | |
| | březen | Česko | Přihlášení vozidla v ČR |
| <div> <div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>08. 03. 2024</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>08. 03. 2024</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>1 měsíc</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>ŠEDÁ</div> </div> </div> | | | |
| | březen | Česko | Vystavení technického průkazu |
| | březen | 10 km | Česko Záznam tachometru |

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj | Ke dni 26. 03. 2025 |
|---|-----------------------------------|
|  Nizozemsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Česko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Kanada - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
|  EU - Soukromé databáze* | NE - není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země | Ke dni: 26. 03. 2025 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE - není evidováno |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 26. 03. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING | NE |
| Ayvens (dříve ALD) | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| FCE Credit, s.r.o. | NE |
| GMAC | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| HoppyGo (carsharing *) | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Leasing České Spořitelny | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 26. 03. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| VEXCAR | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|----------------------|--|
| Vozidlo | SKODA FABIA(PJ3DJ4) 1.0 TSI 70kW Selection |
| Motor | DUSB; 999 ccm; 1,00 L; 70 kW |
| Palivo | benzín |
| Spotřeba l/100km | - / - / 5,1 |
| Převodovka | VGV; manuální; 5 převodových stupňů |

| Standardní vybavení | |
|--|--|
| Bezpečnost | |
| ABS | |
| Automatické spuštění všech blinkačů | |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ | |
| Boční airbagy vpředu | |
| Brzdový asistent BAS | |
| Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech | |
| Hlavové airbagy přední a zadní sedadla | |
| Indikace nízkého tlaku v pneumatikách | |
| Isofix příprava | |
| Multikolizní brzdění | |
| Počet airbagů: 6 | |
| Protiprokluzový systém ETC | |
| Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním | |
| Rekuperace brzdové energie | |
| Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5 | |
| Systém řízení stability ESP | |
| Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil | |
| Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení | |

Standardní vybavení

| Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači |
|---|
| Funkčnost |
| 12v zásuvka vpředu |
| 2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků) |
| AM/FM-rádio, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka |
| Asistent rozjezdu do kopce |
| Bluetooth |
| Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken |
| Dálkové ovládání audia na volantu |
| Denní svícení |
| Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem |
| Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední |
| Filtr pevných částic |
| Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 40 |
| Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování |
| LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla |
| Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální |
| Multifunkční displej 8,00, Přístrojový panel 1, 20,3 a ovládání válečkem, multifunkční displej 8,00, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 20,3, pevný, ovládání válečkem a ne |
| Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky |
| Omezovač rychlosti |
| Ovládání aplikací |
| Palivový systém: přímé vstřikování benzínu |
| Parkovací senzor vzadu, senzor |
| Počet reproduktorů: 4 |
| Počítač: průměrná spotřeba |
| Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina |
| Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači |
| Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce |
| Připojení externích zařízení: USB, 2, 0 a 0 |

Standardní vybavení

Příprava pro prvky na objednávku

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Telematika: roční předplatné - 0,00, počet mesačních poplatků v ceně - 999, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ošťikovače

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: pylový filtr a ohřev motorem

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 88, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr, 5,5 " šířka, 38,1 a 14,0

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

| Standardní vybavení |
|--|
| Držák pohárků na předním sedadle |
| Dveřní madla |
| Koberečky: |
| Pevný kryt zavazadlového prostoru |
| Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka |
| System vstupního osvětlení |
| Úchyt na zavazadla |
| Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální |
| Výškově nastavitelný multifunkční volant: plastový, nastavitelný v ose |
| Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný |
| Zpětné zrcátko |
| Ostatní |
| Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů |
| Volitelná výbava |
| Exteriér |
| Metalická barva |
| Kola/Pneumatiky |
| Kola z lehké slitiny Rotare Aero 5,5J x 15" (stříbrná) |

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla | Brilliant Silver Metallic - kód 4E |
| Barva při první registraci v ČR | ŠEDÁ |

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | | 26. 03. 2025 |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Značení skel | | NE |

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

| Země | Databáze |
|-------|------------------------|
| Česko | Státní registr vozidel |

| Technický popis - základní | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Druh vozidla | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Druh vozidla doplnění | AB HATCHBACK |
| Datum první registrace vozidla | 08.03.2024 |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 08.03.2024 |
| Tovární značka | ŠKODA |
| Obchodní označení | FABIA |
| Kategorie vozidla | M1 |
| Výrobce vozidla | ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR |
| Výrobce motoru | VOLKSWAGEN AG |
| Typ motoru | DUS |
| Palivo | BA |
| Maximální výkon (kW) | 70 |
| Při otáčkách (ot/min) | 5000 |
| Zdvihový objem (ccm) | 999 |
| Barva karoserie | ŠEDÁ |
| Maximální rychlost (km/h) | 190 |
| Maximální hmotnost povolená (kg) | 1610 |
| Maximální hmotnost přípustná (kg) | 1610 |

| Technický popis - rozšířený | |
|----------------------------------|--------------|
| Počet míst celkem | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Počet náprav - z toho poháněných | 2 / 1 PŘEDNÍ |
| Délka celková (mm) | 4108 |
| Šířka celková (mm) | 1780 |

| Technický popis - rozšířený | |
|--|---|
| Výška celková (mm) | 1463 |
| Rozvor (mm) | 2552 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg) | 850/850 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg) | 800/800 |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1000/1000 |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 570/570 |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg) | 2610/2610 |
| Ráfky náprava 1 | 5.5JX15 ET40 |
| Pneumatiky náprava 1 | 185/65 R15 88H |
| Ráfky náprava 2 | 5.5JX15 ET40 |
| Pneumatiky náprava 2 | 185/65 R15 88H |
| Brzdy provozní | NE |
| Brzdy parkovací | NE |
| Hluk stojícího vozidla (db) | 69 |
| Při otáčkách (ot/min) | 3750 |
| Hluk za jízdy (db) | 65 |
| Spotřeba předpis | 2023/443EA |
| Spotřeba paliva (l/100km) | 5,0999999999999996 |
| Další záznamy | Rozchod: 1499+1483, [Alternativní provedení vozidla:, *42: (#16): TRÍDA A], #V.7: CO2: 115 g/km, #14: ROZCHOD: 1 499/1 483, #D.2, #3, #4: PJ, ABDUSBX0, NFM5FM5DF0074WE3N1AA, #V.9: 2023/443EA, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1527, #14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1509, #N: s přívěsem náprava 2:+68 kg, #N.1-N.2: 185/65 R15 88H 5,5JX15 ET40, 185/70 R14 88H 5,0JX14 ET38, 195/55 R16 91V 6,0JX16 ET45, 215/40 R18 89W 7,0JX18 ET51, 215/45 R17 91V 7,0JX17 ET51, 185/65 R15 92V M+S 5,5JX15 ET40, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2552 |
| Emise CO2 (g/km) | 115 |

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.