

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3354791553
Datum aktivace kuponu:	26. 03. 2025 18:34:25
Platnost do:	25. 04. 2025 18:34:25

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

<div>VIN</div> <div>U5YH4815GPL151018</div>			
	<div>Tovární značka</div> <div>KIA</div>	<div>Model</div> <div>CEE'D</div>	<div>Typ karoserie</div> <div>kombi</div>
	<div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div>	<div>Palivo</div> <div>benzín</div>	<div>Výkon</div> <div>117 kW</div>
	<div>Objem</div> <div>1482 ccm</div>	<div>Datum výroby</div> <div>31. 01. 2023</div>	<div>Datum 1. registrace</div> <div>07. 03. 2023</div>

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>31. 01. 2023</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>2 roky 1 měsíc</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>Casa white - kód WD</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Není k dispozici</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>Není k dispozici</div> </div> </div>			
	březen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>07. 03. 2023</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>07. 03. 2023</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>1 měsíc</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>BÍLÁ</div> </div> </div>			
	březen	 Česko	Vystavení technického průkazu

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 26. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 26. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Název modelu	Ceed
Označení modelu	Ceed(CD) - Sportswagon, G 1.5 T-GDI KAPPA PE(MHEV)
Úroveň výbavy	WGN GL
Emblém	GL
Modelový rok	2023
Datum výroby	31.01.2023
Datum počátku záruky	13.03.2023
Kód motoru	G4LH
Motor	G 1.5 T-GDI KAPPA PE(MHEV)
Objem ccm	1482
Objem(l)	1,50
Počet válců	4
Palivo	UNLEAD
Sériové číslo motoru	G4LHPZ202620
Kód barvy	WD
Barva	Casa white
Kód Čalounění	WK
Emise	EURO 6D
Karosérie	WAGON
Oblast	EUROPE
Sériové číslo převodovky	BE35NBC01047
Převodovka	DCT T/M
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ACU Code - CD51
Ostatní	ADAS ULTRASONIC SENSORS - ADAS ULTRASONIC SENSOR-RR ONLY
Ostatní	AIR BAG - AIR BAG
Ostatní	ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK FIN COMBI
Ostatní	ANTI CORROSION - HIGH GRADE
Ostatní	AUDIO & NAVIGATION TYPE - 8 AUD LCD+RDS+DAB
Ostatní	BACK LITE GLASS - TINTED (W/ HEATED)
Ostatní	BATTERY - 70AH AGM TYPE
Ostatní	BODY TYPE - WAGON
Ostatní	BRAKE BOOSTER TYPE - 11 INCH BOOSTER TYPE
Ostatní	BURGLAR ALARM - BURGLAR ALARM
Ostatní	CAR COOLER - MANUAL A/CON
Ostatní	CLUSTER - 1E44
Ostatní	CLUSTER - SUPER VISION 4.2" TFT LCD
Ostatní	CONSOLE - STD (1 DIN)
Ostatní	CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
Ostatní	DAW (DRIVER ATTENTION WARNING) - DAW (DRIVER ATTENTION WARNING)
Ostatní	DAYTIME RUNN'G LIGHT - INTEGRATED - HEADLAMP
Ostatní	DOUBLE PIPE IHX - DOUBLE PIPE IHX
Ostatní	DR ARM REST COVER'G - CLOTH
Ostatní	DR BELT LINE MLDG - BLACK-SUS+PVC TYPE
Ostatní	DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
Ostatní	DR FRAME MLDG - BLACK
Ostatní	ELECTRIC ENERGY MGMT SYSTEM - ISG+AMS 2
Ostatní	EMBLEM - GL
Ostatní	EMISSION REGULATION - EURO 6D
Ostatní	ENGINE CAPACITY - 1500CC KAPPA PE
Ostatní	Engine No. - G4LHPZ202620
Ostatní	ENGINE TYPE - T-GDI GASOLINE
Ostatní	Exterior Color - WD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	FCA (FR COLLISION AVOIDANCE) - CAR/PEDESTRIAN
Ostatní	FINISH'G DR CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
Ostatní	FOG LAMP - MFR
Ostatní	FOG LAMP LIGHTING SOURCE - BULB
Ostatní	FR BRAKE DISC - FRONT BRAKE DISC-16 INCH
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K(EUROPE)
Ostatní	FRT HEATER CONTROL - ROTARY + PUSH BUTTON TYPE
Ostatní	FUEL TYPE - UNLEAD
Ostatní	GRADE - WGN GL
Ostatní	GRIP HANDLE - METALIC PAINT
Ostatní	HANDSFREE - BLUE TOOTH
Ostatní	HEAD LAMP SOURCE - HALOGEN BULB LIGHTING SOURCE
Ostatní	HIGH BEAM ASSIST - SMART HIGH BEAM
Ostatní	HORN - DUAL HORN - SHELL TYPE
Ostatní	Interior Color - WK
Ostatní	KEY SET - FOLDING KEY-KEYLESS ENTRY
Ostatní	LDC (LOW DC-DC CONVERTER) - L.D.C CONVERTER 200W
Ostatní	LFA (LANE FOLLOW'G ASSIST) - LFA - LANE FOLLOW'G ASSIST
Ostatní	LKA (LANE KEEPING ASSIST) - L/R (LINE/ROAD-EDGE)
Ostatní	LUGGAGE TRIM - CARGO SECURITY SCREEN
Ostatní	LUGGAGE TRIM - LUGGAGE BOARD
Ostatní	LUGGAGE TRIM - LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
Ostatní	LUGGAGE TRIM - POWER OUTLET
Ostatní	MODEL - CD CAR
Ostatní	MONTHLY ORDERING PACK - SEPTEMBER
Ostatní	O/S MIRROR COLOR - BODY COLOR
Ostatní	O/S MIRROR FOLDING - MANUAL FOLD'G CONTROL
Ostatní	PARK'G BRAKE - HAND TYPE
Ostatní	PARK'G BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED
Ostatní	PARK'G BRAKE PUSH BUTTON - CR COAT'G

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	PEL YEAR - 2021 PEL YEAR
Ostatní	POSITION LAMP SOURCE - LED (DIRECTION TYPE)
Ostatní	POWER WINDOW CONTROL - AUTO UP/DOWN AND SAFETY-PASS
Ostatní	Production Date - 2023-01-31
Ostatní	REAR OCCUPANT ALERT - REAR OCCUPANT ALERT (WO SENSO)
Ostatní	REAR VIEW MONITOR (RVM) - REAR VIEW MONITOR W/SWITCH
Ostatní	REFRIGERANT - ALTERNATIVE
Ostatní	REGION - EUROPE
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER - RETRACT PRETENSIONER-2nd S/BEL
Ostatní	ROOF RACK - ROOF RACK
Ostatní	ROOM LAMP - BULB ROOM LAMP NO S/ROOF
Ostatní	RR BRAKE DISC - 14-INCH RR BRAKE DISC
Ostatní	RR COMBINATION LAMP - BULB TYPE
Ostatní	RR DR & QTR GLASS - TINTED
Ostatní	RR FOG LIGHTING SOURCE - BULB
Ostatní	RR FOG TYPE - INTEGRATED - RR COMBI
Ostatní	RR SEAT - 6:4 SPLIT BACK FOLDING - BACK
Ostatní	RR TURN SIGNAL-LIGHTING SOURCE - BULB
Ostatní	SEAT BACK POCKET - DR+PASS SEAT BACK POCKET
Ostatní	SPECIAL CAR - BASIC
Ostatní	SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE - KMPH
Ostatní	STEER'G WHEEL - LEATHER
Ostatní	STEER'G WHEEL HEATING - S/WHEEL W/HEATED FUNCTION
Ostatní	STEER'G REMOTE CONTROL - VOICE RECOGNITION WITH CUSTOM
Ostatní	T/GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT
Ostatní	T/M GEAR SHIFT LEVER - LEATHER WRAPPED AUTO T/M
Ostatní	T/M TYPE - DCT T/M
Ostatní	TEMPERATURE UNIT - CELSIUS
Ostatní	TOOL & JACK - EUROPE

Soupis vybavy vozidla	
Ostatní	TRAILER PACKAGE - FULL SYSTEM-EU+AUSTRALIA TYPE
Ostatní	Transmission No. - BE35NBC01047
Ostatní	USB CHARGER - CONSOLE OUTSIDE - USB CHARGER - CONSOLE OUTSIDE
Ostatní	USB CHARGER-FRONT TRAY - USB CHARGER-FRONT TRAY
Ostatní	VIN MODEL YEAR - 23 MODEL YEAR
Ostatní	WARN'G DEVICE BAND - WARNING BAND - GERMANY TYPE
Ostatní	Warranty Start Date - 2023-03-13
Ostatní	WEATHER - TEMPERATE ZONE
Ostatní	WHEEL & TIRE - AL WHEEL D_TYPE 6.5J*16
Ostatní	WHEEL & TIRE SPARE - STEEL WHEEL

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	19. 01. 2025	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Casa white - kód WD

Barva vozidla

Barva při první registraci v ČR

BÍLÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

26. 03. 2025

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	07.03.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	07.03.2023
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	CEED
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O., SLOVENSKO
Výrobce motoru	HYUNDAI OR KIA
Typ motoru	G4LH
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	117,5
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	1482
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolená (kg)	1880
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1880

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4605
Šířka celková (mm)	1800
Výška celková (mm)	1460
Rozvor (mm)	2650
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1410/1410
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3290/3290
Ráfky náprava 1	205/55R16 91H
Pneumatiky náprava 1	6.5JX16/ET50
Ráfky náprava 2	205/55R16 91H
Pneumatiky náprava 2	6.5Jx16/ET50
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6
Další záznamy	"Rozchod: 1555+1563, Variabilní provedení vozidla: , *N.1-N.2:225/45R17 91W,7.0Jx17/ET53,225/45R17 91V,7.0Jx17/ET53,225/40ZR18 92Y,7.5Jx18/ET53 , *N.1-N.2: 15" kola nelze použít v případě, že je vozidlo vybaveno elektrickou parkovací brzdou nebo v kombinaci s většími než 300mm brzdovými kotouči na přední nápravě. , , M: 2650"
Emise CO2 (g/km)	136

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.