

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

1650279765

Datum aktivace kuponu:

27. 03. 2025 09:26:25

Platnost do:

26. 04. 2025 09:26:25

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN

VF3VEEHTMM7810037

**Tovární značka**  
PEUGEOT**Palivo**  
nafta**Datum výroby**  
13. 01. 2021**Model**  
TRAVELLER**Výkon**  
106 kW**Datum 1. registrace**  
16. 02. 2021**Druh vozidla**  
osobní**Objem**  
1997 ccm**⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.









### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
			<div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>13. 01. 2021</div><div>Stáří vozidla:</div><div>4 roky 2 měsíce</div><div>Barva vozidla:</div><div>Lak bílý banquise - kód EWP</div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Česko</div><div>Strana řízení:</div><div>levostranné</div></div>
	únor	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
			<div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>16. 02. 2021</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>16. 02. 2021</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>BILÁ</div></div>
	únor	 Česko	Vystavení technického průkazu
	březen	2 900 km	 Česko Záznam tachometru
	duben	2 900 km	Záznam tachometru
2022	leden	49 500 km	 Česko Záznam tachometru
	listopad	100 500 km	 Česko Záznam tachometru
	prosinec	100 500 km	Záznam tachometru
2023	leden	100 500 km	 Česko Záznam tachometru
	březen	100 500 km	Záznam tachometru
	duben	129 000 km	 Česko Záznam tachometru
	květen		 Česko Poškození
	červen	129 000 km	Záznam tachometru
	srpen	138 000 km	Záznam tachometru
	listopad	150 000 km	Záznam tachometru
2024	březen	162 000 km	Záznam tachometru
	září	190 500 km	Záznam tachometru

2025

leden

205 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 01. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3625-25-01-0365

leden

205 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 01. 2025

Číslo protokolu:

CZ-461135-25-01-0209

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1.

Datum	05/2023
Země	ČR
Výše škody	76 552 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	Neověřeno
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).



## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Peugeot
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Název modelu	TRAVELLER (K0)
Datum výroby	13.01.2021
Datum počátku záruky	25.02.2021
Kód barvy	EWP
Barva	Lak bílý banquise
Typ laku	TYP VNĚJŠÍHO OBLOŽENÍ PLOCHÉ STANDARD
Vnitřní vybavení	LÁTKA CURITIBA TŘÍBAREVNÁ MELTEM + BRASILIA "43"
Kód vnitřního vybavení	43
Barva čalounění	ŠEDÁ 2 "FT"
Kód motoru	DIESEL DW10FDDU/UE63 2L
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	106
Počet válců	4
Sériové číslo motoru	10 DY3E 4001158
Převodovka	MECHANICKÁ ŠESTISTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA TYP STT
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Apv	16137 LT 1 0075
Směrnice EU	e2*2007/46*0532*14
Úroveň výbavy	ÚROVEŇ 1 KOMBI
Karosérie	COMBI L2 H1
Emblém	EXPERT
Prodejní typ	1PK0NNLPEKB0A0E0
Země	Česká republika

## Identifikace vozidla

Iso název země Česko

Kód řízení LHD

## Soupis výbavy vozidla

AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE

AKUMULÁTOR L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC

ALARM BEZ ALARMU

ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR ISTT53

ANTÉNA STŘEŠNÍ + DIGITÁLNÍ ANTÉNA

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ SADA NA PROPÍCHNUTOU PNEUMATIKU

BOČNÍ DVEŘE LOŽNÉHO PROSTORU BOČ DVEŘE L P POSUV

BOČNÍ NÁRAZY STANDARD BOČ CHRÁNIČE PROTI NÁRAZŮM

BOČNÍ OKNO - TŘETÍ ŘADA SKLA NEOTVÍRATELNÁ RANG 3

BOČNÍ OKNO (POUZE UŽITKOVÁ VOZIDLA) 2 SKLA NEOTVÍRATELNÁ PŘIHR 2

BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY) ŠIROKÉ BOČNÍ CHRÁNIČE + STUPAČKA

BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) BOČNÍ OCHR LIŠTY ODSK KOS

BOČNÍ ROLETKY BEZ BOČNÍCH ROLET

BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE

ČASOVAČ OSVĚTLENÍ BEZ ČASOVACÍ JEDNOTKY

DETEKCE MRTVÉHO ÚHLU BEZ SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU

DETEKCE PŘEKÁŽKY DETEKTOR PŘEKÁŽEK

DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU

DĚTSKÁ POJISTKA RUČNÍ DĚTSKÁ POJISTKA VZADU

DISPLEJ DISPLEJ ÚROVEŇ C MONOCHROMNÍ OBRAZOVKA

DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA RUČNĚ PŘIKLOPITELNÉ VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY SE SYSTÉMEM ESP

EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) EMISNÍ PŘEDPIS MOTORU EURO 6.3

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC S FILTREM PEVNÝCH ČÁSTIC

HYBRIDNÍ POHON SPALOVACÍ TRAKČNÍ SOUSTAVA

CHLADIVO CHLADIVO 1234 YF

Soupis výbavy vozidla	
CHLAZENÍ KLIMATIZACE	KLIMATIZACE JEDNODUCHÁ
CHLAZENÍ MOTORU	CHLADIČ 28 DM2 TLOUŠŤKA 27 MM HLINÍKOVÝ PÁJENÝ NATVRDO
KABINA	BEZ KABINY
KOBEREC V KABINĚ	R1+R2+R3 TPO
KOLO (TYP)	MONTÁŽ PLECH RÁFKU
KOLO / PNEUMATIKA – ROZMĚRY	MONTÁŽ PNEUMATIK 16 PALCŮ
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO	BEZ TOALETNÍHO ZRCÁTKA NA SL CLO
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA	STANDARD
KRYT ZAVAZADEL	BEZ KRYTU ZAVAZADEL
LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA	S LOKETNÍMI OPĚRKAMI ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE
MĚŘENÍ NABITÍ AKUMULÁTORU	S MĚŘENÍM NABITÍ AKUMULÁTORU
MIRROR LINK	BEZ MIRROR LINK
MOTOR	DIESEL DW10FDDU/UE63 2L
MOTOR (TYP)	MOTOR TYP EW/DW
MULTIPLEXNÍ ROZVOD	ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ECO
NABÍJENÍ ELEKTRICKÉHO VOZIDLA	BEZ ZATÍŽENÍ VOZIDLA
NÁRAZNÍK	NÁRAZNÍK VPŘEDU / VZADU PROBARVENÝ VE HMOTĚ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	SKLONITELNÉ OPĚRADLO S OPĚROU BEDERNÍ OBLASTI U ŘIDIČE
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	BEZ SEŘÍZOVÁNÍ PŘEDNÍHO SEDÁKU U SPOLUJEZDCE
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	BEZ ZVEDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDÁKU U SPOLUJEZDCE
NAVIGAČNÍ SYSTÉM	BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
NEUTRALIZACE AIRBAGU	MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
OBLOŽENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU	BEZ KOBERCE
OBMĚNA VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ	VNITŘNÍ BOČNÍ OCHRANNÉ OBLOŽENÍ ISOREL
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ	NORMÁLNÍ ODPRUŽENÍ
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ	ŽHAVENÍ OKRUHU LPG
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA	BEZ OCHRANY PŘED MÍST
OKNO (TYP)	VRSTVENÉ ČELNÍ SKLO
OKNO (VZHLED)	TÓNOVANÉ SKLO

Soupis výbavy vozidla

OSVĚTLENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU	OSVĚTLENÍ ODKLADNÍ PŘIHRÁDKY
OTEVÍRÁNÍ POHYBLIVÉHO PANELU	OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 180 STUPŇŮ
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA	OVLADAČ AUTORÁDIA POD VOLANTEM (CSV)
OVLÁDÁNÍ BOČNÍCH DVEŘÍ	BOČ DVEŘE BEZ MOT,ELEKTRICKÉ UZAM
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ SEDÁKU ŘIDIČE
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ SEDADLA SPOLUJEZDCE VPŘEDU
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ	UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU	NÁRAZNÍK BEZ LIŠT
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL)	KRYT KRYTKY NÁBOJE
PALIVO	NAFTA KVALITA DA/DE/DE+
PANORAMATICKÝ VIZUÁLNÍ ASISTENT	BEZ ASISTENTA PRO PANORAMATICKÉ VIDĚNÍ
PĚNOVÁ VÝPLŇ	ČALOUNĚNÍ S VLOŽKOU DETEKCE SPOLUJEZDCE
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP)	PNEU 215/65 R16 C 106T ZESÍLENÁ
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA)	ZEMĚ S CHLADNÝM PODNEBÍM
POMOCNÝ VSTUP PRO PACK AUDIO	1 ZÁSUVKA USB
PRACOVNÍ STOLEK	BEZ PRAC DESKY
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS	VÝSTRAHA NEZAPNUTÍ PÁSU ŘIDIČE + SPOLUJEZDCE
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG	BOČNÍ HRUDNÍKOVÝ AIRBAG VPŘEDU + HLAVOVÝ VPŘEDU
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	MECHANICKÁ ŠESTISTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA TYP STT
PŘEVODOVÝ POMĚR	STÁLÝ PŘEVOD 15 X 67
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM)	BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
PŘÍDAVNÉ CHLAZENÍ	BEZ DOPLŇKOVÉ KLIMATIZACE
PŘÍDAVNÉ SEDADLO	PŘÍDAVNÁ TŘÍMÍSTNÁ LAVICE
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	BEZ PŘÍDAVNÉHO TOPENÍ
PŘÍSTUP DO VOZIDLA A STARTOVÁNÍ BEZ POUŽITÍ KLÍČE	BEZ SYST ODEMYKÁNÍ/STARTOVÁNÍ BEZ KLÍČKU
PŘIZPŮSOBNÍ OBLOŽENÍ	HLAVICE PU + BOČNÍ OZDOBNÝ PRVEK
PŘIZPŮSOBNÍ PODLE ZEMĚ PRODEJE	BEZ
RÁDIOVÁ FREKVENCE	RÁDIOVÁ FREKVENCE PRO ZÁPADNÍ EVROPU

## Soupis vybavy vozidla

REPRODUKTOR	MONTÁŽ 2 PŘED REPRODUKTORŮ+2 PŘED VÝŠ REPRO
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ	RD6 DIGITÁLNÍ
ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL	MANUÁLNÍ ZAPÍNÁNÍ SVĚTEL
RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA	STROPNÍ SVĚTLO VPŘEDU A VZADU BEZ LAMPIČKY NA ČTENÍ
RYCHLOSTNÍ STUPNICE	STUPNICE RYCHLOSTI V KM/H
ŘÍZENÍ (FUNKCE)	ELEKTROHYDRAULICKÉ ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
SADA KLÍČŮ	1 KLÍČ S VYSOKOFREKVENČNÍM DÁLKOVÝM OVLADAČEM + 1 SAMOSTATNÝ HLAVNÍ KLÍČ
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY)	SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ LCD + PIKTOGRAM
SEDADLO KABINY	SED SPOLUJEZDCE 1-MÍST
SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO	BEZ SMĚROVÝCH SVĚTEL
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK ŘIDIČE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	PŘEKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDÁKU U SPOLUJEZDCE DO POLOHY "SLOŽENÉ SEDADLO"
SKLO ČELNÍHO OKNA (DRUH)	SKLO ČEL. OKNA STANDARDNÍ
SPOJKA	HYDRAULICKÁ SPOJKA
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE	OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE	OTEV PŘED OKEN SPOLUJEZDCE SEKVENČNÍ OVL
STARTÉR	STARTÉR TŘÍDY 6+
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA	DVOURYCHLOSTNÍ STĚRAČE S CYKLOVAČEM + NASTAVENÍ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA	SE ZADNÍM STĚRAČEM
STĚRAČ SVĚTLOMETU	BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
STOP AND START	SE SYSTÉMEM STOP AND START A REVERZNÍM ALTERNÁTOREM
STRANA DO VOZOVKY	JÍZDA VPRAVO
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE)	ŘÍZENÍ VLEVO
STŘEŠNÍ OKNO	BEZ SKLA STŘECHY
STYL KOLA	PLECHOVÉ KOLO 16 PALCŮ ŠEDÉ
SVĚTLOMET DO MLHY	BEZ SVĚTLOMETŮ DO MLHY
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY	MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
ŠTÍTEK	BEZ ŠTÍTKU
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA	EMISNÍ SYSTÉM VOZIDLA S TECHNOLOGIÍ EURO 6.3

Soupis výbavy vozidla

TELEMATICKÁ JEDNOTKA	BEZ TELEMATICKÉ JEDNOTKY
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI)	REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
TRYSKA OSTŘIKOVAČE SKLA	STANDARD TRYSKA OSTŘIK SKLA
TYP PŘEVODOVKY	ML6C
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ	LÁTKA CURITIBA TŘÍBAREVNÁ MELTEM + BRASILIA "43"
UKAZATEL POKLESU TLAKU V PNEUMATIKÁCH	DETEKCE POKLESU TLAKU V PNEU BEZ PŘÍMÉ INDIKACE LOKALIZACE
ÚLOŽNÝ PROSTOR (MÍSTO ŘIDIČE)	OTEVŘENÁ PŘIHRÁDKA NA ČELNÍM PANELU
ÚLOŽNÝ PROSTOR POD SEDADLEM	BEZ ODKLÁDACÍHO PROSTORU POD SEDADLEM
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU	BEZ SÍTKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
UZÁVĚR HRDLA PALIVOVÉ NÁDRŽE	UZÁVĚR PALIVOVÉ NÁDRŽE SE ZÁMKEM NA KLÍČ
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ	NORMÁLNÍ UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ
VENTILÁTOR	1 ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR PROMĚNNÁ RYCHLOST 180 W AERO DYNAMICKÁ Klapka
VNĚJŠÍ DOPLŇKY	VNĚJŠÍ KLIKA NEUTRÁLNÍ
VNĚJŠÍ OKO PRO UPEVNĚNÍ NÁKLADU (PŘIDANÉ)	VNĚJŠÍ OKO PRO UPEVNĚNÍ LODĚ
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE)	VNĚJ ZRC ŘIDIČE VYHŘÍVANÉ ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (ZAKŘIVENÉ NA STRANĚ ŘIDIČE)	VYPOUKLÉ SKLO VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA
VNITŘNÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ (VZHLED)	VNIT OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ NEUTRÁLNÍ VZHLED
VNITŘNÍ VYBAVENÍ (KLIČKY)	PŘEDNÍ KLIČKA U SPOLUJEZDCE + HÁČEK
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO	VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO, POLOHY DEN-NOC
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO SLEDOVÁNÍ DĚTÍ	BEZ VNIT ZPĚT ZRCÁTKA PRO SLED DĚTÍ
VOLANT	STANDARDNÍ VOLANT
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY	VYBAVENÍ PALUBNÍ DESKY MINI
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA	NEVYHŘÍVANÉ SED
ZADNÍ OKNO (TYP)	VYHŘÍVANÉ ZAD OKNO
ZADNÍ POHYBLIVÝ PANEL	2 ZAD KŘÍDLOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ
ZADNÍ SEDADLO	DĚLENÁ SKLOPNÁ LAVICE
ZAPALOVAČ CIGARET	BEZ ZAPALOVAČE CIGARET
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU	BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
ZÁSUVKA PRO POSLECH RÁDIA	TROJITÁ ZÁSUVKA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Soupis výbavy vozidla

ZÁZNAM RYCHLOSTI (SIGNÁL SNÍMAČE)	SNÍMAČ KOL VPŘEDU/VZADU NEOZNAČENÝ
ZDVIHOVÝ OBJEM	2 000 CM3
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR	BEZ ZESILOVAČE S EQUAL
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ	DENNÍ SVĚTLA
ŽÁROVKY DO SVĚTLOMETŮ	HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
emise / motor	11. 09. 2023	<a href="#">Více info</a>
emise / motor	11. 02. 2023	<a href="#">Více info</a>
havárie / palivo	26. 12. 2022	<a href="#">Více info</a>
sedadla / zranění	20. 06. 2022	<a href="#">Více info</a>
havárie / podvozek	30. 08. 2021	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Lak bílý banquise - kód EWP
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 03. 2025
Značení skel	NE



## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	16.02.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	16.02.2021
Tovární značka	PEUGEOT
Obchodní označení	EXPERT TRAVELLER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	AUTOMOBILES PEUGEOT, FRANCIE
Výrobce motoru	PSA
Typ motoru	AH01
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	106
Při otáčkách (ot/min)	3750
Zdvihový objem (ccm)	1997
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	185
Maximální hmotnost povolená (kg)	2760
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2760

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5-8
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4959

Technický popis - rozšířený	
Šířka celková (mm)	1920
Výška celková (mm)	1899
Rozvor (mm)	3275
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1900/1900
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4660/4660
Ráfky náprava 1	7.00J16 ET46
Pneumatiky náprava 1	215/65 R16C 106T
Ráfky náprava 2	7.00J16 ET46
Pneumatiky náprava 2	215/65 R16C 106T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	84
Při otáčkách (ot/min)	2813
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	7
Další záznamy	Rozchod: 1630+1618, [Alternativní provedení vozidla:, *42: (#16): TRÍDA A50-X], #S: 5-8, #S.1: 5-8, #V.7: CO2: 183 g/km, #14: ROZCHOD: 1 630/1 618, #D.2, #3, #4: V, E, EHTM-N2S20L, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 3275
Emise CO2 (g/km)	183

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.