

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2660053563
Datum aktivace kuponu:	27. 03. 2025 12:20:03
Platnost do:	26. 04. 2025 12:20:03

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

VSSZZZKLZNR003741

Tovární značka	Model	Typ karoserie
SEAT	LEON	kombi
Druh vozidla	Palivo	Výkon
osobní	benzín	96 kW
Objem	Datum výroby	Datum 1. registrace
1498 ccm	06. 07. 2021	16. 08. 2021

VAROVÁNÍ:

Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.







Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	červenec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:06. 07. 2021</div><div>Stáří vozidla:3 roky 8 měsíců</div><div>Barva vozidla:Pure Red - kód 9M</div><div>Vyrobena pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
	srpen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:16. 08. 2021</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:16. 08. 2021</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ČERVENÁ</div></div>			
	srpen	 Česko	Vystavení technického průkazu
	prosinec	 Česko	Poškození
	prosinec	6 500 km	 Česko Záznam tachometru
2022	leden	7 000 km	Servisní záznam
	prosinec	 Česko	Poškození
2023	leden	26 500 km	Záznam tachometru
	únor	30 500 km	Záznam tachometru
	květen	 Česko	Poškození
	květen	39 500 km	Servisní záznam
	prosinec	62 500 km	Servisní záznam

2024	červenec		Česko	Poškození
	červenec	84 500 km		Záznam tachometru
	září		Česko	Poškození
	září	84 500 km		Servisní záznam
	září	84 500 km		Servisní záznam
	září	84 500 km		Servisní záznam
	září	84 500 km		Servisní záznam
	říjen	84 500 km		Servisní záznam
	říjen		Česko	Poškození
	listopad	84 500 km		Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 6.

Datum	12/2021
Země	ČR
Výše škody	109 541 CZK
Druh události	Pojistná událost
Materiál	SPOILER NÁRAZNÍK PŘ.,MŘÍŽKA CHLADIČE,RÁMEČEK,KRYT NÁRAZNÍK PŘ.,OPRAVÁRENSKÁ SADA; SESTÁVÁ Z:;PLAST ČISTIČ,POJIVO PLAST,APLIKÁTOR,DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT L. BOČ.,DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT P. BOČ.,LIŠTA OZD. KRYT NÁRAZNÍKU PŘ. L.,MŘÍŽKA VEDENÍ VZDUCHU STŘED.,KRYT L.,TLUMIČ NÁRAZU
Lakování	KRYT NÁRAZNÍK PŘ.,SNÍMAČ ZAŘÍZENÍ PARK. PŘ. L. VNI.,SNÍMAČ ZAŘÍZENÍ PARK. PŘ. P. VNI.

Číslo záznamu 2 / 6.

Datum	12/2022
Země	ČR
Výše škody	85 044 CZK
Druh události	Pojistná událost
Materiál	SKLO ODRAZOVÉ ZA. P.,KRYT NÁRAZNÍK ZA.,ČIDLO DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. ZA. L. VNĚ.,ČIDLO DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. ZA. P. VNĚ.,ČIDLO DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. ZA. L. VNI.,ČIDLO DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. ZA. P. VNI.,ČIDLO DRŽÁK PARK. ASISTENT ZA. L. VNĚ.,ČIDLO DRŽÁK PARK. ASISTENT ZA. P. VNĚ.,ČIDLO PARK. ASISTENT ZA. P. VNĚ.,RAMENO PŘÍČ. PŘ. P.,TYČ ŘÍZENÍ SPOJ. P.,HLAVA TYČE ŘÍZENÍ SPOJ. P.,PNEU RADIÁL. ZIMA/M+S PŘ. P.,RÁFEK Z LEH. SLITINY PŘ. P.,PNEU RADIÁL. ZIMA/M+S ZA. P.,RÁFEK Z LEH. SLITINY ZA. P.
Lakování	KRYT NÁRAZNÍK ZA.,SNÍMAČ ZAŘÍZENÍ PARK. ZA. P. VNĚ.

Číslo záznamu 3 / 6.

Datum	05/2023
Země	ČR
Výše škody	13 580 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

Číslo záznamu 4 / 6.

Datum	07/2024
Země	ČR
Výše škody	43 313 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 5 / 6.

Datum	09/2024
Země	ČR
Výše škody	32 326 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 6 / 6.

Datum	10/2024
Země	ČR
Výše škody	39 055 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 9

Datum	01/2022
Stav tachometru:	7 000 km
Materiál (výčet)	Spoiler
	Profil
	Kryt
	Maska
	Znak
	Drzak
	Senzor

Číslo záznamu 2 / 9

Datum	05/2023
Stav tachometru:	39 500 km
Materiál (výčet)	Lepidlo na skla 310ml
Práce (výčet)	?????

Číslo záznamu 3 / 9

Datum	12/2023
Stav tachometru:	62 500 km
Materiál (výčet)	Shell 0w-20 508 /509 00
	Filtr oleje

Číslo záznamu 4 / 9

Datum	09/2024
Stav tachometru:	84 500 km
Materiál (výčet)	Maska
	Znak
Práce (výčet)	oprava vozidla dle kalkulace

Číslo záznamu 5 / 9

Datum	09/2024
Stav tachometru:	84 500 km
Materiál (výčet)	Krytka
	Difuzor
Práce (výčet)	oprava vozidla dle kalkulace

Číslo záznamu 6 / 9

Datum	09/2024
Stav tachometru:	84 500 km
Práce (výčet)	oprava vozidla dle kalkulace

Číslo záznamu 7 / 9

Datum	09/2024
Stav tachometru:	84 500 km
Práce (výčet)	oprava vozidla dle kalkulace

Číslo záznamu 8 / 9

Datum	10/2024
Stav tachometru:	84 500 km
Materiál (výčet)	Disk ALU*
	Ventil bezd.49m
Práce (výčet)	oprava vozidla dle kalkulace

Číslo záznamu 9 / 9

Datum	11/2024
Stav tachometru:	84 500 km
Materiál (výčet)	Disk ALU*
	Ventil bezd.49m
Práce (výčet)	oprava vozidla dle kalkulace

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 03. 2025
Česko	ANO - VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	Neověřeno
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SEAT LEON(KL85DX) 1.5 TSI 130 k FR ST
Motor	DPBA; 1 498 ccm; 1,50 L; 96 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,6 / 4,4 / 5,2
Převodovka	UPH; manuální; 6 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkačů	
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu a vzadu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 10	
Prostřední airbag vpředu	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	

Standardní vybavení

Signalizace nezapnutých bezp. pásů 2

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alternativní pérování sportovní

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Autonomní řízení semi a aktivní kontrola jízdního pruhu

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, MQ200GA-6F, typ - manuální

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,3, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 21,1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Standardní vybavení
Otáčkoměr
Palivový systém: přímé vstřikování benzínu
Parkovací senzor vzadu, radar
Počet reproduktorů: 7
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajcí palivo
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina
Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0
Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný
Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení
Start/Stop
Stěrače: s dešťovým senzorem
Telematika: ročně předplatné - 0,00, počet měsáčných poplatkov v ceně - 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, služby concierge, 0 a asistence při poruše
Tempomat
Venkovní teplota
Komfort
Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3
Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem
Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce
Startovací tlačítko
Středová loketní opěrka vpředu
Středová loketní opěrka vzadu
Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí, spalovací a ovládání dotyk obrazovkou
Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu
Exteriér
Boční před.světla pro odbočování
Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem
Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva tónovaná, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva tónovaná, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru

Standardní vybavení

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 91, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, nízký valivý odpor, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,5 " šířka, 43,2 a 19,0

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Sportovní výfuk

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - syntetická kůže

Přední sedadla: typ - sportovní, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava**Pakety**

Akční paket Technology FR

Volitelná výbava

Paket Safe Driving M

Paket Winter

Funkčnost

Parkovací asistent

Zadní parkovací kamera

Exteriér

Přední LED světlomety

Kola/Pneumatiky

18" kola z lehkých slitin Performance II – broušená, pneu 225/40 R18

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Full Link – připojení smartphonu přes Android Auto, Apple CarPlay

Zabezpečení vozu

Alarm včetně SAFE funkce

Kessy – bezklíčové odemykání a startování vozu tlačítkem + funkce SAFE

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	01. 10. 2022	Více info
EV/Hybrid / požár	16. 05. 2022	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Pure Red - kód 9M
Barva při první registraci v ČR	ČERVENÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel		27. 03. 2025
Značení skel		NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	16.08.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	16.08.2021
Tovární značka	SEAT
Obchodní označení	SEAT LEON SP
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	SEAT S.A., MARTORELL, ŠPANĚLSKO
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DPB
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	96
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	209
Maximální hmotnost povolená (kg)	1950
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1950

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4642

Technický popis - rozšířený

Šířka celková (mm)	1799
Výška celková (mm)	1450
Rozvor (mm)	2672
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	960/960
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400/1400
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3350/3350
Ráfky náprava 1	7,5JX18 ET46
Pneumatiky náprava 1	225/40 R18 92Y XL
Ráfky náprava 2	7,5JX18 ET46
Pneumatiky náprava 2	225/40 R18 92Y XL
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	64
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7000000000000002
Další záznamy	Rozchod: 1544+1514, [Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TRÍDA A50-X], Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2: +0 kg #N1-N2: 205/55 R16 91V 7,0JX16 ET43 , 205/55 R16 94V XL 7,0JX16 ET43 , 205/55 R16 91V 6,5JX16 ET46 , 205/55 R16 94V XL 6,5JX16 ET46 , 225/40 R18 92Y XL 7,5JX18 ET46 , 225/45 R17 91W 7,5JX17 ET46 , 205/50 R17 93H M+S 7,5JX17 ET46 , 205/55 R16 91H M+S 7,0JX16 ET43 , 205/55 R16 91H M+S 6,5JX16 ET46 , 225/40 R18 92V XL M+S 7,5JX18 ET46, M: 2672
Emise CO2 (g/km)	129

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.