

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4072809850
Datum aktivace kuponu:	02. 04. 2025 12:48:22
Platnost do:	02. 05. 2025 12:48:22

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VR7ECYHYCKJ794145

Tovární značka
CITROEN

Palivo
nafta

Datum výroby
09. 09. 2019

Model
BERLINGO

Výkon
75 kW

Datum 1. registrace
16. 10. 2019

Druh vozidla
osobní

Objem
1499 ccm

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Doporučení:



V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:09. 09. 2019</div><div>Stáří vozidla:5 let 6 měsíců</div><div>Barva vozidla:Lak bílý banquise - kód EWP</div><div>Vyrobeno pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
říjen		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:16. 10. 2019</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:16. 10. 2019</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
říjen		 Česko	Vystavení technického průkazu
2020	červenec		Servisní záznam
říjen	5 000 km		Servisní záznam
2021	říjen	13 500 km	Servisní záznam
2022	říjen	20 500 km	Servisní záznam

2023	říjen	28 000 km	 Česko	Měření emisí
<div><div>Datum kontroly:02. 10. 2023</div><div>Číslo protokolu:CZ-420117-23-10-0071</div></div>				
	říjen	28 000 km		Servisní záznam
	říjen	28 000 km	 Česko	STK
<div><div>Typ kontroly:Pravidelná</div><div>Datum kontroly:03. 10. 2023</div><div>Číslo protokolu:CZ-3223-23-10-0153</div></div>				
2024	březen	33 000 km		Servisní záznam
	červenec	50 000 km		Servisní záznam
	září	61 000 km		Servisní záznam
	září	61 000 km		Servisní záznam
2025	únor	77 500 km		Servisní záznam
	únor	77 500 km		Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 11

Datum	07/2020
Materiál (výčet)	Vana kufru

Číslo záznamu 2 / 11

Datum	10/2020
Stav tachometru:	5 000 km
Materiál (výčet)	TOTAL Quartz Ineo FIRST 0W30
	Ol.filtr
	AD BLUE

Číslo záznamu 3 / 11

Datum	10/2021
Stav tachometru:	13 500 km
Materiál (výčet)	TOTAL Quartz Ineo FIRST 0W30
	AD BLUE

Číslo záznamu 4 / 11

Datum	10/2022
Stav tachometru:	20 500 km
Materiál (výčet)	AD BLUE
	TOTAL Quartz Ineo X. FIRST 0W20

Číslo záznamu 5 / 11

Datum	10/2023
Stav tachometru:	28 000 km
Materiál (výčet)	Desinfekce klimatizace
	Pal.filtr
	Vzd.filtr
	AD BLUE
	STK a EMISE - DIESEL
	TOTAL Quartz Ineo X. FIRST 0W20

Číslo záznamu 6 / 11

Datum	03/2024
Stav tachometru:	33 000 km
Materiál (výčet)	Spona
	Injecteur
Práce (výčet)	NACTENI PAMETI ZAVAD - DIAGNOSTIKA

Číslo záznamu 7 / 11

Datum	07/2024
Stav tachometru:	50 000 km
Práce (výčet)	VYMENA : PRED BRZDOVE DESTICKY
	CERPADLO CHLAD KAPALINY A TESNENI
	KONTROLA + KOMPL ZKOUSKA VOZIDLO
	VYHLEDANI PORUCHY : DIAGNOSTIKA - 10 (NA VOZIDLE)

Číslo záznamu 8 / 11

Datum	09/2024
Stav tachometru:	61 000 km
Materiál (výčet)	Desinfekce klimatizace
	Pal.filtr
	Vzd.filtr
	AD BLUE
	TOTAL Quartz RCP 5W30

Číslo záznamu 9 / 11

Datum	09/2024
Stav tachometru:	61 000 km
Materiál (výčet)	Odhluc. Potr.
	Upev Spon
	kryt Moteur

Číslo záznamu 10 / 11

Datum	02/2025
Stav tachometru:	77 500 km
Materiál (výčet)	Sada 2 Kot Br
	Sada 4 Desticek

Číslo záznamu 11 / 11

Datum	02/2025
Stav tachometru:	77 500 km
Materiál (výčet)	Injecteur
	Spona

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 02. 04. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 02. 04. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 04. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	CITROEN BERLINGO(1CK9AFPM5B0A012) 1.5 BlueHDi 100 Live
Motor	1 499 ccm; 1,50 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,8 / 4,0 / 4,3
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění a vizuální/akustická výstraha	
Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Funkčnost	

Standardní vybavení

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Manuální 5-stupňová převodovka typ - manuální

Nastavení světel:

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele:

Selektivní katalytická redukce:

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Rozpoznávání dopravních značek

Ventilace:

Exteriér

Standardní vybavení

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a černá barva

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 40,6

Přední mlhová světla

Přední světlomety:

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na zadním sedadle

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / převodovka	06. 04. 2024	Více info
brzdy / havárie	20. 06. 2023	Více info
motor / požár	26. 02. 2023	Více info
emise / motor	24. 01. 2022	Více info
palivo / požár	14. 01. 2022	Více info
palivo / požár	26. 12. 2021	Více info
havárie / řízení	23. 08. 2020	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	10. 03. 2020	Více info
havárie / řízení	22. 01. 2020	Více info
brzdy / havárie	22. 06. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Lak bílý banquise - kód EWP
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	02. 04. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	16.10.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	16.10.2019
Tovární značka	CITROËN
Obchodní označení	BERLINGO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	PSA AUTOMOBILES SA, POISSY, FRANCIE
Výrobce motoru	PSA
Typ motoru	YH01
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	75
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1499
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolená (kg)	2090
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2090

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4403

Technický popis - rozšířený	
Šířka celková (mm)	1848
Výška celková (mm)	1880
Rozvor (mm)	2785
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3390/3390
Ráfky náprava 1	6.50J16 (E=47)
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 90U
Ráfky náprava 2	6.50J16 (E=47)
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 90U
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,799999999999998/4/4,299999999999998
Další záznamy	Rozchod: 1563+1577, [Alternativní provedení vozidla:, *42: TRÍDA A50-X], CO2: 126/106/113 g/km, ROZCHOD: 1 563/1 577, #D.2 (*5, *6, *7): E, C, YHYC-A2E000, #V.9b (*17): 2017/1347BG, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #20 (*44): 7.00J17 (E=50), 205/55 R17 90U, #21 (*45): 7.00J17 (E=50), 205/55 R17 90U, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2785
Emise CO2 (g/km)	113

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.