

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2974584070
Datum aktivace kuponu:	11. 04. 2025 10:59:15
Platnost do:	11. 05. 2025 10:59:15

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMAJC81BGMJ171818



Tovární značka HYUNDAI	Model TUCSON	Druh vozidla osobní
Palivo benzín	Výkon 110 kW	Objem 1598 ccm
Datum výroby 04. 02. 2022	Datum 1. registrace 21. 03. 2022	

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	02/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	<div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>04. 02. 2022</div><div>Stáří vozidla:</div><div>3 roky 2 měsíce</div><div>Barva vozidla:</div><div>Dark knight metallic – kód YG7</div><div>Vyrobena pro trh:</div><div>Není k dispozici</div><div>Strana řízení:</div><div>Není k dispozici</div></div>			
	03/2022	10 km		Záznam tachometru
	03/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	<div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>21. 03. 2022</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>21. 03. 2022</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>ŠEDÁ</div></div>			
	03/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
2023	03/2023	15 500 km		Servisní záznam
2025	03/2025	40 500 km		Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchozí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	03/2023
Stav tachometru:	15 500 km
Materiál (výčet)	dezinfekce klimatizace EVAPOFRESH
	OLEJ QUARTZ 0W20 C5 HY
	FILTER ASSY-AIR
	WIPER BLADE SET
	SERVICE KIT-OIL
Práce (výčet)	DEZINFEKCE KLIMATIZACE

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	03/2025
Stav tachometru:	40 500 km
Materiál (výčet)	TESNENI OLEJOVE
	FILTR SANI
	SERVICE KIT-OIL
	KAPALINA NEMRZN
	OLEJ QUARTZ X.EC6 0W20 C5

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 11. 04. 2025
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 04. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Hyundai
Název modelu	Tucson
Označení modelu	TUCSON(NX4e), G 1.6 T-GDI GAMMA II MHEV
Modelový rok	2021
Datum výroby	04.02.2022
Datum dodání	22.04.2022
Objem(l)	1,60
Palivo	UNLEADED
Kód barvy	YG7
Barva	Dark knight metallic
Kód Čalounění	NNB
Emise	EURO 6D
Karosérie	WAGON
Oblast	H4 – EUROPE
Převodovka	7DT2
Řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ACTIVE AIR FLAP – LOWER TYPE
Ostatní	ADAS SENSOR – FRT VIEW CAMERA
Ostatní	AIR BAG SYSTEM – AIR BAG (DRIVER+PASS)
Ostatní	AIR CONDITIONER – AUTO A/C – RR COOLING (3 ZONE)
Ostatní	AIRBAG LABEL – PICTOGRAM
Ostatní	AMS / ISG – ISG + AMS2
Ostatní	ANTENNA TYPE – SHARK
Ostatní	ARM REST REAR – DRINK HOLDER
Ostatní	AUDIO FREQUENCY – AM9K/FM100K(EUROPE)
Ostatní	AUDIO, NAVI TYPE – AVN 10.25 EXT LCD+RDS+DAB+TMS
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM – AUTO DEFOG

Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL – AUTO LIGHT
Ostatní	BATTERY – 60AH FLOODED
Ostatní	BLADE TYPE – AERO
Ostatní	BLIND SPOT DETECTION SYSTEM – BCW (WARNING)
Ostatní	BODY TYPE – WAGON
Ostatní	BURGLAR ALARM – B/ALARM
Ostatní	CAMERA TYPE – DYNAMIC GUIDELINE CAMERA
Ostatní	CLUSTER – KMPH
Ostatní	COMBI LAMP TAIL/STOP LIGHT – LED
Ostatní	CONSOLE BOX ARM REST – 1 DIN
Ostatní	CRUISE CONTROL – CRUISE CONTROL + SPEED LIMITER
Ostatní	DAYTIME RUN. LIGHT – LED TYPE
Ostatní	Delivery Date – 2022-04-22
Ostatní	Distributor – C24AC
Ostatní	DR BELT LINE MLDG – BLACK-SUS+PVC TYPE
Ostatní	DR FRAME MLDG – SATIN FINISH
Ostatní	DR I/S HANDLE – METAL PAINT
Ostatní	DR O/S HANDLE – BODY COLOR
Ostatní	DR SCUFF – STANDARD
Ostatní	DR TRIM – LEVEL 2 (TPO)
Ostatní	DRIVE MODE – DRIVE MOD SELECT
Ostatní	DRIVE TYPE – LHD
Ostatní	E.S.P – ELECTRONIC STABILITY CONTROL
Ostatní	E-CALL – EUROPE
Ostatní	EEC APPL NO. – WVTA
Ostatní	EMISSION – EURO 6D
Ostatní	ENGINE CAPACITY – 1.6 GAMMA II
Ostatní	ENGINE PACKAGE – LOW POWER
Ostatní	ENGINE TYPE – GASOLINE – T-GDI
Ostatní	ENVIROMENT PACKAGE – MILD HEV
Ostatní	Exterior Color – YG7
Ostatní	FOG LAMP – RR FOG LAMP BULB
Ostatní	FORWARD COLLISION AVOID ASSIST – FCA (CAR / PED / CYC)
Ostatní	FR LICENCE PLATE TYPE – LONG TYPE
Ostatní	FRT BRAKE DISC – 17 INCH
Ostatní	FRT DR GLASS – TINTED
Ostatní	FRT POWER WINDOW – DR(+AUTO+SAFE)+PAS(+AUTO+SAFE)
Ostatní	FUEL – UNLEADED
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – LED – MFR
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – LED STATIC BENDING

Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN
Ostatní	HEADLAMP LEVELING DEVICE – MANUAL
Ostatní	HEIGHT ADJUSTER – HEIGHT ADJUSTER DRIVER+PASS
Ostatní	HOLDER – HOLDER UPR ANCHOR
Ostatní	HOOD TRIM – HOOD INSULATOR
Ostatní	HYUNDAI EMBLEM – HYUNDAI EMBLEM
Ostatní	I/S RR VIEW MIRROR – ECM
Ostatní	Interior Color – NNB
Ostatní	JUNCTION BOX LABEL – ENGLISH
Ostatní	KEY TYPE – FOLDING KEY
Ostatní	LANE WARNING SYSTEM – LKA:LINE/ROAD EDGE +LFA
Ostatní	LIGHTING SOURCE – LED (INDIRECTION)
Ostatní	LUGGAGE NET – LUGGAGE NET
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK – LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE UNDER TRAY – LUGGAGE UNDER TRAY
Ostatní	LUMBAR SUPPORT SEAT – LUMBAR SUPPORT DRIVER
Ostatní	MANUFACTURING ADDRESS – ADDRESS ID LABEL
Ostatní	MDPS – MDPS-COLUMN
Ostatní	MEDIA TYPE – AVN STD
Ostatní	MLDG – S/SILL – NATURAL COLOR
Ostatní	MODEL – NX4E
Ostatní	MODEL(1) – NX4E MODEL
Ostatní	MUFFLER TAIL TRIM – SINGLE TWIN TIP
Ostatní	O/S MIRROR – ELECTRIC HEATED (DR+PASS)
Ostatní	O/S MIRROR COLOR – BODY COLOR
Ostatní	O/S MIRROR FUNCTION – SIDE REPTR + ELE FOLDING
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH – PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKING BRAKE CONTROL – ELECTRIC TYPE
Ostatní	PARKING SYSTEM – REAR W/ OFF SWITCH
Ostatní	Production Date – 2022-02-04
Ostatní	RADIATOR GRILLE – DARK CR COAT'G
Ostatní	RAIN SENSOR – RAIN SENSOR
Ostatní	REFRIGERANT – ALTERNATIVE
Ostatní	REGION – H4 – EUROPE
Ostatní	ROLLOVER SENSOR – ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ROOF RACK – ROOF RACK
Ostatní	RR DR GLASS + BACKLITE GLASS – PRIVACY + TINTED(+HEATED)
Ostatní	RR POWER WINDOW – RR(+AUTO+SAFE)
Ostatní	RR WIPER – RR WIPER
Ostatní	SCREEN CARGO – LUGGAGE SCREEN

Ostatní	SEAT COVERING – CLOTH
Ostatní	SEAT TRIM LEVEL – GLS
Ostatní	SEAT WARMER – FRT SEAT WARMER
Ostatní	SHIFT LOCK – SHIFT LOCK
Ostatní	SHIFT LOCK SYSTEM – H-MATIC
Ostatní	SIDE A/BAG – SIDE A/BAG
Ostatní	SKID PLATE – FRT+RR SILVER PAINT (A TYPE)
Ostatní	SPARE TIRE – MOBILITY KIT
Ostatní	STEERING WHEEL – LEATHER
Ostatní	STEERING WHEEL FUNCTION – STR'G WHEEL HEATED
Ostatní	SUNVISOR MIRROR ILLUMINATION – DRIVER+PASSENGER (BULB)
Ostatní	T.G.S KNOB – LEATHER
Ostatní	T/A Number – BE17MBC10850
Ostatní	TEMPERATURE – CENTIGRADE
Ostatní	TIRE – 215/65 R17
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORIN SYSTEM – HIGH LINE (DIRECT TYPE)
Ostatní	TIRE SOURCE – CONTINENTAL
Ostatní	TIRE WHEEL – 7.0J*17 ALLOY WHEEL – B TYPE
Ostatní	TM TYPE – DUAL CLUTCH TM
Ostatní	TMS – BLUE LINK – BLUE LINK
Ostatní	TRAILER PACKAGE – WIRING ONLY
Ostatní	TRANSMISSION – 7DT2
Ostatní	TRIM LEVEL – GLS
Ostatní	USB – USB 1+1(MEDIA+FRT TRAY)+2(RR)
Ostatní	USE – EXPORT
Ostatní	VIN MODEL YEAR – 2021MY
Ostatní	VOICE RECOGNITION – VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Ostatní	WASHER FUNCTION – WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	WEATHER – TEMPERATURE
Ostatní	WHEEL DRIVE TYPE – 2 WD
Ostatní	WINDSHIELD GLASS – SOLAR (–S/BAND)
Ostatní	WIRELESS CHARGING – WIRELESS CHARGING (FR)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	20. 05. 2024	Více info
airbag / zranění	01. 04. 2024	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Dark knight metallic – kód YG7
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 04. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	21.03.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	21.03.2022
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	TUCSON
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI

Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G4FU
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110,1
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	189
Maximální hmotnost povolena (kg)	2100
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2100

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4500
Šířka celková (mm)	1865
Výška celková (mm)	1650
Rozvor (mm)	2680
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1260/1260
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1650/1650
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3750/3750
Ráfky náprava 1	7.0JX17/ET43.5
Pneumatiky náprava 1	215/65R17 103V
Ráfky náprava 2	7.0JX17/ET43.5
Pneumatiky náprava 2	215/65R17 103V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4
Další záznamy	Rozchod: 1615+1622, Variabilní provedení vozidla: , *G:1566 , *14:A1:1630,A2:1637 , *N.1-N.2:215/65R17

Emise CO2 (g/km)

103V,7.0Jx17/ET43.5,235/55R18 104V,
7.5Jx18/ET51,235/50R19 103V, 7.5Jx19/ET51 , , M: 2680

145

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.