

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2457683973
Datum aktivace kuponu:	14. 07. 2025 16:02:38
Platnost do:	13. 08. 2025 16:02:38

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBLU7NS0P8038683

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
KODIAQ**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
180 kW**Objem**
1984 ccm**Datum výroby**
20. 02. 2023**Datum 1. registrace**
17. 03. 2023 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	02/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 20. 02. 2023			
	Stáří vozidla: 2 roky 4 měsíce			
	Barva vozidla: Moon White Metallic – kód 2Y			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	03/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 17. 03. 2023			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 17. 03. 2023			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
2024	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	03/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
	03/2023	5 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2023	16 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2024	24 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2024		 Česko	Poškození
	08/2024		 Česko	Poškození
	08/2024	35 000 km		Servisní záznam
	08/2024	35 000 km		Servisní záznam
2025	08/2024	35 000 km		Servisní záznam
	08/2024	35 000 km		Servisní záznam
	08/2024	35 000 km		Servisní záznam
	11/2024	49 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2025	02/2025	66 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2025	87 500 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Vyšší škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2.

Datum	04/2024
Země	ČR
Výše škody	111 987 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 2.

Datum	08/2024
Země	ČR
Výše škody	18 014 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 5

Datum 08/2024

Stav tachometru: 35 000 km

Materiál (výčet) zavazí s.

MATICE PLECHOVA

UCPAVKA

MATICE ROZPINACI

MISIC.TRYS

PRIMER NA SKLO A LAK

PROSTREDEK PRO ZVYSENI

ROZTOK CISTICI

APLIKATOR

MATICE

LEPIDLO 2K

NYT S TRNEM

PROSTREDEK KONZERVACE DUTIN

PRICHYTKA

VLAKNO REZNE K UVOLNENI

VYZTUHA

NAPIS

KRYT NARAZNIKU

DRZAK CIDLA

DRZAK RIDICI JEDNOTKY

VIKO ZADNI

MATICE NYTOVACI

2K-sada lepidel na sklo

Spojler

Difuzor zadni

Ridici jednotka pro

diskove kolo hlinik

Svorka

MIX 111 WHITE PEARL 525 g

MIX 136 SILVER DOLLAR 3580 g

MIX 138 SILVER 513 g

MIX 182 BLACKTONER 502 g

MIX 185 GREEN TONER 252 g NEOBJEDNAVAT

MIX 199 METALLIC ADDITIVE 1045g

COLOR BLEND (litry !!!)

MIX 190 S-BLUE 3545g

MIX 151 1643g

Standohyd Cleaner new

brusivo Mirka, 3M

VISCOSITY ADJUSTER 3524g

Performance Hardener 15-30 Servind

Performance Additive k 84195

LAK PERFORMANCE PRO CLEAR K9590

SX VOC XTREME PLASTIC ADITIV U7660

SX VOC XTREME FILL. HARD. pro 78134/36

Spoiler zadni spodni – nový díl lakovat

Spoiler zadni spodni – nový díl lakovat

Viko zavazadl. prostoru – nový díl lakovat

Viko zavazadl. prostoru – nový díl lakovat

Naraznik zadni – lakovat

Naraznik zadni – lakovat

Karoserie – lakování připravit

Karoserie lakování připravit

Karoserie – konzervovat

Kolo kompletní demontáž a montáž

Kobercový kryt boční – de a namontovat

2xSvitlína skupinová zadní – de a namontovat

Naraznik zadni – de a namontovat

Viko zavazadl. prostoru – de a namontovat

Viko zavazadl. prostoru – vyměnit

Kryt držáku zamku – d+n

Odrážka de a namontovat

Odrážka de a namontovat

Snímák pomoci při parkování D+M

RJ asistenta změny jízdní dráhy D+M

RJ zad.výklop.dv. de a namontovat

Spoiler zadni spodni – d+n

Držák parkovacího senzoru – lepit

2xKryt podbehu zadni – de a namontovat

Kryt podbehu zadního kola D+M

Panel sloupku D – d+n

Kolo diskové hliníkové – vyměnit

Geometrie přední a zadní napravy – proměřit

Sbíhavost přední napravy – seridit

Odklon kol přední napravy – seridit

Rizene vyhledávání závad

Akumulátor – nabíjet

Práce (výčet)

Číslo záznamu 2 / 5

Datum	08/2024
Stav tachometru:	35 000 km
Materiál (výčet)	PRIMER NA SKLO A LAK
	APLIKATOR
	GELOVA FOLIE PRO CIDLO DESTE
	VLAKNO REZNE K UVOLNENI
	PREDNI SKLO(VRSTVENE)
	2K-sada lepidel na sklo
Práce (výčet)	Sklo predni nahrazeni, vymena
	Kamera asist.smerove stab. nastaveni
	Rizene vyhledavani zavad

Číslo záznamu 3 / 5

Datum	08/2024
Stav tachometru:	35 000 km
Práce (výčet)	Oprava karoserie vozu metodou PDR

Číslo záznamu 4 / 5

Datum	08/2024
Stav tachometru:	35 000 km
Práce (výčet)	Oprava karoserie vozu metodou PDR

Číslo záznamu 5 / 5

Datum	08/2024
Stav tachometru:	35 000 km
Materiál (výčet)	VYPLN ZADNIHO VIKA
Práce (výčet)	Panel zavazadloveho prostoru – d+n
	Rizene vyhledavani zavad
	Akumulator – nabijet

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 14. 07. 2025
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 14. 07. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 07. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	Neověřeno
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA KODIAQ(NS76UZ) 2.0 TSI 180 kW RS 4x4 DSG

Motor	1 984 ccm; 2,00 L; 180 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / 8,7
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

110V zásuvka

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

Autonomní řízení semi

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, digitální rádio, internetové rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 58

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 0, 999, bezdrátové připojení Apple a bezdrátové připojení Android

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,3, Přístrojový panel 1 a 26,2, multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení pérování: volitelné řidičem, nastavitelný stabilizátor a elektronické

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti, aktivní dálková světla a matrix

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, barevný displej, 8,0 " uhlopříčka, dopravní informace, 20,3 a 36

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Příprava pro tažné zařízení

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení a včetně nastavení podvozku

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu, navigace a jiná

Telematika: ročné predplatné – 0,00, počet mesačných poplatkov v cene – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk 64,00

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Wifi síť zabudovaná SIM karta

Zábavný displej vpředu, 8,0, dotyková obrazovka a 20,3

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, navigační displej

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 100, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 20

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 20 " průměr, 8,0 " šířka, 50,8 a 20,3

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: tónovaná

Střešní spoiler

Typ barvy: metalická

Zadní dveře – výklopné hands-free

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadicí páky a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – Alcantara

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť, vyhřívaná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Funkční paket Top

Funkčnost

Tažné zařízení sklopné, el. odjistitelné

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Moon White Metallic – kód 2Y

Barva při první registraci v ČR

BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	14. 07. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	17.03.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	17.03.2023
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KODIAQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DNP
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	180
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1984
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	234
Maximální hmotnost povolena (kg)	2390
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2390

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4699
Šířka celková (mm)	1882
Výška celková (mm)	1677
Rozvor (mm)	2789
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1190/1190
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500/2500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4890/4890
Ráfky náprava 1	8.0JX20 ET41
Pneumatiky náprava 1	235/45 R20 100V
Ráfky náprava 2	8.0JX20 ET41
Pneumatiky náprava 2	235/45 R20 100V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	88
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	8,6999999999999993
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+94 KG #N.1-N.2: 235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41; 235/50 R19 99V 7,5JX19 ET40; 235/50 R19 99V 7,0JX19 ET43; 255/40 R20 101V 8,5JX20 ET38; 215/65 R17 99V M+S 7,0JX17 ET40; 215/65 R17 99V M+S 6,5JX17 ET38; 235/55 R18 100V M+S 7,5JX18 ET40; 235/55 R18 100V M+S 7,0JX18 ET43
Emise CO2 (g/km)	197

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.