

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3805893612
Datum aktivace kuponu:	16. 03. 2026 13:56:27
Platnost do:	15. 04. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBLE7NS6M8011593

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
KODIAQ**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
140 kW**Objem**
1984 ccm**Datum výroby**
04. 09. 2020**Datum 1. registrace**
22. 10. 2020 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	09/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 04. 09. 2020			
	Stáří vozidla: 5 let 6 měsíců			
	Barva vozidla: Červená Velvet metalíza – kód K1			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	10/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 22. 10. 2020			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 22. 10. 2020			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ			
	10/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2021	20 000 km		Záznam tachometru
	07/2021	6 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2021	6 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 10. 08. 2021			
	Číslo protokolu: CZ-3116-21-08-0378			
	08/2021	20 000 km		Záznam tachometru
	10/2021	6 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	11/2021	6 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2022	12 500 km	 Česko	Prohlídka vozidla
	10/2022	21 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2023		 Česko	Poškození
2023	05/2023	29 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 11. 05. 2023			
	Číslo protokolu: CZ-3635-23-05-0403			

2024	12/2023	37 500 km	Česko	Záznam tachometru
	04/2024	43 000 km	Česko	Záznam tachometru
	10/2024	53 000 km	Česko	STK
Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 31. 10. 2024 Číslo protokolu: CZ-3635-24-10-1086				
	10/2024	53 000 km	Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 31. 10. 2024 Číslo protokolu: CZ-461011-24-10-0056			
	11/2024	53 000 km	Česko	Záznam tachometru
	12/2024	55 000 km	Česko	Záznam tachometru
	06/2025		Česko	Poškození
	07/2025	62 500 km	Česko	Záznam tachometru
2025	10/2025	65 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	11/2025	66 500 km	Česko	Záznam tachometru
	12/2025	65 500 km	Česko	Záznam tachometru
2026	02/2026	65 500 km	Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození


Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození převěřovaného vozidla.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	04/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	20 525 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

2 / 2

Datum	06/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	54 156 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 16. 03. 2026

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 16. 03. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	16. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE

Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA KODIAQ(NS7RPZ) 2.0 TSI 140 kW Sportline 4x4 DSG
Motor	1 984 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

110V zásuvka

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, 2,788:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

Autonomní řízení

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, digitální rádio, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, paměťová karta, barevný displej, 8,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 20,3

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera

Počet reproduktorů: 8 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB a USB vzadu

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu a navigace

Telematika: roční předplatné – 0,00, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Vyhřívání ostřikovače

Zábavný displej vpředu, 8,0, dotyková obrazovka a 20,3

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční ochranné lišty

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva tónovaná, automatická clona, ukazatele směru

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 99, konvenční typ, průměr: 19 a samoopravovací pneumatiky

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 19 " průměr, 7,0 " šířka, 48,3 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: metalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, dřevo/textura dřeva na dveřích, dřevo/textura dřeva na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť, vyhřívaná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Multimedia

Bezpečnost

Adaptivní vedení a asistent změny jízdního pruhu

Funkčnost

Sklopné tažné zařízení, elektronicky uzamykatelné včetně funkce TSA

Vyhřívané čelní sklo

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (dojezdové) s příslušenstvím

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	07. 04. 2022	Více info
brzdy / havárie	20. 03. 2021	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Červená Velvet metalíza – kód K1
Barva při první registraci v CZ	Červená

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	16. 03. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
--------------	------------------

Druh vozidla doplnění	KOMBI
-----------------------	-------

Datum první registrace vozidla	22.10.2020
--------------------------------	------------

Datum první registrace vozidla v ČR	22.10.2020
-------------------------------------	------------

Tovární značka	ŠKODA
----------------	-------

Obchodní označení	KODIAQ
-------------------	--------

Kategorie vozidla	M1
-------------------	----

Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
-----------------	------------

Výrobce motoru	AUDI
----------------	------

Typ motoru	DKZ
------------	-----

Palivo	Benzin
--------	--------

Maximální výkon (kW)	140
----------------------	-----

Při otáčkách (ot/min)	4200
-----------------------	------

Zdvihový objem (ccm)	1984
----------------------	------

Emisní třída	EURO 6D
--------------	---------

Barva karoserie	ČERVENÁ
-----------------	---------

Maximální rychlost (km/h)	212
---------------------------	-----

Maximální hmotnost povolená (kg)	2320
----------------------------------	------

Maximální hmotnost přípustná (kg)	2320
-----------------------------------	------

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
-------------------	---

Počet míst k sezení	5
---------------------	---

Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
----------------------------------	-------

Délka celková (mm)	4699
--------------------	------

Šířka celková (mm)	1882
--------------------	------

Výška celková (mm)	1686
--------------------	------

Rozvor (mm)	2788
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1180/1180
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1190/1190
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2200/2200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4520/4520
Ráfky náprava 1	8.0JX20 ET41
Pneumatiky náprava 1	235/45 R20 100V
Ráfky náprava 2	8.0JX20 ET41
Pneumatiky náprava 2	235/45 R20 100V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	8,6/5,8/5,8
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+100 KG *N.1-N.2: 215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38; 235/50 R19 99V 7,0JX19 ET43; 235/55 R18 100V 7,0JX18 ET43; 235/55 R18 100V M+S 7,0JX18 ET43; 215/65 R17 99V 7,0JX17 ET40; 255/40 R20 101V 8,5JX20 ET38; 235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41 Následující data jsou doplněna automaticky. Před využitím doporučujeme provést kontrolu.
Emise CO2 (g/km)	155

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	01. 10. 2021
Inzerovaný nájezd	6 370 km



Záznam 2/6

Foto

Datum pořízení inzerátu

21. 10. 2021

Inzerovaný nájezd

6 370 km



Záznam 3/6

Foto

Datum pořízení inzerátu


16. 11. 2021

Inzerovaný nájezd

6 370 km







Záznam 4/6

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

06. 05. 2022

Barva vozidla:

červená


Stav tachometru:

12 357 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Záznam 5/6





Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 10. 2025

Inzerovaný nájezd

65 538 km



Záznam 6/6






Foto




Datum pořízení inzerátu

03. 02. 2026

Inzerovaný nájezd

65 538 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.