

## Výpis z historie vozidla

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 6168016711            |
| Datum aktivace kuponu:            | 10. 02. 2026 14:43:11 |
| Platnost do:                      | 12. 03. 2026 23:59:59 |

## 1. Základní údaje o vozidle



## VIN

TMBLN7NSXM8051482

kontrolní číslice je v pořádku

**Tovární značka**  
ŠKODA**Model**  
KODIAQ**Typ karoserie**  
kombi**Druh vozidla**  
osobní**Palivo**  
nafta**Výkon**  
147 kW**Objem**  
1968 ccm**Datum výroby**  
05. 04. 2021**Datum 1. registrace**  
20. 07. 2021 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

|      | Datum                                       | Stav tachometru | Země                                                                                      | Popis                         |
|------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2021 | 04/2021                                     | 0 km            |                                                                                           | Vozidlo vyrobeno              |
|      | Datum výroby vozidla:                       |                 | 05. 04. 2021                                                                              |                               |
|      | Stáří vozidla:                              |                 | 4 roky 10 měsíců                                                                          |                               |
|      | Barva vozidla:                              |                 | Šedá Quartz metalíza – kód F6                                                             |                               |
|      | Vyrobeno pro trh:                           |                 | Česko                                                                                     |                               |
|      | Strana řízení:                              |                 | levostranné                                                                               |                               |
|      | 05/2021                                     | 5 km            |  Česko   | Záznam tachometru             |
|      | 07/2021                                     |                 |  Česko   | Přihlášení vozidla v ČR       |
|      | Datum přihlášení vozidla:                   |                 | 20. 07. 2021                                                                              |                               |
|      | Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: |                 | 20. 07. 2021                                                                              |                               |
| 2022 | Doba od výroby po 1. přihlášení:            |                 | 3 měsíce                                                                                  |                               |
|      | Přihlášeno jako:                            |                 | Nové                                                                                      |                               |
|      | Barva vozu při přihlášení:                  |                 | ŠEDÁ                                                                                      |                               |
|      | 07/2021                                     |                 |  Česko | Vystavení technického průkazu |
|      | 05/2022                                     | 25 000 km       |  Česko | Evidenční kontrola            |
|      | Datum kontroly:                             |                 | 05. 05. 2022                                                                              |                               |
|      | Číslo protokolu:                            |                 | CZ-3234-22-05-0476                                                                        |                               |
|      | 07/2022                                     | 25 000 km       |  Česko | Inzerce vozidla               |
|      | 09/2022                                     | 25 000 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 10/2022                                     | 25 000 km       |  Česko | Inzerce vozidla               |
| 2023 | 11/2022                                     | 25 500 km       |  Česko | Evidenční kontrola            |
|      | Datum kontroly:                             |                 | 08. 11. 2022                                                                              |                               |
|      | Číslo protokolu:                            |                 | CZ-3622-22-11-0484                                                                        |                               |
|      | 01/2023                                     | 29 500 km       |  Česko | Záznam tachometru             |
|      | 10/2023                                     | 47 000 km       |  Česko | Záznam tachometru             |
| 2024 | 08/2024                                     | 62 500 km       |  Česko | Záznam tachometru             |

2025

09/2025

Česko

Poškození

12/2025

92 500 km

Česko

Záznam tachometru

12/2025

93 000 km

Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 12. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3622-25-12-0692

12/2025

93 000 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 12. 2025

Číslo protokolu:

CZ-460634-25-12-0312

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum 09/2025

Země ČR

Odhad nákladů na opravu 120 000 – 130 000 CZK

Poznámka


Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.

Evidovaná místa poškození

Levá přední strana, Levá strana, Levá zadní strana

Zdroj dat

Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

| Zdroj                                                                                                            | Ke dni 10. 02. 2026               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  Nizozemsko – Policie          | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Česko – Policie               | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Slovensko – Policie           | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko – Policie           | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Kanada – Policie              | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko – Databáze pojišťoven | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Soukromé databáze*            | NE – není evidováno jako odcizené |

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

## Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země  | Ke dni: 10. 02. 2026 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE – není evidováno  |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 10. 02. 2026 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| Ayvens (dříve ALD)               | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |
| CASH Partners s.r.o.             | NE           |
| CASH4CAR                         | NE           |
| COFIDIS                          | NE           |
| ČSOB Leasing, a.s.               | NE           |
| D.S. Leasing, a.s.               | NE           |
| ESSOX LEASING                    | NE           |
| GMAC                             | NE           |
| Home Credit CZ                   | NE           |
| Home Credit SK                   | NE           |
| IMPULS-Leasing                   | NE           |
| Leasing České Spořitelny         | NE           |
| Mercedes-Benz                    | NE           |
| MONETA Auto                      | NE           |
| MONETA Leasing                   | NE           |
| Oberbank Leasing                 | NE           |
| Raiffeisen Leasing               | NE           |
| Toyota FS Czech                  | NE           |
| UniCredit Leasing                | NE           |
| UNILEASING a.s.                  | NE           |
| VEXCAR                           | NE           |
| VWFS                             | NE           |
| ZASTAV TO                        | NE           |
| Zástavy Aut-Ostrava              | NE           |

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Vozidlo          | SKODA KODIAQ(NS759Z) 2.0 TDI 147 kW L&K 4x4 DSG |
| Motor            | 1 968 ccm; 2,00 L; 147 kW                       |
| Palivo           | nafta                                           |
| Spotřeba l/100km | 6,4 / 4,7 / 5,3                                 |
| Převodovka       | automatická; 7 převodových stupňů               |

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

ABS

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Senzor upozorňující na předjíždějící vůz

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

#### Funkčnost

110V zásuvka

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7–stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, 3,562:1 první převodový stupeň (poměr), 2,526:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,586:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,938:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,722:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,688:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,788:1 zpětný převodový stupeň (poměr), DQ500–7A, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem, 0,574 :1 sedmý převodový stupeň (poměr) a včetně řadicích pádel

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

Autonomní řízení semi

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM–rádio, RDS, digitální rádio, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,2, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení pérování: volitelné řidičem, nastavitelný stabilizátor a elektronické

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, paměťová karta, barevný displej, 8,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 20,3

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera, parkovací senzor boční

Počet reproduktorů: 10, značka: Canton a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB a USB vzadu

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Telematika: ročně předplatné – 0,00, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

#### Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Informace o parkovacím prostoru

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vpředu, vzadu, automatické parkování a kolmé a výjezd

Parkovací kamera zobrazující 360 stupňů

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

#### Exteriér

Boční ochranné lišty

Boční před.světla pro odbočování

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 99, konvenční typ, průměr: 19 a samoopravovací pneumatiky

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 19 " průměr, 7,0 " šířka, 48,3 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: metalická

Zadní dveře – výklopné hands-free

#### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

#### Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, dřevo/textura dřeva na dveřích, dřevo/textura dřeva na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – kůže a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť, vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – elektrické, nastavení výšky – elektrické a nastavení bederní opěrky – elektrické

Vyhřívání zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápění sedák žádný, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívání

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

#### Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

#### Volitelná výbava

#### Pakety

Family Paket II

#### Funkčnost

Asistent dálkových světel

Sklopné tažné zařízení, elektronicky uzamykatelné včetně funkce TSA

#### Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Interiér kůže, ventilace předních sedadel LK

#### Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Nabíjecí box pro smartphone

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce | Datum vyhlášení | Detail                    |
|----------------|-----------------|---------------------------|
| motor / požár  | 07. 04. 2022    | <a href="#">Více info</a> |

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla                   |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla       | Šedá Quartz metalíza – kód F6 |
| Barva při první registraci v CZ | Šedá                          |

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Informace o provedeném značení skel | 10. 02. 2026 |
| Značení skel                        | NE           |

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

## Země

Česko

## Databáze

Státní registr vozidel

## Technický popis – základní

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Druh vozidla                        | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Druh vozidla doplnění               | KOMBI            |
| Datum první registrace vozidla      | 20.07.2021       |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 20.07.2021       |
| Tovární značka                      | ŠKODA            |
| Obchodní označení                   | KODIAQ           |
| Kategorie vozidla                   | M1               |
| Výrobce vozidla                     | ŠKODA/AZNP       |
| Výrobce motoru                      | VOLKSWAGEN       |
| Typ motoru                          | DTU              |
| Palivo                              | Nafta            |
| Maximální výkon (kW)                | 147              |
| Při otáčkách (ot/min)               | 3600             |
| Zdvihový objem (ccm)                | 1968             |
| Emisní třída                        | EURO 6D          |
| Barva karoserie                     | ŠEDÁ             |
| Maximální rychlost (km/h)           | 213              |
| Maximální hmotnost povolena (kg)    | 2369             |
| Maximální hmotnost přípustná (kg)   | 2369             |

## Technický popis – rozšířený

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Počet míst celkem                                    | 5            |
| Počet míst k sezení                                  | 5            |
| Počet náprav – z toho poháněných                     | 2 /2         |
| Délka celková (mm)                                   | 4699         |
| Šířka celková (mm)                                   | 1882         |
| Výška celková (mm)                                   | 1686         |
| Rozvor (mm)                                          | 2788         |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)           | 1200/1200    |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)           | 1220/1220    |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)   | 2500/2500    |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750/750      |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)            | 4869/4869    |
| Ráfky náprava 1                                      | 7.0JX19 ET43 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pneumatiky náprava 1        | 235/50 R19 99V                                                                                                                                                                                                        |
| Ráfky náprava 2             | 7.0JX19 ET43                                                                                                                                                                                                          |
| Pneumatiky náprava 2        | 235/50 R19 99V                                                                                                                                                                                                        |
| Brzdy provozní              | NE                                                                                                                                                                                                                    |
| Brzdy parkovací             | NE                                                                                                                                                                                                                    |
| Hluk stojícího vozidla (db) | 81                                                                                                                                                                                                                    |
| Při otáčkách (ot/min)       | 3075                                                                                                                                                                                                                  |
| Hluk za jízdy (db)          | 67                                                                                                                                                                                                                    |
| Spotřeba předpis            | 2018/1832AP                                                                                                                                                                                                           |
| Spotřeba paliva (l/100km)   | 6,7                                                                                                                                                                                                                   |
| Další záznamy               | *N.1/N.2: 215/65R17 99V 7.0JX17 ET40; 215/65R17 99V 6.5JX17 ET38; 235/45R20 100V 8.0JX20 ET41; 235/50R19 99V 7.0JX19 ET43; 235/55R18 100V 7.0JX18 ET43; 255/40R20 101V 8.5JX20 ET38; 235/55R18 100V M+S 7.0JX18 ET43. |
| Emise CO2 (g/km)            | 175                                                                                                                                                                                                                   |

### 13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

| Záznam 1/4              | Foto         |
|-------------------------|--------------|
| Datum pořízení inzerátu | 13. 07. 2022 |
| Inzerovaný nájezd       | 25 244 km    |







#### Záznam 2/4

#### Foto



Datum pořízení inzerátu

13. 07. 2022

Inzerovaný nájezd

25 244 km







#### Záznam 3/4

#### Foto




Datum pořízení inzerátu

30. 10. 2022

Inzerovaný nájezd

25 244 km







Záznam 4/4

Foto

Datum pořízení inzerátu

31. 10. 2022

Inzerovaný nájezd

25 244 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.