

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4167776702
Datum aktivace kuponu:	11. 05. 2026 08:10:34
Platnost do:	10. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBEK6NW1P3032464

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
SCALA**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
110 kW**Objem**
1498 ccm**Datum výroby**
12. 09. 2022**Datum 1. registrace**
20. 10. 2022 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	09/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 12. 09. 2022			
	Stáří vozidla: 3 roky 7 měsíců			
	Barva vozidla: Race Blue Metallic – kód 8X			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
	Strana řízení: levostranné			
	09/2022	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	10/2022			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 20. 10. 2022			
	Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc			
	10/2022	5 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	12/2023	31 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	10/2024	65 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	06/2025	103 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2025		 Německo	Poškození
2026	04/2026	117 500 km	 Česko	STK
Typ kontroly: Před registrací – opakovaná				
Datum kontroly: 02. 04. 2026				
Číslo protokolu: CZ-3635-26-04-0084				
04/2026		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR	
Datum přihlášení vozidla: 14. 04. 2026				
Přihlášeno jako: Ojeté				
04/2026	117 500 km	 Česko	Inzerce vozidla	

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	09/2025
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 11. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 11. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE

BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Scala
Označení modelu	SCALA MC TS110/1.5A7F
Modelový rok	2023
Datum výroby	12.09.2022
Datum prodeje	25.10.2022
Kód barvy	8X

Barva	Race Blue Metallic
Kód barvy střechy	8X
Barva střechy	Race Blue Metallic
Kód převodovky	URK
Kód motoru	DPCA
Objem ccm	1495
Objem(l)	1,50
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NW17KD

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	16-vál. zážehový motor 8,0L Agregát: 07E.2
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (60Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
Clona	Se clonou
COC dokumenty	COC-dokument 15
Čelní okno	Tónované čelní sklo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Deštník	Deštník
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly se zvláštní povrchovou úpravou

Dodatečné karosářské obložení boční	Příd. boční kryty kar. na prazích dveří bez podběhů
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní – Geomet D
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák	Bez držáku
Držák na brýle	Bez držáku na brýle
Dveře	4-dvéřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Funkce volání	Ovládací přístroj pro volání o pomoc/ nouzové volání s eCall
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hinterachsgewicht	Hmotnost zadní nápravy – provedení 1
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	LED- Hlavní světlomety s natočením v zatáčkách (spec. zesílená sig.denních světel)
Hlavové opěrky	Opěrky hlavy na předních sedadlech
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu – 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 07
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "14" pro zadní nápravu
Houkačka	S jednotónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6 1/2 J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Kontrola bezpečnostních pásů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrolní asistent	Kontrolní asistent
Kryty kol	Se zakrytím středu kola a ozdob. krytem
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz

Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 3
Motory	4-vál. zážeh.motor 1,5 L/110KW TSI MV Agregát: TJ7
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobkou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis
Nárazník	Nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	S přídavnou spodní ochranou pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přídavným osvětlením (vnitřní osvětl.)
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Standardní lišty
Palivový systém	Palivový systém zážehový- vstřikování, tropizovaný
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí
Pohotovostní hmotnost	Pohotováz hmotnost 1
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Bez potahu podlahy zavazadlového prostoru

Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Sít v zavazadlovém prostoru
Přední sedadla	Sport-komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převis	Převis zadní, střední
Převodovka – popis	7-stupňová automatická převodovka
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přívod vzduchu / ofukovače	Komfortní ofukovače
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu –220–
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řízení	Řízení s posilovačem
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Sloupek řízení	Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená na straně spolujezdce
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů–NĚMECKO, zvláštní díly
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň
Střední konzola	Se střední konzolou
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Systém – velká střecha
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů

Trhově specifické provedení vozidla	Verze Standard plus
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Sportback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Výbava Ambition
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Záchytné/úchytné prvky v zavazadlovém prostoru
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic, vyhřívaný
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná zád' s okenním otvorem
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	Bez zásuvky
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	3-spoke sport heated multifunction leather steering wheel with gearbox DSG shifting, red stitching
Ostatní	Alcantara seats with seat heater
Ostatní	Care connect 1 year
Ostatní	Decor stripe on the dashboard "Black dots" + Hot-stamping red
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AP

Ostatní	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Lether Valcona
Ostatní	Pack SportLine Comfort
Ostatní	Radio Bolero 8"
Ostatní	Remote Access 1 year
Ostatní	Style Comfort II
Ostatní	Tires 205/50 R17 89V
Ostatní	TOP LED taillights
Ostatní	Without electronic steering column lock

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Race Blue Metallic – kód 8X
Barva při první registraci v CZ	Modrá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

11. 05. 2026

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	20.10.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	14.04.2026
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	222
Maximální hmotnost povolena (kg)	1700
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1700

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem

5

Počet míst k sezení

5

Délka celková (mm)

4362

Šířka celková (mm)

1793

Výška celková (mm)

1494

Rozvor (mm)	2636
Připustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	920/920
Připustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	820/820
Připustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	1250/1250
Ráfky náprava 2	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	205/50 R17 89V
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Další záznamy	205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39; 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40; 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40; 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38; 195/60 R16 89V M+S 6,0JX16 ET35; 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40; 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. M: 2636
Emise CO2 (g/km)	134

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2

Foto



Datum pořízení inzerátu

29. 04. 2026

Inzerovaný nájezd

117 530 km





Záznam 2/2

Foto




Datum pořízení inzerátu

29. 04. 2026

Inzerovaný nájezd

117 530 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.