

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2358939963
Datum aktivace kuponu:	23. 04. 2026 11:37:43
Platnost do:	23. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBJP6NJ1PZ016489	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
Tovární značka ŠKODA	Model FABIA	Typ karoserie kombi	
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 70 kW	
Objem 999 ccm	Datum výroby 19. 10. 2022	Datum 1. registrace 27. 03. 2023	

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:



V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis									
2022	10/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno									
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <table> <tr> <td>Datum výroby vozidla:</td> <td>19. 10. 2022</td> </tr> <tr> <td>Stáří vozidla:</td> <td>3 roky 6 měsíců</td> </tr> <tr> <td>Barva vozidla:</td> <td>Candy White – kód 9P</td> </tr> <tr> <td>Vyrobena pro trh:</td> <td>Česko</td> </tr> <tr> <td>Strana řízení:</td> <td>levostranné</td> </tr> </table> </div>				Datum výroby vozidla:	19. 10. 2022	Stáří vozidla:	3 roky 6 měsíců	Barva vozidla:	Candy White – kód 9P	Vyrobena pro trh:	Česko	Strana řízení:
Datum výroby vozidla:	19. 10. 2022												
Stáří vozidla:	3 roky 6 měsíců												
Barva vozidla:	Candy White – kód 9P												
Vyrobena pro trh:	Česko												
Strana řízení:	levostranné												
	11/2022	5 km	Česko	Záznam tachometru									
2023	03/2023		Česko	Přihlášení vozidla v ČR									
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <table> <tr> <td>Datum přihlášení vozidla:</td> <td>27. 03. 2023</td> </tr> <tr> <td>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</td> <td>27. 03. 2023</td> </tr> <tr> <td>Doba od výroby po 1. přihlášení:</td> <td>5 měsíců</td> </tr> <tr> <td>Přihlášeno jako:</td> <td>Nové</td> </tr> <tr> <td>Barva vozu při přihlášení:</td> <td>BÍLÁ</td> </tr> </table> </div>				Datum přihlášení vozidla:	27. 03. 2023	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	27. 03. 2023	Doba od výroby po 1. přihlášení:	5 měsíců	Přihlášeno jako:	Nové	Barva vozu při přihlášení:
Datum přihlášení vozidla:	27. 03. 2023												
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	27. 03. 2023												
Doba od výroby po 1. přihlášení:	5 měsíců												
Přihlášeno jako:	Nové												
Barva vozu při přihlášení:	BÍLÁ												
	03/2023		Česko	Vystavení technického průkazu									
	11/2023	13 500 km	Česko	Záznam tachometru									
2024	03/2024	29 500 km	Česko	Záznam tachometru									
	04/2024	33 500 km	Česko	Záznam tachometru									
	10/2024	59 500 km	Česko	Záznam tachometru									
	11/2024	59 500 km	Česko	Záznam tachometru									
	12/2024	65 000 km	Česko	Záznam tachometru									
2025	02/2025	78 500 km	Česko	Záznam tachometru									
	03/2025	80 500 km	Česko	Záznam tachometru									
	04/2025	84 000 km	Česko	Záznam tachometru									
	05/2025	90 000 km	Česko	Záznam tachometru									
	09/2025		Česko	Poškození									
	10/2025	109 500 km	Česko	Záznam tachometru									

2026	01/2026	120 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2026	128 500 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	09/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	15 193 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích. V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 04. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 04. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 04. 2026
AGRO LEASING	NE

Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA FABIA(NJ52M4) 1.0 TSI 70kW Active Combi Tour
Motor	999 ccm; 1,00 L; 70 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,7 / 3,8 / 4,5
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blikáčů
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech;, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech;, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Isofix příprava
- Multikolizní brzdění
- Počet airbagů: 6
- Protiprokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Rekuperace brzdové energie motor
- Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
- Systém řízení stability ESP
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

- 12v zásuvka vpředu
- 2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
- Centrální zamykání: dálkové
- Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
- Denní svícení
- Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem
- Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední
- Filtr pevných částic
- Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45
- LED světla: postranní blikáče a denní svícení
- Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, MQ 200 5F, typ - manuální
- Multifunkční displej 6,50, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 16,5, pevný a ne
- Nastavení světel: manuální nastavení výšky
- Palivový systém: přímé vstřikování benzínu
- Počet reproduktorů: 4
- Počítač: průměrná spotřeba
- Přední elektrické ovládání oken
- Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina
- Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1, 0 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Ventilace: pylový filtr a ohřev motorem

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr, 6,0 " šířka, 38,1 a 15,2

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Bluetooth

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	08. 08. 2025	Více info
airbag / zranění	30. 09. 2023	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Candy White – kód 9P
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	27.03.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	27.03.2023
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DKL
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	70
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	189
Maximální hmotnost povolená (kg)	1585
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1585

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4313
Šířka celková (mm)	1732
Výška celková (mm)	1478
Rozvor (mm)	2455
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	560/560
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2585/2585

Ráfky náprava 1	6.0JX15 ET38
Pneumatiky náprava 1	185/60 R15 84H
Ráfky náprava 2	6.0JX15 ET38
Pneumatiky náprava 2	185/60 R15 84H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	Rozchod: 1441+1435, [Alternativní provedení vozidla; *42: (#16): TŘÍDA A50-X], #V.7: CO2: 120 g/km, #14: ROZCHOD: 1 441/1 435, #D.2, #3, #4: 5J, ACDKLDX01, NFM5FM5DF0024BIN1B7A, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #N: s přívěsem náprava 2:+44 kg, #N.1-N.2: , 185/60 R15 84H 6,0JX15 ET38, 215/40 R17 87V 7,0JX17 ET46, 215/45 R16 86H 7,0JX16 ET46, 185/60 R15 88H M+S 6,0JX15 ET38, 195/55 R15 85H M+S 6,0JX15 ET43, 195/55 R15 85H M+S 6,0JX15 ET38, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2455
Emise CO2 (g/km)	120

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.