

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6234300136
Datum aktivace kuponu:	07. 07. 2026 14:52:18
Platnost do:	06. 08. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMBLC45L1H6016845

 kontrolní číslice je v pořádku**Tovární značka**
ŠKODA**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Platnost STK (CZ)**
21. 08. 2026**Model**
YETI**Palivo**
nafta**Datum výroby**
24. 08. 2016**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
81 kW**Datum 1. registrace**
07. 09. 2016 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	08/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 24. 08. 2016			
	Stáří vozidla: 9 let 10 měsíců			
	Barva vozidla: modra pacific – kód F5A			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	09/2016		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 07. 09. 2016			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 07. 09. 2016			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: MODRÁ			
	09/2016		 Česko	Změna majitele
	09/2016		 Česko	Změna provozovatele
	09/2016		 Česko	Vystavení technického průkazu
	12/2016	7 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2016		 Česko	Poškození
2017	03/2017	19 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2017		 Česko	Poškození
	06/2017	30 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2017	39 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2018	01/2018	49 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2018	59 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2018	69 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2018	77 500 km		Záznam tachometru
2019	01/2019	87 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	02/2019	89 000 km		Záznam tachometru
	09/2019	104 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2019		 Česko	Poškození
	11/2019	111 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

11/2019	111 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
11/2019	111 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 27. 11. 2019
Číslo protokolu: CZ-3216-19-11-1040

11/2019		 Česko	Změna majitele
11/2019		 Česko	Změna provozovatele
12/2019	111 000 km		Záznam tachometru

2020	01/2020	112 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
------	---------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 02. 01. 2020
Číslo protokolu: CZ-3640-20-01-0034

01/2020		 Česko	Změna majitele
01/2020		 Česko	Změna provozovatele
08/2020	128 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 26. 08. 2020
Číslo protokolu: CZ-3640-20-08-1009

08/2020	128 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 26. 08. 2020
Číslo protokolu: CZ-461028-20-08-0407

2022	08/2022	182 000 km	 Česko	STK
------	---------	------------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 22. 08. 2022
Číslo protokolu: CZ-3640-22-08-0957

08/2022	182 000 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 22. 08. 2022
Číslo protokolu: CZ-461028-22-08-0467

2023	11/2023	213 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2023	216 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 18. 12. 2023
Číslo protokolu: CZ-3640-23-12-0550

2024	12/2023		 Česko	Změna majitele
	01/2024	218 000 km	 Česko	Poškození
	08/2024	229 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 21. 08. 2024
Datum příští STK: 21. 08. 2026
Číslo protokolu: CZ-3618-24-08-1227

2026	05/2026	255 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	06/2026	255 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 4

Datum	12/2016
Země	ČR
Výše pojistného plnění	14 385 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 4

Datum	05/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	4 871 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 4

Datum	09/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	5 989 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

4 / 4

Datum	01/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	7 201 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	218 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
07.09.2016	28.11.2019	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ARVAL CZ s.r.o. Milevská 2095/5, Krč, 14000 Praha IČ: 26726998	Ne
07.09.2016	28.11.2019	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ARVAL CZ s.r.o. Milevská 2095/5, Krč, 14000 Praha IČ: 26726998	Ne
28.11.2019	02.01.2020	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
28.11.2019	02.01.2020	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
02.01.2020	18.12.2023	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Leasing České spořitelny, a.s. Budějovická 1912/64b, Krč, 14000 Praha IČ: 27089444	Ne
02.01.2020	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	SPORT PEC s.r.o. Sluneční stráň 235/, 54224 Svoboda nad Úpou IČ: 2778271	Ano
18.12.2023	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	SPORT PEC s.r.o. Sluneční stráň 235/, 54224 Svoboda nad Úpou IČ: 2778271	Ano

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 07. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA YETI(5L623Y) 2.0 TDI 81 kW Active 4x4
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 81 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,3 / 4,6 / 5,3
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkačů
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech a na zadních sedadlech
- Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Isofix příprava
- Počet airbagů: 4
- Program stabilizace přívěsu
- Protiprokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Rekuperace brzdové energie
- Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
- Systém řízení stability ESP
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

- 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- Anténa
- Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
- Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
- Denní svícení
- Dynamické řízení
- Filtr pevných částic
- Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60
- Konzole na podlaze
- LED světla: postranní blinkače
- Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, NBY, typ – manuální
- Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 95, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 7,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – 40:20:40, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, stolek po sklopení opěradla, překlápěcí, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Active Plus pack

Funkčnost

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Rezervní kolo ocelové 16" (nepřinohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik, síťový program

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Infotainment SWING 5", konektivita APPLE

Komfortní telefonování s Bluetooth (pro Swing)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	07. 07. 2017	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	modra pacific – kód F5A
Barva při první registraci v CZ	Modrá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

07. 07. 2026

Značení skel	NE
--------------	----

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko	Státní registr vozidel
-------	------------------------

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	07.09.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	07.09.2016
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	YETI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFS
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	4500
Zdvihový objem (ccm)	1968

Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolená (kg)	2095
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2095

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4222
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1691
Rozvor (mm)	2576
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3895/3895
Ráfky náprava 1	7JX16 ET45
Pneumatiky náprava 1	7JX16 ET45; 215/60 R16 95H
Ráfky náprava 2	7JX16 ET45
Pneumatiky náprava 2	215/60 R16 95H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	75
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,3/4,6/4,6
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X]]* Číslo homologace typu ES e11*2007/46*0010*25]*23: 5]*36: 2 095/2 095]*37: 1 090/1 090; 1 040/1 040]*39: 1 800/1 800]*40: 750/750]*41: 3 895/3 895 CO2: 164/121/137 g/km ROZCHOD: 1 531/1 527 #D.2: 5L; ACDFSAX1; NAM6AM62Q032ST617 #V.9b: 2015/45W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2:+50 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1541 mm Náprava 1: max.1545 mm #20-21: 225/50 R17 94W 7Jx17

ET45;|205/50 R17 93H M+S 6Jx17 ET45;|205/55 R16 91H M+S 7Jx16 ET45;|205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET50;|215/60 R16 95V M+S 7Jx16 ET45|#12: max 4360|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|Následující data jsou doplněna automaticky. Před využitím doporučujeme provést kontrolu.|Rozchod: 1531+1527 CO2: 164/121/137 g/km ROZCHOD: 1 531/1 527  *V.9b: 2015/45W; EURO 6  Variabilní provedení vozidla:  *N: s přívěsem náprava 2:+50 kg *ROZCHOD: Náprava 2: max.1541 mm Náprava 1: max.1545 mm  *20-21: 225/50 R17 94W 7Jx17 ET45; 205/50 R17 93H M+S 6Jx17 ET45; 205/55 R16 91H M+S 7Jx16 ET45; 205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET50; 215/60 R16 95V M+S 7Jx16 ET45  *12: max 4360  Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.   M: 2576

Emise CO2 (g/km)

137

14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

07. 11. 2019

Inzerovaný nájezd

111 053 km



Záznam 2/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

08. 11. 2019

Inzerovaný nájezd

111 053 km

Záznam 3/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 11. 2019

Inzerovaný nájezd

111 053 km

Záznam 4/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

28. 05. 2026

Inzerovaný nájezd

254 980 km

Záznam 5/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

28. 05. 2026

Inzerovaný nájezd

254 980 km

Záznam 6/7		Foto
Datum pořízení inzerátu		01. 06. 2026
Inzerovaný nájezd		254 980 km

Záznam 7/7		Foto
Datum pořízení inzerátu		02. 06. 2026
Inzerovaný nájezd		254 980 km

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.