

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4713602579
Datum aktivace kuponu:	07. 05. 2026 10:46:50
Platnost do:	06. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBEK6NWXN3034176

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
SCALA**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
110 kW**Objem**
1498 ccm**Datum výroby**
04. 11. 2021**Datum 1. registrace**
18. 11. 2021 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	11/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			04. 11. 2021
	Stáří vozidla:			4 roky 6 měsíců
	Barva vozidla:			Bílá Moon metalíza – kód 2Y
	Vyrobeno pro trh:			Česko
	Strana řízení:			levostranné
	11/2021	5 km		Záznam tachometru
	11/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:			18. 11. 2021
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:			18. 11. 2021
	Doba od výroby po 1. přihlášení:			Menší než měsíc
	Přihlášeno jako:			Nové
	Barva vozu při přihlášení:			BÍLÁ
	11/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
2022	09/2022	4 200 km		Záznam tachometru
	10/2022	9 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:			18. 10. 2022
	Číslo protokolu:			CZ-3130-22-10-0697
	11/2022	11 000 km		Záznam tachometru
2023	06/2023		 Česko	Poškození
	07/2023	21 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2023	28 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	02/2024		 Česko	Poškození
	04/2024	34 500 km	 Česko	Záznam tachometru

2025

11/2025

64 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 11. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3126-25-11-1399

11/2025

64 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

18. 11. 2025

Číslo protokolu:

CZ-410445-25-11-0891

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2.

Datum	06/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	23 905 CZK
Materiál	PNEU RADIÁL. ZA. L.,RÁFEK Z LEH. SLITINY ZA. L.
Lakování	NÁRAZNÍK ZA. * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK PARK. ASISTENT *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK PARK. ASISTENT *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 2.

Datum	02/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	37 407 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 07. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA SCALA(NW17K5) 1.5 TSI 110kW Monte Carlo
Motor	1 498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,4 / 3,9 / 4,9

Převodovka manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdové síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Senzor upozorňující na předjíždějící vůz

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, vpředu a vzadu, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Upozornění na provoz vřadu radar

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 999 a 999

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, neomezeno, neomezeno, 0 a neomezeno

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: ročné predplatné – 0,00, počet mesačných poplatkov v cene – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování a 0

Tempomat

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Zábavný displej vpředu, 8,0 a 20,3

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva tónovaná, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 89, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 6,5 " šířka, 43,2 a 16,5

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Skleněná střecha

Sklopná zrcátka

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, karbonový efekt na přístrojové desce a kůže

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Vyhřívané čelní sklo

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Sportovní multifunkční kožený volant vyhřívaný s červeným prošitím

Rezervy

Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola,bez sady na opravu pneumatik

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Bezdrátový SmartLink

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Bílá Moon metalíza – kód 2Y

Barva při první registraci v CZ

Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

07. 05. 2026

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	18.11.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	18.11.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DPC
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	224
Maximální hmotnost povolena (kg)	1718
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1718

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1502
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	850/850
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	630/630
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2968/2968
Ráfky náprava 1	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	205/50 R17 89V
Ráfky náprava 2	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	205/50 R17 89V
Brzdy provozní	NE

Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7
Další záznamy	Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2:+85 kg #N.1–N.2: 205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39; 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40; 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40; 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38; 195/60 R16 89V M+S 6,0JX16 ET35; 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40; 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	128

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.