

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7493210508
Datum aktivace kuponu:	11. 05. 2026 18:58:12
Platnost do:	10. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBLN9PS3TT046242

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
KODIAQ**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
142 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
01. 11. 2025**Datum 1. registrace**
06. 11. 2025

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2025	11/2025	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 01. 11. 2025 Stáří vozidla: 6 měsíců Barva vozidla: Bronx Gold Pearlescent – kód P4 Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	11/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 06. 11. 2025 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 06. 11. 2025 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: HNĚDÁ			
	11/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

 **Důležité upozornění**

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 11. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 11. 05. 2026
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

11. 05. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Kodiaq

Označení modelu	KODIAQ SPORTTD142/2.0A7A
Datum výroby	01.11.2025
Kód barvy	P4
Barva	Bronx Gold Pearlescent
Kód barvy střechy	P4
Barva střechy	Bronx Gold Pearlescent
Kód převodovky	WJU
Kód motoru	DXNB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	142
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Převodovka	7-speed automatic transmission for four-wheel drive
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	PS7R6Z

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"SUNSET" + front side acoustic windows
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	3 spoke sport multi-function leather steering wheel with heating and with DSGpaddles
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner/lap belt pretensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/142 kW (4V) TDI, common rail base engine is T6F/T20/T1W
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l
Ostatní	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Adapter
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC stop & go
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Advanced driver attention & drowsiness monitor
Ostatní	Alloy wheels 7.5J x 19
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn and towing protection

Ostatní	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and entry and exit lighting
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 380 A (68 Ah)
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Body-colored lower side trims
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Bronx Gold Pearlescent/Bronx Gold Pearlescent
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort telephony: wireless charging (fast charge) without external antenna connection
Ostatní	Control number Region
Ostatní	Control of series production
Ostatní	Cornering light and poor weather light
Ostatní	Country cluster other approvals
Ostatní	Crossover
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative chrome inserts
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing
Ostatní	Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat
Ostatní	Emergency call service,10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Ostatní	Emission standard, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
Ostatní	Equipment options subset for Czech Republic
Ostatní	Ext. mirrors, power-folding, auto-dimm. on driver side, surround lighting and front pass. ext. mirror lowering funct.
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirrors: convex on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s) with increased charging performance and charging socket(s)
Ostatní	FPK Display
Ostatní	Front bumpers in "R" style, trapezoidal trim panels in chrome in rear bumper
Ostatní	Front Cross Traffic Assist
Ostatní	Front grill with horizontal light strip
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar

Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Head restraint for front seat
Ostatní	Heated front and outer rear seats in 2nd row of seats
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Increase in initial standard fuel filling
Ostatní	Independent heating with remote control
Ostatní	Infotainment system with scalable module options (Optionsinfotainment, MIB3 model update) version 2
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Keyless locking and starting system "Keyless Advanced" with SAFELOCK
Ostatní	Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist
Ostatní	Lane change system Side Assist, Rear Traffic Alert and exit warning system
Ostatní	Lane keeping system Lane Assist
Ostatní	LED headlamps with cornering light (separate daytime running lamps with special class-A surface)
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions, special styling
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Lower decorative inserts
Ostatní	Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven
Ostatní	Manual in Czech
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Mirror package
Ostatní	Multiple matrix beam
Ostatní	Nameplate in black
Ostatní	Navigation system
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Parking heater with radio remote control
Ostatní	Part set for Czech Republic
Ostatní	Plane luggage/load compartment floor in rear

Ostatní	Pneumatically adjustable lumbar support for left front seat backrest, mechanically adjustable on right side
Ostatní	Power seat adjustment with memory feature for left seat, right seat manually height-adjustable
Ostatní	Predictive speed limiter
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Preparation for alcohol interlock
Ostatní	Proactive passenger protection system
Ostatní	quattro
Ostatní	Rear axle weight, type 4
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear seat bench/backrest, split folding
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear spoiler
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 3 years
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front and rear, with curtain airbag and interaction airbag in front
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special action A (version 1)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Sports comfort equipment
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Storage compartment
Ostatní	Storage compartments with cover in trunkside panel
Ostatní	Sun visors with illuminated vanity mirror on driver and front passenger side
Ostatní	Sunshade on rear door window glasses

Ostatní	Suspension range 26 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tablet bracket, 3rd key, waste bin in the door, Umbrella in co-driver door
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 235/50 R19 99V low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Tow bar, removable with adaptor
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Czech Republic
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation -57H-
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Voice control
Ostatní	Warranty prolongation for 5 years, until 100 000 km
Ostatní	Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Wirelessly heated climate-controlled comfort glazing for windshield
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With UN-ECE cybersecurity & software update
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without Car2X
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without headlamp washer system, with washer fluid level indicator
Ostatní	Without head-up display

Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without interface for external use
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage compartment lighting
Ostatní	Without mode 3 charging cable
Ostatní	Without parking assistance/garage parking assist
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
sedadla / zranění	20. 03. 2026	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Bronx Gold Pearlescent – kód P4
Barva při první registraci v CZ	Hnědá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 05. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	06.11.2025
Datum první registrace vozidla v ČR	06.11.2025
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KODIAQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DXN
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	142
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	220
Maximální hmotnost povolena (kg)	2390
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2390

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4758
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1668
Rozvor (mm)	2789
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1220/1220
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1220/1220
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2300/2300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4690/4690
Ráfky náprava 1	7.5JX19 ET40
Pneumatiky náprava 1	235/50 R19 99V
Ráfky náprava 2	7.5JX19 ET40
Pneumatiky náprava 2	235/50 R19 99V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2023/443EB
Spotřeba paliva (l/100km)	6,1

Další záznamy

Rozchod: 1572+1561[Alternativní provedení vozidla:]*42: (#16): TŘÍDA A|#V.7: CO2: 161 g/km|#14: ROZCHOD: 1 572/1 561|#D.2; #3; #4: PS; ACVDXNBX1; AD7AD7GC0104VN3S51AVA|#V.9: 2023/443EB; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1586|#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1576|#N: s přívěsem náprava 2:+99 kg|#N.1–N.2: 215/65 R17 99V 7,0JX17 ET40;|215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38;|235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41;|235/50 R19 99V 7,5JX19 ET40;|235/55 R18 100V 7,5JX18 ET40|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|M: 2789, Rozchod: 1572+1561[Alternativní provedení vozidla:*42: (#16): TŘÍDA A|#V.7: CO2: 161 g/km|#14: ROZCHOD: 1 572/1 561|#D.2; #3; #4: PS; ACVDXNBX1; AD7AD7GC0104VN3S51AVA#V.9: 2023/443EB; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1586#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1576#N: s přívěsem náprava 2:+99 kg#N.1–N.2: 215/65 R17 99V 7,0JX17 ET40;215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38;235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41;235/50 R19 99V 7,5JX19 ET40;235/55 R18 100V 7,5JX18 ET40|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.M: 2789

Emise CO2 (g/km)	161
------------------	-----

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.