

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3012643419
Datum aktivace kuponu:	05. 05. 2026 18:13:19
Platnost do:	04. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBLD75L4D6040355

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
YETI**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
103 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
08. 11. 2012**Datum 1. registrace**
03. 12. 2012 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2012	11/2012	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 08. 11. 2012			
	Stáří vozidla: 13 let 5 měsíců			
	Barva vozidla: Vnější barva			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	12/2012		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 03. 12. 2012			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 03. 12. 2012			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	12/2012		 Česko	Vystavení technického průkazu
2013	05/2013	6 500 km		Záznam tachometru
	09/2013	8 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 18. 09. 2013			
	Číslo protokolu: CZ-3621-13-09-0310			
	11/2013	10 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2014	11/2014	30 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2016	02/2016	36 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2016	60 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2017	01/2017	81 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 02. 01. 2017			
	Číslo protokolu: CZ-3621-17-01-0001			
2018	08/2018	12 000 km	 Česko	Poškození

11/2018	122 000 km	 Česko	Záznam tachometru
12/2018	123 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	19. 12. 2018
Číslo protokolu:	CZ-3621-18-12-0248

12/2018	123 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	19. 12. 2018
Číslo protokolu:	CZ-460805-18-12-0135

2021	06/2021	170 000 km	 Česko	STK
------	---------	------------	---	-----

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	08. 06. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3621-21-06-0195

06/2021	170 000 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	08. 06. 2021
Číslo protokolu:	CZ-460805-21-06-0078

2022	02/2022	180 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2022	180 500 km	 Česko	Záznam tachometru

2023	05/2023	202 000 km	 Česko	STK
------	---------	------------	---	-----

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	24. 05. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3621-23-05-0575

05/2023	202 000 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	24. 05. 2023
Číslo protokolu:	CZ-460805-23-05-0229

2025

05/2025

237 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

27. 05. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3621-25-05-0596

05/2025

237 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

27. 05. 2025

Číslo protokolu:

CZ-460805-25-05-0269

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	08/2018
Země	ČR
Výše pojistného plnění	26 353 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	12 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA YETI(5L734Y) 2.0 TDI 103 kW Elegance 4x4
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 103 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	7,1 / 5,3 / 6,0
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně spolujezdce, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění uprostřed a 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Program stabilizace přívěsu

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce a vypínání

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy včetně 2-ou chlazených disků

Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Audio AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS a CD včetně MP3

Aut.zapnutí světel při zapnutí motoru

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dálkové ovládání audia – na volantu

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Hlavní přístrojové ukazatele: analogové

Konsole na podlaze, částečná konsole nad předním oknem

LED světla: umístění – postranní blikáče

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,769:1 první převod. stupeň (poměr), 1,958:1 druhý převod. stupeň (poměr), 1,257:1 třetí převod. stupeň (poměr), 0,870:1 čtvrtý převod. stupeň (poměr), 0,857:1 pátý převod. stupeň (poměr), 0,717:1 šestý převod. stupeň (poměr), 4,549:1 zpětný převod. stupeň (poměr) a typ – manuální

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, multi-link zadní pérování stabilizátor, pružina

Nastavení světel: manuální

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači, zadní elektrické ovládání oken

Přední závěsné dveře na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: včetně AUX konektoru

Režimy řízení včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Stěrače: dešťový sensor

Střešní anténa

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace klimatizovaných zón: 2

Lednička ve středové konzoli, lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Barva: nemetalická

Boční ochranné lišty černé/šedé

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Nárazníky lakované a přední, černé nárazníky zadní

Pneumatiky: přední, zadní, 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index W, 94 index pláště, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce a 17

Předné a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovka

Střešní nosiče: černé

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 a v konfiguraci 2+3

Interiér

Automatická clona zpětné zrcátka

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na přístrojové desce

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla: posuvné kotvicí body

Vyhřívání přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce, manuální, manuální, manuální a manuální

Vyjímatelná zadní sedadla: pre 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – 40:20:40, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení 0, sklápěcí sedák žádný, stolek po sklopení opěradla, překlopitelná, manuální a manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený a nastavitelný v ose

Ostatní

Pevné zadní okno přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Elegance Plus

Exteriér

Stresní nosič stříbrný

Komfort

SunSet

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

MDI (Mobile Device Interface)

Příprava pro telefon GSM II a Maxi DOT

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	12. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Vnější barva
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 05. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	03.12.2012
Datum první registrace vozidla v ČR	03.12.2012
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	YETI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CFHC
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	103
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	190
Maximální hmotnost povolena (kg)	2075
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2075

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4223
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1691
Rozvor (mm)	2576
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1030/1030
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4075/4075
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET 45; 215/60 R16 95H
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 2	215/60 R16 95H
Brzdy provozní	ANO

Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2500
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	566/2011F
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7,1/5,3/5,3
Další záznamy	Rozchod: 1541+1537, Variabilní provedení vozidla; #11: 4 360 – při vybavení tažným zařízením, #N.1–N.2: 6J x 16 ET50, 205/55 R16 94H M+S, 6J x 17 ET45, 205/50 R17 93H M+S, 7J x 16 ET45, 205/55 R16 94H M+S, 7J x 17 ET45, 225/50 R17 94W., Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2576, N: 1 090/1 090, 1 030/1 030
Emise CO2 (g/km)	157

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.