

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8058361947
Datum aktivace kuponu:	18. 06. 2026 13:47:46
Platnost do:	18. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMBLN9PS0ST079195

 kontrolní číslice je v pořádku**Tovární značka**
ŠKODA**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Platnost STK (CZ)**
27. 05. 2029**Model**
KODIAQ**Palivo**
nafta**Datum výroby**
26. 03. 2025**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
142 kW**Datum 1. registrace**
27. 05. 2025 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2025	03/2025	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 26. 03. 2025			
	Stáří vozidla: 1 rok 2 měsíce			
	Barva vozidla: Race Blue Metallic – kód 8X			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	05/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 27. 05. 2025			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 27. 05. 2025			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: MODRÁ			
	05/2025		 Česko	Změna majitele
	05/2025		 Česko	Změna provozovatele
	05/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2025		 Česko	Poškození
	10/2025	18 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2026	05/2026	30 000 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Vyšší škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.

- Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	10/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	17 792 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
27.05.2025	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha IČ: 62582836	Ano
27.05.2025	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha IČ: 62582836	Ano

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 18. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 18. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA KODIAQ(PS7R6Z) 2.0 TDI 142 kW Sportline 4x4 DSG
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 142 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Prostřední airbag vpředu

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Senzor upozorňující na předjíždějící vůz aktivuje řízení a aktivní bez směrovky

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, vpředu a vzadu, 0, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil, aktivní pod 50kmh/30mil, včetně přejezdu křižovatkou, včetně odbočování, vyhýbání se předmětům a monitoring stylu jízdy

Upozornění na provoz vzadu radar a včetně brzdění

Upozornění na příčný provoz vpředu radar a včetně brzdění

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alarm+

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto mode, včetně řadicích pádel a 0

Autonomní řízení 2 – částečná automatizace, aktivní kontrola jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních značek, asistent/pilot pro jízdu na dálnici, asistent v dopravní zácpě, automaticky, reakce na dopravní značení město a reakce na dopravní značení mimo dálnici

Bezpečnostní skla

Bluetooth

Centrální zamykání: card key

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

FM-rádio, digitální rádio, internetové rádio a dotyková obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 61

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 999, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,00, Přístrojový panel 1, 25,4 a ovládání válečkem, multifunkční displej 13,00, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 33,0, pevný, ovládání válečkem, ne a televize

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, závislé na rychlosti, funkce mlhových světel, aktivní dálková světla a matrix

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, 13,00 " uhlopříčka, dopravní informace, 33,0 a 36

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Parkovací senzor vpředu, senzor, parkovací senzor vzadu, senzor a kamera

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2, 0 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Příprava pro tažné zařízení

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání výrobce vlastní a s AI inteligencí

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat se senzory vzdálenosti, funkce stop & go, ACC spojený s navigací, ACC spojený s navigací-odbočování a ACC spojený s navigací-křižovatka

Vestavěné aplikace

Vyhřívané ostřikovače

Wifi síť zabudovaná SIM karta

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce a pro zadní sedadla

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, navigační displej

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: filtr na bázi aktivního uhlí, ovládání dotyk obrazovkou a ohřev motorem

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva tónovaná, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva tónovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 99, konvenční typ, průměr: 19

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 19 " průměr, 7,5 " šířka, 48,3 a 19,0

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: tónovaná

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – syntetická kůže

System vstupního osvětlení projekce loga

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – elektrické, nastavení výšky – elektrické a nastavení bederní opěrky – elektrické, vyhřívání přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Vyhřívání zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 40/20/40, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívání

Zpětné zrcátko/kamera s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Family paket

Funkčnost

Příprava pro služby ŠKODA Connect L (Samostatně neobjednatelné položky)

Tažné zařízení sklopné, el. odjistitelné

Vyhřívání čelní sklo

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Komfort paket Plus

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

sedadla / zranění

20. 03. 2026

[Více info](#)

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Race Blue Metallic – kód 8X
Barva při první registraci v CZ	Modrá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

18. 06. 2026

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	27.05.2025
Datum první registrace vozidla v ČR	27.05.2025
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KODIAQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DXN
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	142
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968

Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	220
Maximální hmotnost povolena (kg)	2390
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2390

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4758
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1668
Rozvor (mm)	2789
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1220/1220
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1220/1220
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2300/2300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4690/4690
Ráfky náprava 1	7.5JX19 ET40
Pneumatiky náprava 1	235/50 R19 99V
Ráfky náprava 2	7.5JX19 ET40
Pneumatiky náprava 2	235/50 R19 99V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2023/443EA
Spotřeba paliva (l/100km)	6,2
Další záznamy	Rozchod: 1580+1570 [Alternativní provedení vozidla:]*42: (#16): TŘÍDA A #V.7: CO2: 162 g/km #14: ROZCHOD: 1 580/1 570 #D.2; #3; #4: PS; ACDXNBX1; AD7AD7GC0104WE3S51AVA #V.9: 2023/443EA; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1586 #14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1576 #N: s přívěsem náprava 2:+99 kg #N.1–N.2: 215/65 R17 99V 7,0JX17 ET40; 215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38; 235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41; 235/50 R19 99V 7,5JX19 ET40; 235/55 R18 100V 7,5JX18 ET40 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. M: 2789, Rozchod: 1580+1570 [Alternativní provedení vozidla:]*42: (#16): TŘÍDA A #V.7: CO2: 162 g/km #14: ROZCHOD: 1 580/1 570 #D.2; #3; #4: PS; ACDXNBX1; AD7AD7GC0104WE3S51AVA #V.9: 2023/443EA; EURO 6 Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max

1586#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1576#N: s přívěsem
náprava 2:+99 kg#N.1-N.2: 215/65 R17 99V 7,0JX17
ET40;215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38;235/45 R20 100V
8,0JX20 ET41;235/50 R19 99V 7,5JX19 ET40;235/55 R18
100V 7,5JX18 ET40Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001
Sb.M: 2789

Emise CO2 (g/km)

162

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.