

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2868042156
Datum aktivace kuponu:	17. 06. 2026 08:37:58
Platnost do:	17. 07. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBGR6NW5P3136086

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

KAMIQ

Typ karoserie

hatchback

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

81 kW

Objem

999 ccm

Datum výroby

22. 05. 2023

Datum 1. registrace

19. 04. 2024

Platnost STK (CZ)

19. 04. 2028

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	05/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 22. 05. 2023 Stáří vozidla: 3 roky 1 měsíc Barva vozidla: Velvet Red Metallic – kód K1 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
2024	04/2024	5 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2024		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 19. 04. 2024 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 19. 04. 2024 Doba od výroby po 1. přihlášení: 10 měsíců Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ			
	04/2024		 Česko	Změna majitele
	04/2024		 Česko	Změna provozovatele
	04/2024		 Česko	Vystavení technického průkazu
2026	03/2026		 Česko	Poškození
	04/2026	29 500 km		Záznam tachometru
	06/2026	30 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 11. 06. 2026 Číslo protokolu: CZ-3250-26-06-0877			
	07/2026	30 000 km	 Česko	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	03/2026
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	4 514 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
19.04.2024	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano

19.04.2024

-

Provozovatel

Právnícká osoba /
OSVČ

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha
IČ: 45805369

Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 17. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 17. 06. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Kamiq
Označení modelu	KAMIQ AMB TS81/1.0 M6F
Datum výroby	22.05.2023
Kód barvy	K1
Barva	Velvet Red Metallic
Kód barvy střechy	K1
Barva střechy	Velvet Red Metallic
Kód převodovky	USN
Kód motoru	DLAA
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	81
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NW43J5

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – radar scan.of the spacein front of the car, incl.City ANB, without "ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT"
Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 I unit 05C.A
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 I/81 kW TSI base engine is TJ4/TC5
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4 speakers (passive)
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional front underbody guard

Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Alloy wheels 6J x 16" ET38 "NYOTA"
Ostatní	Alloy wheels 6J x 16" NYOTA
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Basic LED rear lights
Ostatní	Battery 380 A (59 Ah) EFB+
Ostatní	Black Piano
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, dimming
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	Crossover
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts " Titanium Silver" for dashboard and front door trim panels
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic cruise control + Speedlimiter
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Czech Republic
Ostatní	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable/ heated
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar

Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)
Ostatní	Gearshift knob/handle in plastic
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200_GA — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interiorbars and air vents frame Black glossy
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	LED headlamps with cornering light
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in Czech
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Manually controlled air conditioning system
Ostatní	Mobility PLUS
Ostatní	model 1.1
Ostatní	multifunction steering wheel pur
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Part set for Czech Republic
Ostatní	Power steering
Ostatní	Power windows with comfort operation andcircuit breaker
Ostatní	Preparation for tow bar
Ostatní	Pro-active service (10 years)
Ostatní	Radiator grille with chrome molding
Ostatní	Radio Swing 6,5"
Ostatní	Rear axle weight, type 1

Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear overhang, short
Ostatní	Rear parking sensors
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Pro-active service
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Space-saving spare wheel
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard decorative trims
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard tailgate
Ostatní	Standard version
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 24 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 205/60 R16 92H low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand

Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trailer hitch preparation (incl. trailer stabilization)
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Czech Republic
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -655-
Ostatní	Velvet Red Metallic/Velvet Red Metallic
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 13 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light sensor
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With umbrella
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without "Multimedia" in vehicle
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without decorative films/emoles
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electronic steering column lock
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control

Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without protective side molding
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without trim panel
Ostatní	Without two-sided floor surface
Ostatní	Without voice control
Ostatní	Without waste bin

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Velvet Red Metallic – kód K1
Barva při první registraci v CZ	Červená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 06. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	19.04.2024
Datum první registrace vozidla v ČR	19.04.2024
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KAMIQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DLA
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	198
Maximální hmotnost povolená (kg)	1726
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1726

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4241
Šířka celková (mm)	1793

Výška celková (mm)	1547
Rozvor (mm)	2639
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	870/870
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	610/610
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2926/2926
Ráfky náprava 1	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 92H
Ráfky náprava 2	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 92H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	64
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,5
Další záznamy	I VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: I #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+56 KG I #N.1-N.2: I 205/55 R17 91V 6,5JX17 ET40; I 205/60 R16 92H 6,0JX16 ET38; I 205/60 R16 92V 6,0JX16 ET38; I 205/60 R16 92H 6,0JX16 ET35; I 205/60 R16 92V 6,0JX16 ET35; I 195/60 R16 89H M+S 6,0JX16 ET35; I 205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET40 I I VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	126

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.