

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3687713726
Datum aktivace kuponu:	07. 07. 2026 13:37:56
Platnost do:	06. 08. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJR8NX0PY064775

 kontrolní číslice je v pořádku**Tovární značka**
ŠKODA**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1498 ccm**Platnost STK (CZ)**
12. 12. 2026**Model**
OCTAVIA**Palivo**
benzín**Datum výroby**
23. 11. 2022**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
110 kW**Datum 1. registrace**
12. 12. 2022 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	11/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		23. 11. 2022	
	Stáří vozidla:		3 roky 7 měsíců	
	Barva vozidla:		Modrá Lava metalíza – kód OF	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	12/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		12. 12. 2022	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		12. 12. 2022	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		MODRÁ	
	12/2022		 Česko	Změna majitele
	12/2022		 Česko	Změna provozovatele
	12/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
2023	01/2023	5 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2023		 Česko	Poškození
	10/2023	26 000 km		Záznam tachometru
	11/2023	29 500 km		Záznam tachometru
2024	03/2024	39 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2024	48 500 km		Záznam tachometru
	08/2024	60 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2024	60 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2024	66 500 km	 Česko	Poškození
	10/2024	66 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2024	74 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2025	01/2025	79 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2025	90 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2026	01/2026	120 000 km	 Česko	Záznam tachometru

02/2026

120 500 km

 Česko

Záznam tachometru

04/2026

127 500 km

 Česko

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	09/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	135 097 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	09/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	5 403 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	66 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
12.12.2022	–	Vlastník	Právní osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano
12.12.2022	–	Provozovatel	Právní osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 07. 07. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE

Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(NX54JD) 1.5 TSI e-TEC 110kW DSG Style Combi
Motor	1 498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 8

Program stabilizace přívěsu

Prostřední airbag vpředu

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, vpředu a vzadu, 5, systém vyhnutí chodců, vizuální/akustická výstraha, programovatelná vzdálenost, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 999 a 999

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7–stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Bluetooth

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický motor 1 a bisg pásový integrovaný start gen

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM–rádio, RDS, digitální rádio, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 0, 999, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávácí světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,20, Přístrojový panel 1, 25,9 a ovládání válečkem, multifunkční displej 10,00, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 25,4, pevný, ovládání válečkem a ne

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, senzor

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání jiná

Telematika: ročně předplatné – 0,00, počet mesačních poplatků v ceně – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Typ hybridu: mild

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Zábavný displej vpředu, 10,00, dotyková obrazovka a 25,4

Zdroj elektrického proudu: lithium ion baterie, 48, 0,60, 1, 0 a 0

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí, ovládání dotyk obrazovkou a ohřev motorem

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,0 " šířka, 43,2, 17,8 a PJ2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Klima paket Premium

Paket Style PLUS

Funkčnost

El. sedadlo řidiče s pamětí

Tažné zařízení sklopné, elektronicky odjistitelné

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Potah sedadel – Suedia

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné) s příslušenstvím

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	Více info
motor / požár	07. 04. 2022	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Modrá Lava metalíza – kód OF
Barva při první registraci v CZ	Modrá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	07. 07. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	12.12.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	12.12.2022
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFY
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	228
Maximální hmotnost povolená (kg)	1910
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1910

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4689
Šířka celková (mm)	1829
Výška celková (mm)	1479
Rozvor (mm)	2667
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	700/700
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3410/3410

Ráfky náprava 1	7.0JX17 ET46
Pneumatiky náprava 1	205/55 R17 91V
Ráfky náprava 2	7.0JX17 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R17 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	64
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,5
Další záznamy	Rozchod: 1535+1531, [Alternativní provedení vozidla; *42: (#16): TŘÍDA A50-X], #V.7: CO2: 125 g/km, #14: ROZCHOD: 1 535/1 531, #D.2, #3, #4: NX, ACDFYAXO, NFD7FD7CW0024BIVL0D1A0A, Maximální netto výkon: 9.40 kW (elektrický motor), #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #N: s přívěsem náprava 2:+89 kg, #N.1-N.2: , 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46, 205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46, 205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46, 205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46, 225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48, 205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46, 205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2667
Emise CO2 (g/km)	125

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.