

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9990901715
Datum aktivace kuponu:	11. 08. 2026 10:47:24
Platnost do:	10. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

**VIN**
TMBLR9NP3P7052379

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
SUPERB**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
147 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
22. 04. 2023 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	04/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: 22. 04. 2023 Stáří vozidla: 3 roky 3 měsíce Barva vozidla: Black Magic Pearlescent – kód 1Z Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné				
	10/2023	20 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	01/2024	31 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	06/2024		 Německo	Poškození
	10/2024	61 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	09/2025	91 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2026	05/2026		 Německo	Poškození

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	06/2024
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	4 000 – 5 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	05/2026
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 11. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 11. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE

ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Superb III
Označení modelu	SUP.COM L&K TD147/2.0A7A
Modelový rok	2023
Datum výroby	22.04.2023
Datum prodeje	17.05.2023
Kód barvy	1Z
Barva	Black Magic Pearlescent
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Black Magic Pearlescent
Kód převodovky	VDY
Kód motoru	DTUA

Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	147
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3V559Z

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Zásobování energií a signál TV pro individuální vestavbu
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. diesel 1,6L Agr.: 068.D
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna
Boční airbag	Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
Brzdový systém	Tandemový brzdový posilovač 7/8-palců
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
Čelní okno	Mikroklimatické sklo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Pohon na všechna kola
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák	S držákem
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	ECO funkce (software)

Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Funkce volání	Ovládací přístroj pro volání o pomoc/ nouzové volání s eCall
Generátory	Alternátor 180A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	LED- Hlavní světlomety s natočením v zatáčkách (spec. zesílená sig.denních světel)
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 08
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "7" pro zadní nápravu
Hodiny	Bez hodin
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	ECO-Butten
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční sensor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	S předním a zadním kamerovým systémem a dvěma bočními kamerami
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček bez světla a bez kryptokódu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Kola z lehkých slitin 6 1/2J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách, 433 MHz horní
Kryty kol	Se zakrytím středu kola a ozdob. krytem
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. zážehový motor 1,4l/50kW ECE Agregát: T1X
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Bez multifunkčního ukazatele/palubního počítače

Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha vzadu
Nápisy	Přídavný nápis "3,2"
Nárazník	Komfortní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	El. seřizování obou předních sedadel s pamětí
Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu	Bez nastavení sedačky spolujezce zezadu
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Navigační přístroj-High
Nezávislé topení	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Odvětrávání sedačky vpředu
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omyvací zařízení světlometů	S omyvacím zařízením světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Osvětlovací paket Ambiente provedení 2
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří pouze vnitřní
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí
Pneumatiky	Pneumatiky 235/40 R19 96W
Pohotovostní hmotnost	Pohotov. hmotnost 1
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Asistent návěsu s kontrolou vzdálenosti při parkování
Potahy sedadel	Potah sedadel – kůže
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V

Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Sít v zavazadlovém prostoru
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka pro 4x4
Přídavná výstražná světla	Varovná světla (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	Rádio "GAMMA" s odnímatelným panelem
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	Soundpaket "branded"
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Rozdělení tříd vozů –3V0–
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic předek)
Rozvor	Rozvor
Řídící kódy	Cenová podpora
Řízení	Posilovač řízení
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make–up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Sluneční clona bočních oken vzadu
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Startér	Startér motoru – standardní
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň,nedělená
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič
Střešní okno	Systém – velká střecha
Systém světelného asistenta	Anténní kabel pro rádiový systém a autotelefon (C–net)
Systémy na ochranu proti odcizení	Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti odtahování
Telefon	Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volant XX Hz
Topení a klimatizace	Climatronic (3–zóny) s ovladačem vzadu

TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídatného ukazatele poruch funkcí
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu vpravo
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Zvýšená výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Odjištění zadního sedadla-mechanicky
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ381" -- Díly pro motorová vozidla --
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Sportovní multifunkční volant s Tiptronic (kůže+dřevo)
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Střešní spojler
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpeč. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" s dálkovým ovládáním
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení otočné, manuální
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"CLIMATRONIC" - air conditioning with electronic regulation and combifilter
Ostatní	"CLIMATRONIC" - Dual-zone air conditioning with electr.regulation,combifilter with aut.air.recirc.
Ostatní	"CLIMATRONIC" - Dual-zone air conditioning with electronic regulation,combifilter with aut. air recirculation

Ostatní	"KESSY FULL" with alarm and "SAFE" system
Ostatní	"KESSY" – keyless central door locking with engine start/–stop function, alarm and "SAFE" system
Ostatní	2 USB Typ-C vorne und 2 USB Typ-C rear
Ostatní	advanced selection
Ostatní	Air conditioning "CLIMATIC" with automatic regulation and combifilter
Ostatní	Anti-theft alarm system
Ostatní	Anti-theft alarm system "Plus" –Single door opening and comfort locking–EU right-hand drive vehicle
Ostatní	Anti-theft alarm system with SAFELOCK
Ostatní	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Ostatní	Assist package Park with remote park assist plus
Ostatní	Bez systémů pro přístup do vozidla
Ostatní	Business Amundsen Style
Ostatní	Business Columbus
Ostatní	Business Columbus L&K
Ostatní	Business Columbus L&K
Ostatní	Businesspaket Amundsen
Ostatní	Businesspaket Amundsen f}r Sportline
Ostatní	Businesspaket Amundsen IO 3 Jahre
Ostatní	Description not found
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	drive pack "plus"
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AP
Ostatní	Guide & Inform + Security & Service Plus, contract dur. 3 years incl. Security & Service Basic, contract 10 y.
Ostatní	Guide & Inform+ Security & Service Plus,contract dur. 3 years incl. Security & Service Basic, contract dur.: 10 years
Ostatní	Heated windscreen
Ostatní	Heated windscreen + rain sensor with Light Assist
Ostatní	Independent heating with remote control
Ostatní	KESSY – keyless central door locking with engine start/–stop function, ESP incl. ABS + MSR + ASR + EDS + HBA
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Panoramic electric roof PSD
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 3 years
Ostatní	TOP LED taillights
Ostatní	With electronic steering column lock

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	08. 08. 2025	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Black Magic Pearlescent – kód 1Z

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 08. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.