

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7747960709
Datum aktivace kuponu:	21. 07. 2026 11:29:16
Platnost do:	20. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBLJ7NE1G0135036

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

110 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

19. 11. 2015

Datum 1. registrace

02. 12. 2015

Platnost STK (CZ)

09. 12. 2027

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	11/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 19. 11. 2015			
	Stáří vozidla: 10 let 8 měsíců			
	Barva vozidla: candy bílá – kód F9E			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	12/2015		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 02. 12. 2015			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 02. 12. 2015			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
2016	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	12/2015		 Česko	Změna majitele
	12/2015		 Česko	Změna provozovatele
	12/2015		 Česko	Vystavení technického průkazu
	12/2015		 Česko	Poškození
	04/2016	14 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2016	23 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2016	31 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2017	02/2017	54 500 km	 Česko	Poškození
	03/2017	53 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2017	61 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2018	01/2018	80 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2018	90 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2018	107 500 km	 Česko	Poškození
2019	01/2019	107 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	02/2019	107 500 km	 Česko	Inzerce vozidla

02/2019

107 500 km



Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

15. 02. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3210-19-02-0637

02/2019



Česko

Změna majitele

02/2019



Česko

Změna provozovatele

12/2019

127 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 12. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3106-19-12-0996

12/2019

127 500 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 12. 2019

Číslo protokolu:

CZ-410533-19-12-0431

2021

12/2021

160 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 12. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3106-21-12-1202

12/2021

160 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 12. 2021

Číslo protokolu:

CZ-410533-21-12-0571

2023

12/2023

194 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

14. 12. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3106-23-12-0798

12/2023

194 500 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

14. 12. 2023

Číslo protokolu:

CZ-410533-23-12-0383

2025

07/2025

Česko

Poškození

07/2025

223 000 km

Česko

Záznam tachometru

12/2025

228 000 km

Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 12. 2025

Datum příští STK:

09. 12. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3106-25-12-0748

12/2025

228 000 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 12. 2025

Číslo protokolu:

CZ-410533-25-12-0287

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 4

Datum

12/2015

Země

Česko

Výše pojistného plnění

4 206 CZK

Evidovaná místa poškození

Čelní sklo

Zdroj dat

Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 4


Datum	02/2017
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	20 207 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá zadní strana
Stav tachometru	54 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 4

Datum	12/2018
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	24 944 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá strana
Stav tachometru	107 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

4 / 4.

Datum	07/2025
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	8 651 CZK
Materiál	SVĚTLO KONC. L.,SKLO ODRAZOVÉ NÁRAZNÍK L.
Lakování	NÁRAZNÍK ZA.
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
02.12.2015	18.02.2019	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ARVAL CZ s.r.o. Milevská 2095/5, Krč, 14000 Praha IČ: 26726998	Ne
02.12.2015	18.02.2019	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ARVAL CZ s.r.o. Milevská 2095/5, Krč, 14000 Praha IČ: 26726998	Ne
18.02.2019	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
18.02.2019	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 21. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 30. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE

UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(5E548Y) 2.0 TDI 110kW Style Combi 4x4
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,5 / 4,1 / 4,6
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdové síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 7
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikáče a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, MQ350-6A, typ - manuální

Multifunkční displej 5,0, dotyková obrazovka a 1

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Style Plus II

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Infotainment Amundsen 6,5" s navigací (včetně mapového podkladu), Bluetooth, Apple konektivita

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	candy bílá – kód F9E
Barva při první registraci v CZ	Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

21. 07. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 02.12.2015

Datum první registrace vozidla v ČR 02.12.2015

Tovární značka ŠKODA

Obchodní označení OCTAVIA

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla ŠKODA/AZNP

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru CRM

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 110

Při otáčkách (ot/min) 4000

Zdvihový objem (ccm) 1968

Emisní třída EURO 6B

Barva karoserie BÍLÁ

Maximální rychlost (km/h) 213

Maximální hmotnost povolená (kg) 2021

Maximální hmotnost přípustná (kg) 2021

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Maximální zatížení střechy (kg) 0

Počet náprav – z toho poháněných 2 – 2

Délka celková (mm) 4659

Šířka celková (mm) 1814

Výška celková (mm) 1465

Rozvor (mm)	2677
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1020/1020
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	720/720
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4021/4021
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET46
Pneumatiky náprava 1	6.5JX16 ET46; 205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	75
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5,5/4,1/4,1
Další záznamy	Rozchod: 1533+1502, CO2: 143/106/120 g/km, #D.2: 5E, ACCRMBX1, NAM6AM62Q031STMLN657, #V.9b: 136/2014W, EURO 6, #N.1-N.2: 225/45 R17 91W 7Jx17 ET49, 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET48, 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET45, 205/55 R16 91H M+S 6,5Jx16 ET46, 205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET48, #11: max 4775, #13: max 1495, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2677
Emise CO2 (g/km)	0

Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	05. 02. 2019
Inzerovaný nájezd	107 528 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.